UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Ciclo Optativo de Profesionalización y Especialización en Gestión de Calidad Total y Productividad



"DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA CONSERFISH S.A. Y PROPUESTA DE MEJORA"

Trabajo de Titulación Para Optar el Título Profesional de:

Ingeniero Pesquero

Claudia Laura Chu Sión Rodríguez José María Córdova Huamán

> Lima - Perú 2015

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico de la gestión de calidad en la empresa Conserfish S.A., determinar los problemas más importantes y elaborar una propuesta de mejora. Para la elaboración del diagnóstico se utilizó una lista de verificación basada en la NTP ISO 9001:2009, usando una escala de 0 a 1 y una encuesta de calificación de fábricas con el método de calificación por deméritos. La calificación del nivel de gestión de la calidad se realizó en función a los puntajes totales y normalizados. La propuesta de mejora consistió en la elaboración de un análisis estadístico mediante la elaboración de gráficos de control y capacidad de proceso de la variable peso de llenado de la conserva. De acuerdo con los resultados, se determinó con la lista de verificación que la empresa obtuvo un puntaje total de 51,75 de 174 puntos (2,97 de 10, normalizado); mientras que, con la encuesta de calificación de fábricas, un cumplimiento de apenas el 54,83% y una calificación de deficiente y regular, respectivamente. Mediante el empleo de las herramientas de la calidad se determinó que los principales problemas de la empresa fueron: manejo inadecuado de los productos terminados, no controlan los procesos, falta de documentación y procedimientos incompletos, falta de manual de organización y funciones, así como un inadecuado mantenimiento, distribución de áreas, higiene y equipos. La matriz de selección priorizó el problema "no controlan los procesos de producción", razón por lo cual se planteó como propuesta de mejora realizar un análisis estadístico al peso de llenado de la carne en el envase, mediante la elaboración de gráficos de control y de capacidad de proceso. La aplicación del análisis estadístico a la variable peso de llenado de carne en el envase determinó que, en el periodo analizado, la empresa no controlaba el proceso de llenado y, tampoco, fue capaz de cumplir con la especificación.

Palabras clave: gestión de calidad, conservas, lista de verificación, gráficos de control, capacidad de proceso.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA

| AGRADECIMIENTOS |
|-----------------|
|-----------------|

| I. | INTR | ODUCCIÓN | 1 |
|-----|--------|--------------------------------------|-----|
| II. | REVI | SIÓN BIBLIOGRÁFICA | 2 |
| 2.1 | CON | CEPTO Y DEFINICIONES | 2 |
| 2. | 1.1 | Calidad | 2 |
| 2. | 1.2 | Gestión de la Calidad | 4 |
| 2. | 1.3 | Sistema de Gestión de la Calidad | 4 |
| 2. | 1.4 | Proceso | 4 |
| 2.2 | NOR | MAS DE GESTIÓN DE LA ISO | 5 |
| 2.3 | FUNI | DAMENTOS DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA | 6 |
| 2.4 | HERI | RAMIENTAS DE CALIDAD | 6 |
| 2.4 | 4.1 | Tormenta de ideas | 6 |
| 2.4 | 4.2 | Diagrama de flujo | 6 |
| 2.4 | 4.3 | Listas de Verificación | 6 |
| 2.4 | 4.4 | Matriz de prioridades | 7 |
| 2.4 | 4.5 | Técnica de grupo nominal | 8 |
| 2.5 | CON | SERVAS DE PESCADO | 8 |
| 2.5 | 5.1. | Definición y presentaciones | 8 |
| 2.5 | 5.2. | Elaboración de conservas | 9 |
| | 2.5.2. | 1 Línea de cocido | . 9 |
| | 2.5.2. | 2 Línea de crudo | . 9 |
| 2.6 | CON | TROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS | 10 |
| 2.0 | 5.1 | Generalidades | 10 |
| 2.6 | 5.2 | Proceso baio control | 11 |

| 2.6.3 | Gráf | icos de Control | 12 |
|----------|-------|---|----|
| 2.6.3 | 3.1. | Definición y conceptos | 12 |
| 2.6.3 | 3.2. | Esquema general de los gráficos | 13 |
| 2.6.4 | Tipo | s de gráficos de control | 13 |
| 2.6.5 | Capa | acidad de proceso | 15 |
| 2.6.6 | Com | paración del proceso con las especificaciones | 16 |
| III. MA | ΓERIA | LES Y MÉTODOS | 18 |
| 3.1 LUC | GAR D | E EJECUCIÓN | 18 |
| 3.2 MA | ΓERIA | LES | 18 |
| 3.2.1. | Norn | nas y disposiciones legales | 18 |
| 3.2.2. | Docu | umentos internos de la empresa | 18 |
| 3.2.3. | Equi | pos | 18 |
| 3.2.4. | Herr | amientas de Calidad | 19 |
| 3.3 MET | rodoi | LOGÍA DE TRABAJO | 19 |
| 3.3.1. | Reur | nión y presentación | 19 |
| 3.3.2. | Obse | ervación in situ de las instalaciones de Conserfish S.A | 19 |
| 3.3.3. | Reco | ppilación de información | 20 |
| 3.4 LIST | ΓA DE | VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LA NTP ISO 9001:2009 | 21 |
| | | IÓN DE LA ENCUESTA DE CALIFICACIÓN DE FÁBRICAS DE PRODU DLÓGICOS ENVASADOS | |
| 3.6 DIA | GNÓS | TICO DE LA EMPRESA | 24 |
| 3.7 SEL | ECCIÓ | ÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS DEFICITARIOS | 24 |
| 3.7.1. | Gene | eración de ideas | 25 |
| 3.7.2. | Acla | ración e interrelación de problemas | 25 |
| 3.7.3. | Fase | de multivotación | 25 |
| 3.7.4. | Matr | riz de selección de problemas | 26 |
| 3.7.4 | 4.1 E | Determinación de los criterios de selección de los problemas | 26 |

| 3.7.4.2 Determinación de los factores de ponderación | 28 |
|---|-----------|
| 3.7.4.3 Priorización de problemas | 29 |
| 3.8 PROPUESTA DE MEJORA | 30 |
| 3.8.1 Gráfico de control estadístico | 30 |
| 3.8.2 Análisis de la Capacidad de Proceso | 32 |
| 3.8.2.1 Gráfico de capacidad de proceso | 32 |
| 3.8.3 Determinación del Índice de Capacidad de Proceso | 33 |
| IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN | 35 |
| 4.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA | 35 |
| 4.1.1 Ubicación | 35 |
| 4.1.2 Organización | 35 |
| 4.1.3 Productos elaborados | 36 |
| 4.1.4 Producción de conservas | 36 |
| 4.1.5 Elaboración de conservas de pescado | 37 |
| 4.1.4.1 Flujo de elaboración de conserva para el jurel entero en salsa de tomate | 37 |
| 4.1.4.2 Descripción de las operaciones de las operaciones de la elaboración de cons | servas de |
| jurel entero en salsa de tomate | 39 |
| A. Recepción de materia prima | 39 |
| B. Almacenamiento en cilindros de plástico | 39 |
| C. Corte y eviscerado | 39 |
| D. Lavado y escamado | 39 |
| E. Envasado | 40 |
| F. Cocinado | 40 |
| G. Enfriado | 40 |
| H. Evacuado | 40 |
| I. Adición de líquido de gobierno | 40 |
| I Sellado | 40 |

| | K. | Lavado de envases | 41 |
|----|-----------|--|----|
| | L. | Esterilización | 41 |
| | M. | Enfriamiento | 41 |
| | N. | Limpieza y embalado | 41 |
| | O. | Almanecamiento y etiquetado | 41 |
| 4. | .2 OBTE | NCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA | 42 |
| | 4.2.4.1 | Aplicación de la lista de verificación NTP ISO 9001:2009 | 42 |
| | | Aplicación de la encuesta de calificación de fábricas de productos hidrobiológicos sados | 50 |
| | 4.2.4.3 | DETERMINACIÓN DE ÁREAS DEFICITARIAS | 57 |
| | 4.2.3. | 1 Generación de ideas | 58 |
| | 4.2.3.2 | 2 Aclaración e interrelación de problemas | 58 |
| | 4.2.3.3 | Fase de multivotación | 59 |
| | 4.2.4.4 | ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS | 61 |
| | 4.2.4.1 | Elaboración de los gráficos de control | 63 |
| | 4.2.4.2 | Determinación de la capacidad del proceso | 71 |
| V | . CONC | CLUSIONES | 76 |
| V | I. RECC | MENDACIONES | 77 |
| V | II. BIBLI | IOGRAFÍA | 78 |
| V | III. AN | EXOS | 81 |

ÍNDICE DE TABLAS

| Tabla 01: | Differentes enfoques conceptuales sobre la calidad | 3 |
|------------|--|----|
| Tabla 02: | Principios básicos de la norma ISO 9001:2008 | 7 |
| Tabla 03: | Características de las causas de variabilidad | 11 |
| Tabla 04: | Cálculo de los límites en gráfico de control | 14 |
| Tabla 05: | Calificación por pregunta de la lista de verificación de la NTP ISO 9001:2009 | 21 |
| Tabla 06: | Calificación según la valoración normalizada de cada requisito de la NTP 9001:2009 | 22 |
| Tabla 07: | Nivel de cumplimiento de la Empresa Conserfish S.A. respecto a la NTP ISO 9001:2009 | 23 |
| Tabla 08: | Cumplimiento de la empresa según la encuesta de calificación de fábricas de productos Hidrobiológicos. | 24 |
| Tablas 09: | Escala de valores para cada fase de la multivotación | 26 |
| Tabla 10: | Votación de los problemas obtenidos | 26 |
| Tabla 11: | Criterios propuestos para la evaluación de los problemas | 27 |
| Tabla 12: | Factores de ponderación para los criterios seleccionados | 28 |
| Tabla 13: | Matriz de selección de problemas | 29 |
| Tabla 14: | Criterios empleados para la determinación del índice de capacidad de proceso | 34 |
| Tabla 15: | Relación de conservas de pescado elaborados en Conserfish S.A. | 36 |
| Tabla 16: | Resultado de la lista de verificación cuantitativa NTP ISO 9001:2009 | 43 |
| Tabla 17: | Resultado de la encuesta de calificación de fábricas de productos hidrobiológicos envasados | 52 |
| Tabla 18: | Problemas encontrados según el diagnóstico | 58 |

| Tabla 19: | Interrelación y reducción de problemas | 58 |
|-----------|---|----|
| Tabla 20: | Multivotación de los problemas obtenidos | 59 |
| Tabla 21: | Resultado de los problemas seleccionados | 59 |
| Tabla 22: | Resultado de la matriz de selección de problemas | 60 |
| Tabla 23: | Resultado de la selección de problemas | 60 |
| Tabla 24: | Gráfico de medias (x - R) de los pesos de llenado | 63 |
| Tabla 25: | Gráfico de rangos (R) de los pesos de llenado | 64 |
| Tabla 26: | Capacidad de proceso de la etapa de llenado | 71 |

ÍNDICE DE FIGURAS

| Figura 01: | Áreas de probabilidad baja la curva normal | 12 |
|------------|--|----|
| Figura 02: | Esquema general para cada caso según la variación | 14 |
| Figura 03: | Estado de control según el histograma | 17 |
| Figura 04: | Diagrama de actividades para el desarrollo del trabajo de investigación | 20 |
| Figura 05: | Etapas para la determinación de deficiencias | 25 |
| Figura 06: | Diagrama de causa y efecto | 30 |
| Figura 07: | Organigrama de la empresa Conserfish S.A. | 35 |
| Figura 08: | Flujograma de la elaboración de conserva jurel entero en salsa de tomate | 38 |
| Figura 09: | Puntuación alcanzada por requisito de la aplicación de la lista de verificación NTP ISO 9001:2009 en la empresa Conserfish S.A. | 44 |
| Figura 10: | Calificación alcanzzada en la evaluación de fábricas de productos hidrobiológicos envasados en la empresa Conserfish S.A. | 53 |
| Figura 11: | Diagrama causa – efecto del problema detectado "menor peso de las conservas" | 62 |
| Figura 12: | Gráficos de medias, de rangos y comportamiento de los pesos de llenado durante el periodo de trabajo analizado | 65 |
| Figura 13: | Gráficos de diagrama de frecuencia de los pesos de llenado y los límites máximo y mínimo establecidos (líneas rojas) durante el periodo de trabajo analizado | 72 |
| Figura 14: | Comportamiento del Cp y Cpk en el tiempo | 75 |

I. INTRODUCCIÓN

En este nuevo mundo globalizado y altamente competitivo, los clientes consumidores de productos son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad, es por ello que las organizaciones se ven en la necesidad de mejorar su rentabilidad disminuyendo costos, cumpliendo requisitos y satisfaciendo al cliente, para así mantenerse en el mercado; por ello, se ven en la necesidad de implementar sistemas de mejora en la organización.

Las desviaciones surgidas en las características de un proceso, respecto a unos valores determinados que se consideran óptimos como requisitos en el producto, pueden corregirse implementando un sistema de control de procesos. De esta forma, se obtiene una operación más fiable y sencilla, alcanzando condiciones de operación estables y corregir toda desviación que se pudiera producir en ellas respecto a los valores de ajuste. Con un sistema de control se busca que las características deben mantener el sistema estable, independiente de perturbaciones y desajustes, conseguir las condiciones de operación objetivo de forma rápida y continua, trabajar correctamente bajo un amplio abanico de condiciones operativas y manejar las restricciones de equipo y proceso de forma correcta.

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general elaborar un diagnóstico del proceso de producción de conservas de pescado en Conserfish S.A. y una propuesta de mejora que persiguió los siguientes objetivos específicos:

- Determinar deficiencias en el proceso de producción de conservas de pescado.
- Identificar las etapas y características del proceso que afectan la calidad del producto final.
- Propuesta para resolver las deficiencias en las etapas críticas del proceso.

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 CONCEPTO Y DEFINICIONES

2.1.1 Calidad

Hablar de calidad resulta la mayoría de la veces algo subjetivo, sin embargo, el hablar de calidad conduce a pensar en algo "bueno", "adecuado", "superior". El término calidad tiene origen en el griego *kalos* que quiere decir bueno, hermoso, apto y favorable. Y en el latín, *qualitatem* que significa propiedad (Alvear, 1999).

El diccionario de la Lengua Española (RAE, 2001) refiere que calidad es propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.

La calidad es un término muy relativo, se pueden hacer muchas definiciones y puede entenderse de forma diferente (Alcalde, 2010). A continuación se mencionan algunos conceptos.

- Calidad es lo bueno o excelente que es un producto. Así, por ejemplo, un coche de la marca Cadillac posee unos niveles de acabado y prestaciones muy superiores a los demás (Alcalde, 2010).
- Calidad es la mayor cantidad de características que posee un producto o servicio y se asocia a un mayor precio. Por ejemplo, un coche que posee más aceleración, más asientos de cuero, sería de más calidad (Velasco, 2005).
- La calidad es lo adecuado que es producto o servicio para el uso que se le pretende dar. Es decir que la Calidad es la que se desea el cliente. Ésta es aceptable si tiene acompañada de un precio adecuado; es decir se comparan los productos o servicios en función de su precio y de su calidad (Camisón *et al.*, 2007).
- También, se podría decir que la calidad es satisfacer las necesidades de los clientes e incluso superar las expectativas que éstos tienen puestas sobre el producto o servicio (Alcalde, 2010).

Existen diversas definiciones de calidad, ellas se diferencian por el enfoque conceptual atribuido. A partir de ellas, Camisón *et al.* (2007) condensó seis conceptos de calidad que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Diferentes enfoques conceptuales sobre la calidad

| AUTORES | ENFOQUE | ACENTO DIFERENCIAL | DESARROLLO |
|----------------------------------|---|---|--|
| Platón | Excelencia | Calidad absoluta (producto) | Excelencia como superioridad absoluta. Asimilación con el concepto de lujo. Analogía con la calidad de diseño. |
| Shewhart Crosby | Técnico: conformidad con especificaciones | Calidad comprobada/ controla (procesos) | Establecer especificaciones. Medir la calidad por la proximidad real a los estándares. Énfasis en la calidad de conformidad. Cero defectos. |
| Deming Taguchi | Estadístico: pérdidas mínimas para la sociedad, reduciendo la variabilidad y mejorando estándares | Calidad generada (producto y procesos) | La calidad es inseparable de la eficacia económica. Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo. La calidad exige disminuir la variabilidad de las características del producto alrededor de los estándares y su mejora permanente. Optimizar la calidad de diseño para mejorar la calidad de conformidad. |
| Feigenbaum Juran Ishikawa | Aptitud para el uso | Calidad planificada (sistema) | Traducir las necesidades de los clientes en las especificaciones. La calidad se mide por lograr la aptitud deseada por el cliente. Énfasis tanto en la calidad de diseño como de conformidad. |
| Parasuraman Berry Zeithaml | Satisfacción de las expectativas del cliente | Calidad satisfecha (servicio) | Alcanzar o superar las expectativas de los clientes. Énfasis en la calidad de servicio. |
| Varios | Calidad Total | Calidad gestionada (empresa y su sistema de valor) | Calidad significa crear valor para los grupos de interés. Énfasis en la calidad en toda la cadena y el sistema de valor. |

Fuente: Camisón et al. (2007)

Por último, se puede mencionar que calidad es el "grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (INDECOPI, 2009).

2.1.2 Gestión de la Calidad

La calidad de organización consiste en las "actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad" (INDECOPI, 2005).

La gestión de la calidad es una manera de mejorar constantemente el desempeño de la empresa en todos los niveles operativos y en cada área funcional de la organización, utilizando los recursos humanos y el capital disponible (Brocka y Brocka, 1994).

Todo modelo de gestión de calidad está dirigido exclusivamente a evitar inconformidades, entendiendo ésta como "el no cumplimiento con requerimientos" (Alexander, 2005).

La gestión de la calidad exige una actitud proactiva de autoanálisis y de proposición de objetivos permanentemente. No es necesario haber detectado un error para iniciar una acción, bastará con que no se alcancen los objetivos propuestos. Es decir, no se actúa sólo cuando hay defectos (Sangüesa *et al.*, 2006).

2.1.3 Sistema de Gestión de la Calidad

El sistema de gestión de la calidad consiste en establecer la política y los objetivos para lograr dichos objetivos. Entiéndase por política de calidad a las intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal y como se expresan formalmente por la alta dirección; y objetivo de la calidad a algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad (INDECOPI, 2005).

La sistema de gestión de una organización es el conjunto de elementos (estrategias, objetivos, políticas, estructuras, recursos y capacidades, métodos, tecnologías, procesos, procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo) mediante el cual la dirección planifica, ejecuta y controla todas sus actividades para el logro de los objetivos preestablecidos (Camisón *et al.*, 2007).

2.1.4 Proceso

Camisón *et al.* (2007) define un proceso como un conjunto de actividades realizadas por un individuo o grupo de individuos cuyo objetivo es transformar entradas en salidas que serán útiles para un cliente. Esta definición señala la transformación necesaria en todo el proceso. Oakland (1989) define proceso como la transformación de una serie de entradas o *inputs*, entre los que se incluyen operaciones, métodos o acciones, en salidas o *outputs* que satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes en forma de productos, información, servicios o en general, resultados.

Cualquier actividad que recibe entradas y las convierte en salidas puede considerarse un proceso (INDECOPI, 2005). Por otra parte, el modelo de la *European Foundation of Quality Management* (EFQM) añade a esto la "generación del valor para los clientes y otros grupos de interés" y "el apoyo a la política y estrategia" (Membrado, 2002).

Según Pérez (2005) el proceso se define como una secuencia (ordenada) de actividades (repetidas) cuyo producto tiene valor para su usuario o cliente.

Por último, se puede afirmar que un proceso es la secuencia de actividades de logística diseñada para generar *output* preestablecido para unos clientes identificados a partir de un conjunto de *inputs* necesario que van añadiendo valor (Christopher, 2002).

2.2 NORMAS DE GESTIÓN DE LA ISO

Las normas ISO correspondientes a la Gestión de Calidad son llamadas comúnmente "Familia de las Normas ISO 9000". Su creación fue una respuesta a la necesidad expresada por los mercados teniendo en cuenta que la calidad de los productos cada vez más cobra mayor importancia.

Surgió entonces la necesidad de que la validez del sistema de calidad de las empresas fuera reconocida a nivel internacional, lo cual se concretó con la elaboración de las normas ISO 9001 (Sangüesa, *et al.*, 2006).

La familia de ISO 9000 está compuesta por las siguientes normas:

• ISO 9000:2008 "Sistemas de gestión de la calidad. Principios y vocabulario"

Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad. La norma se divide en dos apartados: 1. Fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y 2. Términos y definiciones.

• ISO 9001:2008 "Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos"

Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación. La ISO 9001 contiene únicamente los requisitos mínimos de un sistema de gestión de la calidad para lograr certificarse.

• ISO 9004:2008 "Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la mejora continua"

Proporciona directrices sobre los sistemas de gestión de la calidad, incluyendo los procesos para la mejora continua que contribuyen a la satisfacción de los clientes de una organización y de otras partes inmediatas. Es la norma más apropiada para el diseño y mejora de un sistema de gestión de la calidad. Contiene todos los requisitos incluidos en la ISO 9001 y demás complementarios.

• ISO 19011:2002 "Directrices para la auditoría de gestión de la calidad y/o medioambiental"

Proporciona directrices relativas a la gestión y a la ejecución de auditorías de gestión de la calidad y de gestión medioambiental.

2.3 FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA

Los fundamentos o principios de la calidad son la base para que el sistema de la calidad en la empresa funcione adecuadamente (Alcalde, 2010). Son los cimientos para lograr la calidad y se despliegan a través de los distintos elementos de la norma ISO 9001:2008 y, también, pueden encontrarse en los otros modelos de los premios de la calidad (Nava, 2010). Los principios de la calidad se describen en la Tabla 2.

2.4 HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Las decisiones basadas en el análisis de situaciones y datos juegan un rol importante en los planes y actividades para la mejora de la calidad. El éxito de los proyectos y actividades se acrecienta mediante la aplicación apropiada de las herramientas y técnicas desarrolladas para estos propósitos (Ozeki y Asaka, 1992).

A continuación se mencionan las herramientas básicas para la solución de problemas y se ofrecerá un panorama general de cada una de ellas.

2.4.1 Tormenta de ideas

La tormenta o lluvia de ideas se utiliza para identificar posibles soluciones a problemas y oportunidades potenciales para la mejora de la calidad. Es la técnica para obtener un pensamiento creativo de un equipo para generar y aclarar una lista de ideas, problemas o puntos (Vilar, 1997).

2.4.2 Diagrama de flujo

Los diagrama de flujo son representaciones gráficas de procesos que muestran las actividades tanto de los procesos de negocios y productos/servicios como las relación entre éstos. Dichos diagramas tienen valor en casi todos los pasos del proceso de solución de problemas. Se pueden utilizar para identificar problemas, definir mediciones, generar ideas, proporcionar una visión de la condición futura deseada y seleccionar la solución apropiada (Chang y Niedzwiecki, 1999).

2.4.3 Listas de Verificación

Es un impreso, con formato de diagrama o tabla, preparado por anticipado para registrar datos. Con ellos se puede recoger la información necesaria haciendo una marca de chequeo en la página (Chang y Niedzwiecki, 1999).

Tabla 2: Principios básicos de la norma ISO 9001:2008

| 1. Organización enfocada al cliente | Todo el esfuerzo se dirige a conocer las necesidades actuales y futuras de los clientes, teniendo como meta satisfacer e incluso superar las necesidades del cliente. |
|---|---|
| 2. Liderazgo | La dirección impulsa el cambio hacia una verdadera cultura de la Calidad en la organización, generando un ambiente de trabajo en el cual las personas se identifican y participan en los objetivos de la misma, |
| 3. Compromiso del personal | Las personas son el elemento fundamental de una organización. Su total compromiso hace posible que su capacidad de innovación y trabajo se utilice para el objetivo común de la organización. |
| 4. Enfoque basado en los procesos | Las actividades de la organización se dividen e identifican como diferentes procesos, lo que facilita su gestión y aumenta su eficacia. |
| 5. Enfoque del sistema para la gestión | Si la organización planifica sus actividades como un sistema compuesto por diferentes procesos interrelacionados, se hace más fácil su gestión y se consiguen los resultados de todas las actividades de la organización. |
| 6. Mejora continua | Se insiste en establecer como objetivo prioritario la mejora continua de todas las actividades de la organización. |
| 7. Toma de decisiones basada en hechos | Las decisiones que se toman son realmente eficaces si se basan en el análisis de datos y en el conocimiento de información. |
| 8. Relaciones recíprocas con el proveedor | Establecer relaciones estables entre una organización y sus proveedores es muy beneficioso para ambos. |

Fuente: Nava (2010)

2.4.4 Matriz de prioridades

Esta herramienta de calidad permite seleccionar el o los problemas más relevantes, en base a criterios previamente definidos. Debido a que no todos los criterios tienen la misma importancia, se debe establecer un peso dándole el peso más alto a aquél criterio que se considere más importante para la solución del problema. Luego se procede a valorar cada

alternativa en relación a cada criterio, multiplicando el valor de las votaciones obtenidas en el paso anterior por el peso de cada criterio. Por último, se procede a sumar los puntos obtenidos para cada alternativa para y obtener la puntuación total de cada una de ellas, la que obtiene el mayor puntaje es el problema prioritario (Vilar, 1997).

2.4.5 Técnica de grupo nominal

Éste es un método estructurado en el que se combinan la generación individual de ideas y la selección de éstas a través de un proceso de consenso. Se puede utilizar en la identificación y selección de problemas o en la solución de los mismos. Su principal ventaja es que genera gran cantidad de ideas en poco tiempo y les da prioridad (Alexander, 2006). Según Brocka y Brocka (1994) los pasos para realizar esta técnica son los siguientes:

a) Generación de ideas

Tiene como objetivo que cada participante genere ideas en base a un tema principal, el cual ha sido definido y explicado claramente, con el propósito de generar una lista final de ideas las cuales serán sometidas a discusión. Las ideas obtenidas en la lista final no deberán ser criticadas ni refutadas.

b) Aclaración y discusión de ideas

En esta etapa las ideas de la lista, generada en la primera fase, serán examinadas y sometidas a discusión y/o eliminación de aquellas ideas que no tengan relación con el problema planteado inicialmente. Las ideas similares se agruparán por consenso del equipo de trabajo con el objetivo de reducir el número de ideas a un número manejable.

c) Fase de multivotación

En esta etapa cada miembro del equipo emite su voto sobre todas las alternativas y adjudica un puntaje a cada una. Para cada alternativa, se sumará el valor total de los votos, lo cual determinará la opción ganadora. Se asignará una escala de valores del 1 al 5 asignándole el mayor valor (5) a la idea que será considerada como la más importante y así, sucesivamente, hasta asignar el menor valor (1) a la idea menos trascendental.

2.5 CONSERVAS DE PESCADO

2.5.1. Definición y presentaciones

Las conservas de pescado son productos envasados en recipientes herméticamente sellados y sometidos a esterilidad comercial, actualmente se les conoce como conservas completas (Rosales, 2012).

El pescado es enlatado en dos formas diferentes, en la mayoría de los casos el pescado es cocido antes de su colocado en la lata (vg. atún) y en otros casos es lavado, cortado, envasado en la

lata y luego cocido (vg. sardina) (Jackson y Shinn, 1979). El atún enlatado es presentado en diversos tipos tal como: sólido, *chunk*, *flaked* y *grated* (Downing, 1995), a estas presentaciones Rosales (2012) denomina como: sólido, trozos, trozitos y desmenuzado, respectivamente. Para el caso del salmón el pescado primero es lavado, decapitado, decolorado y envasado, a esta presentación se le denomina entero (Jackson y Shinn, 1979 y Downing, 1995). Además de estas presentaciones, Rosales (2012) menciona que en el Perú se dan otras tales como: filetes, lomitos y medallones.

2.5.2. Elaboración de conservas

La elaboración de conservas de pescado, a nivel industrial, se realiza a través de dos líneas de procesamiento: línea de cocido y línea de crudo (Rosales, 2012).

2.5.2.1 Línea de cocido

La materia prima utilizada debe estar con grado de frescura adecuado, es recepcionada en la planta, pesada y de no ser utilizada de inmediato debe mantenerse en refrigeración. El pescado que ingresa la línea debe ser lavado y acomodados en canastillas de fierro para colocarlas en racks y sometidas a cocción con vapor en cocinadores cerrados (1atm de presión) por 20 a 30 minutos.

Luego son retiradas las canastillas, el pescado es limpiado eliminando cabeza, cola, espinas, escamas, piel, músculo oscuro y vísceras. La carne es colocada en tableros y cortada de acuerdo al tipo de presentación, luego las porciones son colocadas en los envases, comúnmente ½ lb tuna (317x133), complementado el peso correspondiente. Después las latas son pasadas a través de un túnel de vapor saturado, a fin de retirar el aire del interior y reemplazarlo con vapor de agua proceso al que se le denomina evacuado. A la salida del túnel se adiciona el líquido de gobierno caliente y sal e inmediatamente son conducidas a la selladora en donde se coloca la tapa y son cerradas mediante un doble sellado. Posteriormente, las latas cerradas son introducidas en una lavadora automática, para eliminar residuos externos; las latas lavadas son acomodadas en carros y llevadas a autoclaves horizontales, en donde son procesadas a presión de vapor saturado a 240° - 242° F (115.6 °C - 117.6 °C) por 75 a 80 minutos. Terminada la esterilización, se enfría bruscamente mediante duchas de agua fría y, luego, las latas son retiradas, limpiadas, colocadas en cajas de cartón y almacenadas en lugares limpios y ventilados (Downing, 1995 y Rosales, 2012).

2.5.2.2 Línea de crudo

Al igual que en el caso anterior, la materia prima debe tener un grado de frescura adecuado y es recepcionada en planta, pesada y lavada con abundante agua potable o tratada. Luego es colocada en mesas, siendo decapitada, decolada, eviscerada y colocada en los envases con un peso suficiente al requerido. También podrían realizarse cortes transversales obteniendo los llamados medallones. Se colocan de 3 a 4 piezas por envase de 1 lb tall. La cocción se lleva a

cabo en equipos continuos, siendo las latas conducidas al cocinador por una faja tipo malla y sometidas a vapor directo con temperaturas cercanas a 100° C por 30 a 32 minutos. Terminada la cocción se drenan las latas para eliminar el agua, son colocadas en una faja transportadora y conducidas al túnel de evacuación para eliminar el aire mediante vapor directo a 100° C por 10 minutos. Las latas son conducidas por una faja y se les adiciona el líquido de gobierno, comúnmente salsa de tomate, agua y sal y salmuera, previamente calentado, se les coloca la tapa y se cierra en selladoras automáticas mediante un doble sertido. Las latas selladas se colocan en carros de autoclave, conducidas a la marmita horizontal esterilizándolas de 235°F (113°C) a 240°F (115,6°C) por 75 a 80 minutos (Jackson y Shinn, 1979), luego son enfriadas rápidamente dentro del autoclave con agua fría, retiradas de los autoclaves y carros, enfriadas al medio ambiente, limpiadas, embaladas en cajas de cartón y almacenadas (Rosales, 2012).

2.6 CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

2.6.1 Generalidades

En los primero años del siglo XX, la calidad era determinada en las empresas por la inspección de los productos terminados para eliminar los defectuosos. Aún con una inspección 100% del producto, se demostró que esta actividad era ineficaz en obtener bienes que satisficieran a los clientes (Besterfield, 1995).

Debido al aumento de los mercados desabastecidos y los reclamos de los compradores, se consideró que el control del producto debería trasladarse a un control del proceso pues esto sí garantizaría la reducción real de los defectuosos que llegaban a los usuarios (Mongtmery, 2004). La desviación es una ley de la naturaleza, "nunca existen dos objetos que sean exactamente iguales". En un proceso de fabricación varios son los factores que afectan a esta variación: equipos, materiales, entorno, operarios, tecnología, etc.; de manera que antes de controlarlas hay que estar en condiciones de medir la variación (Besterfield, 1995).

Siempre que estas fuentes de variación fluctúan de manera natural o prevista, se producirá un patrón estable de diversas causas fortuitas (causas aleatorias, comunes o normales) de la variación. No es posible eliminar estas causas de la variación. Debido a que son muchas, y cada una de ellas por separado reviste poca importancia, es difícil detectarlas o descubrirlas. Aquellas causas de la variación cuya magnitud es grande, gracias a lo cual se les puede identificar fácilmente, se les clasifica como causas atribuibles o asignables. Cuando en un proceso sólo están presentes causas aleatorias, se considera que el proceso se encuentra en estado de control. Es estable y predecible. Sin embargo, si también existen causas atribuibles de variación, ésta resultará excesiva y al proceso se le clasifica como fuera de control, o que está más allá de la variación natural esperada (Montgomery, 2004).

En la Tabla 3 se mencionan algunas características referidas a las causas comunes y asignables.

Tabla 3: Características de las causas de variabilidad

| CAUSAS COMUNES | CAUSAS ASIGNABLES (ESPECÍFICAS) |
|--|--|
| pequeñas variaciones. Son parte permanente del proceso. Su | Suelen ser pocas, pero de efectos importantes. Aparecen esporádicamente en el proceso. Este hecho facilita su identificación y eliminación (gráficos de control). |
| Afectan al conjunto de máquinas, operarios, etc. La variabilidad debida a estas causas admite representación estadística (densidad de probabilidad). | Afectan específicamente a una máquina, operario, etc. No admite representación estadística. |

Fuente: Prat *et al.* (2000)

2.6.2 Proceso bajo control

Las unidades elaboradas en un proceso productivo son conocidas como población. La población es el conjunto total de datos y la distribución de éstos se utilizan dos estadísticos: la medida de tendencia central y la medida de dispersión. Si bien hay tantas poblaciones como diversas condiciones, a todas se les puede representar utilizando unos cuantos tipos generales. Uno de estos tipos, muy común, se conoce como *curva normal*, la cual es una distribución simétrica, unimodal, en forma de campana, y en la que la media, mediana y moda tienen el mismo valor. La distribución normal queda definida por la media de la población μ y la desviación σ (Prat et al., 2000).

Todas las distribuciones normales de las variables continuas se pueden convertir a la distribución estandarizada, utilizando el valor normal estandarizado Z. Existe una relación entre la desviación estándar y el área comprendida bajo la curva, como se muestra en la Figura 01 (Montgomery, 2004).




Figura 01. Áreas de probabilidad bajo la curva normal

Fuente: Montgomery (2004)

La Figura 01 muestra que, en la distribución normal, el 68.26% de los elementos está dentro de los límites $\mu + 1\sigma$ y μ - 1σ , 95,46% de los elementos están dentro de los límites $\mu + 2\sigma$ y μ - 2σ y el 99,73 % de los elementos están dentro de μ + 3σ y μ - 3σ . Estos porcentajes se cumplen independientemente de la forma de la curva normal. El hecho de que el 99.73% de los elementos quede comprendido entre los \pm 3σ sirve de base para las gráficas de control.

Dado que rara vez se puede medir la totalidad de la población, se opta por elegir una muestra. Una muestra es parte representativa de una población y si esta está distribuida normalmente también lo es la distribución normal. La relación entre ambas distribuciones está por:

$$\bar{x} = \mu$$
 y $\bar{s} = \sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

donde "n" es el número de unidades que conforman la muestra (Montgomery, 2004).

2.6.3 Gráficos de Control

2.6.3.1. Definición y conceptos

El gráfico de control es una comparación gráfica de la calidad actual con la experiencia anterior mediante nuestras siguiendo un orden cronológico. Según Montgomery (2004) los gráficos de control:

Son una técnica probada para mejorar la productividad. Esto se consigue a través de la optimización del proceso por medio de la supervisión continua de sus salidas y el cumplimiento de un conjunto de límites de la producción.

- ➤ Son efectivos en la prevención de defectos. Esta supervisión asegura que las causas especiales pueden ser detectadas antes de que el producto se genere fuera del conjunto de los límites de la producción.
- ➤ Previenen los ajustes innecesarios del proceso. Mientras que en teoría esto puede ser así, en la práctica el operador necesitaría estar bien formado para evitar el ajuste innecesario del proceso.
- ➢ Proporcionan información útil para diagnosticar. Las tendencias y direcciones de los puntos trazados ilustran el modelo de variación de la producción. Proporcionan información sobre la capacidad del proceso. El análisis continuo de la capacidad del proceso prueba que el producto es generado de una manera consistente, o ayuda en el desarrollo de nuevos estándares del proceso y del producto.

2.6.3.2. Esquema general de los gráficos

En base a la distribución normal, los gráficos de control constituyen un instrumento de diagnóstico de la existencia o no de control. La construcción de tales gráficos obedece a un esquema general que se adopta para cada caso. El esquema general se aprecia en la Figura 02 (Oakland, 2008).

En la ordenada se indica el valor observado (medido) de la característica de calidad, en la abscisa se marca el número de muestra en orden cronológico o secuencia de las extracciones de muestras. En la escala vertical se tienen tres valores importantes por los cuales se trazan líneas horizontales:

- La media μ, que determina la línea media del gráfico.
- El límite superior, $\mu + 3\sigma$, que determine el límite superior de control.
- El límite inferior, μ 3σ , correspondiente al límite inferior de control.

Estas líneas definen dos zonas: la zona I de control, variación normal o común y la zona II, falta de control, cuya variación es no natural y causada por la existencia de causas atribuibles o asignables.

2.6.4 Tipos de gráficos de control

Los gráficos de control de la calidad se dividen en dos tipos principales, dependiendo de las características que estén siendo evaluadas: los gráficos de control de variables y los gráficos de control de atributos (Oakland, 2008). En la Tabla 4 se observan las fórmulas para calcular los límites de control a partir de datos muestrales.




Figura 02. Esquema general para cada caso según la variación Fuente: Gryna *et al.* (2007)

Tabla 4: Cálculo de los límites en gráfico de control

| Tipo de gráfico | Línea central | Límite inferior | Límite superior |
|-----------------------|-------------------|---|--|
| Media | $ar{ar{x}}$ | $\bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R}$ | $\bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R}$ |
| Desviación estándar | $ar{\mathcal{S}}$ | $\bar{\bar{x}} - A_1 \bar{s}$ | $\bar{\bar{x}} + A_1 \bar{s}$ |
| Rango | $ar{R}$ | $D_3ar{R}$ | $D_4ar{R}$ |
| Fracción defectuosa | $ar{p}$ | $\bar{p} - 3\sqrt{\bar{p}\left(\frac{1-\bar{p}}{\bar{n}}\right)}$ | $\bar{p} + 3\sqrt{\bar{p}(\frac{1-\bar{p}}{\bar{n}})}$ |
| Número de defectuosos | $nar{p}$ | $n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$ | $n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$ |
| Defectos por unidad | $ar{c}$ | $\bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$ | $\bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$ |
| Número de defectos | $ar{u}$ | $\overline{u} - 3\sqrt{\overline{u}}$ | $\overline{u} + 3\sqrt{\overline{u}}$ |

Fuente: Oakland (2008)

2.6.5 Capacidad de proceso

La capacidad de proceso es el análisis por el cual se determina si un proceso, tal como funciona en la práctica, entrega productos y servicios que satisfacen las especificaciones o estándares (Molteni y Cecchi, 2005). Por su parte Montgomery (2004) menciona que es la utilización de técnicas estadísticas en el ciclo de un producto, incluyendo las actividades de desarrollo previas a la manufactura, para cuantificar la variabilidad del proceso y analizarla respecto de los requerimientos o especificaciones del producto, así como ayudar al personal de desarrollo y manufactura a eliminar o reducir en gran medida esta variabilidad. Cuando la característica de calidad se encuentra en estado de control estadístico, es el momento de estudiar si el proceso es capaz o no. El estado de control de un proceso garantiza la homogeneidad de sus resultados, pero no si este resultado es aceptable. Si la variación del proceso debida a causas comunes es superior a la tolerancia de la especificación, el proceso producirá un producto homogéneamente defectuoso. Por lo tanto, es necesario estudiar la variación natural del proceso en comparación con la variación permitida por la especificación. Esto es lo que se denomina un estudio de la capacidad del proceso. Si la variación natural del proceso es inferior a la permitida por la especificación diremos que el proceso es capaz y, por lo tanto, el producto resultado del mismo satisface los requerimientos (Gómez et al., 2002).

El histograma puede ser útil para estimar la capacidad de un proceso. Será necesario disponer como mínimo de 100 o más observaciones para que el histograma (o el diagrama de tallo y hoja) sea moderadamente estable y pueda obtenerse una estimación razonablemente confiable de la capacidad del proceso (Gryna *et al.*, 2007). Si el ingeniero de calidad tiene acceso al proceso y puede controlar el esfuerzo de recolección de datos, deberán seguirse los pasos siguientes antes de recabar los datos (Montgomery, 2004):

- Escoger la máquina o máquinas que van a usarse.
- Seleccionar las condiciones de operación del proceso.
- Seleccionar a un operador representativo.
- Controlar cuidadosamente el proceso de recolección de datos y registrar el orden que se produce cada unidad.

El histograma acompañado con el promedio muestral \bar{x} y la desviación estándar muestral \bar{s} , proporciona información sobre la capacidad del proceso (Montgomery, 2004).

La capacidad de proceso se determina utilizando el índice de capacidad de proceso (Ozeki y Asaka, 1992). El índice de capacidad potencial es una comparación entre los límites de especificación (tolerancia) y los límites del proceso sin tomar en cuenta la ubicación del mismo. El índice de capacidad real sí toma en cuenta la localización del centro del proceso en comparación con los límites de especificación. Si un proceso no es potencialmente capaz, definitivamente tampoco tiene capacidad real (Gryna *et al.*, 2007).

Una manera de evaluar la capacidad del proceso para producir dentro de especificaciones, es comparar el ancho de la especificación con el ancho del proceso (Escalante, 2003).

Según Escalante (2003) el índice de capacidad potencial se define como:

$$Cp = \frac{a}{b} = \frac{LSE - LIE}{6S}$$
 $S = \widehat{\sigma}$

Cabe resalar que el índice Cp mide si la variabilidad del proceso puede adaptarse dentro del rango de la especificación. No indica si el proceso está funcionando en realidad dentro de la especificación, porque el índice no incluye una medida del promedio del proceso (Oakland, 2008).

Así, el índice Cp mide la capacidad potencial, asumiendo que el promedio del proceso es igual al punto medio de los límites de la especificación y que está operando en control estadístico, debido a que el promedio con frecuencia no se encuentra en el punto medio, es útil tener índice de capacidad que refleje tanto la variación como la ubicación del promedio del proceso. Dicho índice es Cpk (Gryna *et al.*, 2007).

El Cpk se obtiene mediante la fórmula:

$$Cpk = (1 - K)\frac{T}{6s}$$

$$K = \frac{|\textit{valor medio de la especificación} - \bar{X}|}{T/2}$$

2.6.6 Comparación del proceso con las especificaciones

De acuerdo a los que aprecia en la Figura 03, se pueden presentar los siguientes cuatro casos (Kume, 1994):

- a) Proceso no controlado y se producen defectuosos.
- b) Proceso en estado de control y se producen defectuosos.
- c) Proceso no controlado pero no se producen defectuosos.
- d) Proceso controlado y no se producen defectuosos.

La comparación entre los datos del proceso con los límites de especificación se puede apreciar en la Figura 03.




Figura 03. Estado de control según el Histograma

Fuente: Kume (1994)

III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN

El presente trabajo de investigación no experimental se llevó a cabo en la planta pesquera Conserfish S.A, ubicado en la Av. Faucett y Néstor Gambetta kilómetro 13.3, Callao.

3.2 MATERIALES

3.2.1. Normas y disposiciones legales

Se utilizaron las normas y dispositivos legales siguientes:

- Norma Técnica Peruana 204.001:1980 Conservas de productos pesqueros. Generalidades.
- Norma Técnica Peruana 204.002:1981 Conservas de pescado. Clasificación de acuerdo a la presentación del contenido.
- Norma Técnica Peruana 204.019:1981 Requerimientos generales para el funcionamiento de fábricas de conservas de productos pesqueros.
- ➤ CODEX STAN 119-1981, Rev. 1-1995. Norma del Codex para pescado en conserva.
- Código internacional recomendando de prácticas para el pescado en conservas. Codex Alimentarius.
- NTP-ISO 9001:2009. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.

3.2.2. Documentos internos de la empresa

- Manual HACCP
- Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la elaboración de conservas de pescado
- Manual de Programa de Higiene y Saneamiento
- Registros de control de producción

3.2.3. Equipos

- Hardware: Laptop HP, Dual-Core
- Software: Windows 7, Office 2013, Adobe Reader 10
- USB 8 gigas

3.2.4. Herramientas de Calidad

- Diagrama de flujo
- Tormenta de ideas
- Diagrama de afinidad
- Matriz de selección de problemas
- Técnica de Grupo Nominal (TGN)
- Diagrama de Causa y Efecto

3.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología para elaborar un diagnóstico sobre las actividades en la producción de conservas y desarrollar una propuesta de mejora en la Empresa Conserfish S.A. se observa en la Figura 4.

3.3.1. Reunión y presentación

Para la ejecución del presente trabajo de investigación, el grupo de trabajo se reunió con la Dirección General de la empresa Conserfish S.A., a fin de presentar formalmente el plan de trabajo a realizar, dar a conocer los objetivos que se pretenden alcanzar, apoyo en la recolección de los datos y reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo del trabajo a favor de la mejora y beneficio de la empresa.

3.3.2. Observación *in situ* de las instalaciones de Conserfish S.A.

La visita a las instalaciones donde se elaboran los productos, se realizó para familiarizarse y obtener evidencia objetiva de la situación actual de la empresa Conserfish S.A. respecto a la organización, condiciones de producción, áreas de trabajo, productos, instalaciones, entre otros, y corroborar así la información obtenida en la entrevista con la Jefa de Producción, la Jefa de Calidad, así como otro personal encargado de los procesos que involucran la obtención del producto final. Esto sirvió para conocer los siguientes aspectos:

- Organización de la empresa, métodos de trabajo y funciones del personal.
- Características de las instalaciones e infraestructura.
- Entorno de la empresa
- Documentación interna
- Mercado y competencia




Figura 04. Diagrama de actividades para desarrollo del trabajo de investigación Fuente: elaboración propia

3.3.3. Recopilación de información

Se recopiló la información necesaria a través de entrevistas personales con el gerente general, jefe de calidad, jefe de producción y personal de la empresa, durante las cuales se aplicaron las encuestas: Lista de verificación cuantitativa de la NTP ISO 9001:2009 y Encuesta de calificación de fábricas de productos hidrobiológicos envasados. También se realizaron visitas a las instalaciones para revisar la documentación interna y observar las actividades operacionales de la empresa.

3.4 LISTA DE VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LA NTP ISO 9001:2009

La metodología para aplicar la lista de verificación cuantitativa fue asignar una valoración a cada respuesta dada por parte del personal encuestado. Esta valoración fue asignada sobre la base del cumplimiento de los requisitos (capítulos) de la Norma como se explica en la Tabla 5.

Tabla 5. Calificación por pregunta de la lista de verificación de la NTP ISO 9001:2009

| PUNTUACIÓN | OBSERVACIÓN | SIGNIFICADO |
|------------|-----------------|--|
| 0.00 | No | No existe evidencia |
| 0.25 | Mínimamente | Muy pocas características han sido establecidas e implementadas por la empresa. |
| 0.50 | Parcialmente | Algunas características han sido establecidas e implementadas por la empresa. |
| 0.75 | Sustancialmente | La empresa ha instalado la mayoría de las características importantes de requerimiento específico NTP ISO 9001:2008. |
| 1.00 | Totalmente | Se considera estar lista para recibir la certificación con respecto a este elemento. |

Fuente: Chávez et al. (2000)

Se realizó mediante entrevistas al personal de la empresa, tomándose como base la lista de verificación cuantitativa de la norma ISO 9001:2009, comprobándose el grado de cumplimiento de los requisitos en la empresa Conserfish S.A. con respecto a la norma, tal y como se puede observar en la Tabla 6.

Durante la aplicación de la lista de verificación se entrevistó al siguiente personal:

- Jefe de Producción
- Jefe de Aseguramiento de la Calidad
- Técnicos de Aseguramiento de Calidad
- Jefe de Mantenimiento

Después de aplicar la escala de calificación a cada pregunta se procedió a sumar los puntajes alcanzados por cada acápite y capítulo de la NTP ISO 9001:2009. La puntuación que se obtuvo en cada acápite se normalizó utilizando la siguiente fórmula:

Puntaje normalizado por requisito =
$$\frac{TOTAL*10}{N}$$

donde:

Total: sumatoria de los puntajes obtenidos por cada pregunta evaluada.

N: número de preguntas evaluadas por requisito.

Al terminar de aplicar la encuesta se realizó una evaluación por requisito para comprender mejor el estado de la empresa y cuáles eran los puntos en los que se requieren mejora y cuáles los puntos en los que se encuentra mejor de acuerdo a lo que lo que la norma indica, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

Se excluyó el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo de la norma ISO 9001:2009, puesto que la empresa no diseña y desarrolla nuevos productos, por lo que a estas preguntas no fueron evaluadas. En auditorías de calidad esta situación es referida como "no aplica". El valor óptimo que pueden alcanzar los acápites después de ser normalizados fue 10 y los valores intermedios se calificaron tal y como se observa en la Tabla 6.

Tabla 6: Calificación según la valoración normalizada de cada requisito de la NTP 9001:2009

| RANGO | CALIFICACIÓN | | |
|---------|--------------|--|--|
| <9-10] | Muy bueno | | |
| <7 - 9] | Bueno | | |
| <5-7] | Regular | | |
| [0-5] | Deficiente | | |

Fuente: Chávez et al. (2000)

Por último, la puntuación total obtenida alcanzada por la empresa Conserfish S.A., al sumar los puntajes de cada requisito de la NTP ISO 9001:2009, fue comparada con la escala recomendada por Marquina y Ramírez (2013) mostrada en la Tabla 7.

Tabla 7: Nivel de cumplimiento de la empresa Conserfish S.A. respecto a la NTP ISO 9001:2009

| PUNTAJE | DESCRIPCIÓN |
|---------------|---|
| < 160 – 174] | Cumple los requisitos con excelentes sistemas de calidad y rendimiento. |
| < 142 – 159] | Cumple los requisitos con sistemas de seguridad y rendimiento superiores a la media. |
| < 124 – 141] | Cumple los requisitos con sistemas y rendimientos aceptables. |
| < 106 - 123] | Cumple los requisitos con sistemas y rendimientos mínimos. Requiere mejoras. Acciones correctoras necesarias. |
| < 88 – 105] | Requiere mejoras, acciones correctoras inmediatas. |
| < 0 - 87] | Deficiente. Requiere mejores sustanciales. |

Fuente: adaptado de Marquina y Ramírez (2013)

3.5 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CALIFICACIÓN DE FÁBRICAS DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS ENVASADOS

Se aplicó la encuesta de calificación de fábricas de productos hidrobiológicos (ITINTEC, 1975), sin considerar el capítulo VI "Laboratorio de metrología" porque la empresa no aplica este requisito. La evaluación se efectuó, mediante la verificación del "Principio básico" y la "Valoración de deméritos". Esta encuesta comprendió los siguientes capítulos:

- La organización de calidad de la empresa
- Control en recepción
- Control en procesos y en producto final
- Disposición de materiales o productos defectuosos.
- Laboratorio de materiales y procesos
- Fabricación
- Personal
- Almacenes
- Locales

La evaluación se efectuó mediante la valoración del principio básico y la valoración de los deméritos. Cada principio básico tiene un puntaje determinado, cada demérito tiene un puntaje, el cual varía desde cero hasta su valor máximo dependiendo del grado de deficiencia en que se presente. Los puntajes obtenidos por los deméritos fueron sumados y restados del puntaje básico. La diferencia resultante fue expresada en porcentaje (G). Luego, el valor fue comparado con los niveles de cumplimiento mostrados en la Tabla 8 y determinó el tipo de fábrica de acuerdo a las exigencias en su producción.

Tabla 8: Cumplimiento de la empresa según la encuesta de calificación de fábricas de productos hidrobiológicos envasados

| CUMPLIMIENTO (%) | SIGNIFICADO |
|------------------|---|
| 91 – 100 | Cumple con todas las condiciones del local, equipo, personal y sistemas de trabajo, necesarias para la obtención de un buen producto. |
| 71 – 90 | Cumple con varias condiciones del local, equipo, personal y sistemas de trabajo, necesarias para la obtención de un buen producto. |
| 51 – 70 | Cumple con algunas condiciones del local, equipo, personal y sistemas de trabajo, necesarias para la obtención de un buen producto. |
| 50 o menos | No cumple o lo hace parcialmente con las condiciones del local, equipo, personal y sistemas de trabajo, necesarias para la obtención de un buen producto. |
| | (%) 91 – 100 71 – 90 51 – 70 |

Fuente: Cárdenas y Micher (2014)

También se elaboró una gráfica de perfil mostrando los resultados por capítulos y el total.

3.6 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

Con la información obtenida a través de la lista de verificación cuantitativa y la encuesta de calificación de fábricas, referidas en 3.4 y 3.55, respectivamente; además de las entrevistas al personal técnico y trabajadores, se determinó la situación de la empresa respecto a las exigencias mínimas requeridas para el desempeño de sus actividades en la gestión de la producción.

3.7 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS DEFICITARIOS

En la identificación y priorización de los problemas o deficiencias especificas en la empresa participó el equipo integrado por los dos miembros ejecutores del presente trabajo (CCh y JM y la Jefe de Producción (JPr) de la empresa, para el caso se utilizó la Técnica de Grupo Nominal (TGN) recomendada por Brocka y Brocka (1994). En la Figura 05 se presenta la metodología empleada para la determinación de las deficiencias, cuyas etapas se explican a continuación.



Figura 05. Etapas para la determinación de deficiencias

3.7.1. Generación de ideas

Esta etapa fue reemplazada por los problemas, deficiencias e incumplimientos hallados en la lista de verificación y la encuesta señaladas en los acápites 3.4 y 3.5; éstos fueron identificados y enlistados en una sola relación.

3.7.2. Aclaración e interrelación de problemas

Utilizando el diagrama de afinidad (Vilar, 1997) los problemas encontrados fueron ordenados y agrupados con el objetivo de reducirlos a un número de problemas más fácilmente manejables, se usó la técnica de tarjetas.

3.7.3. Fase de multivotación

El equipo de trabajo utilizó la escala de votación que estuvo compuesta por cinco valoraciones como se muestra en la Tabla 9.

Tabla 9. Escala de valores para cada fase de la Multivotación

| VALOR | INTERPRETACIÓN | | |
|-------|-------------------------|--|--|
| 5 | Muy importante | | |
| 4 | Importante | | |
| 3 | Medianamente importante | | |
| 2 | Poca importancia | | |
| 1 | No prioritaria | | |

Fuente: Cárdenas y Torres (2009)

Luego, cada integrante procedió a la votación según su criterio asignando el mayor valor (5) a la idea que consideró de mayor importancia y el menor valor (1) a la idea que consideró no prioritaria, anotándose las calificaciones en el formato de la Tabla 10.

Tabla 10. Votación de los problemas obtenidos

| N° | Problemas | Miembros del equipo | | | TD 4 1 |
|----|-----------|---------------------|----|-----|--------|
| | | CCh | JM | JPr | Total |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

Fuente: elaboración propia

Los problemas calificados fueron ordenados de acuerdo al puntaje total obtenido en forma decreciente. Por consenso, se decidió seleccionar aquellos 05 problemas que obtuvieron mayor puntaje.

3.7.4. Matriz de selección de problemas

Los cinco (05) problemas seleccionados anteriormente fueron priorizados de acuerdo a su importancia en función a diversos criterios recomendados por Cárdenas y Torres (2009). Para esto, se utilizó la matriz de selección de problemas siguiendo los pasos que a continuación se describen (Vilar, 1997).

3.7.4.1 Determinación de los criterios de selección de los problemas

Los criterios propuestos por el equipo de trabajo, se muestran en la Tabla 11.

Tabla 11. Criterios propuestos para la evaluación de los problemas seleccionados

CRITERIOS

| Α | Inversión estimada |
|---|--------------------------------------|
| В | Tiempo estimado de solución |
| С | Reacción del personal ante el cambio |
| D | Satisfacción del cliente |
| Е | Efecto sobre la calidad del producto |
| F | Apoyo de la alta dirección al cambio |
| | |

Fuente: Cárdenas y Torres (2009)

A continuación se describe el significado de cada uno de los criterios seleccionados:

• Inversión estimada: cantidad aproximada de dinero que se necesitará para implementar la propuesta de mejora. Ésta puede ser:

Inversión alta (mayor a US \$ 5000) : 1
Inversión media (entre a US \$ 2000 y \$ 5000) : 2
Inversión baja (menor a US \$ 2000) : 3

• Tiempo estimado de implementación: es el tiempo aproximado que le tomará a la empresa implementar la propuesta de mejora. Éste puede ser:

Largo (más de 1 año) : 1
Mediano (entre 6 meses y 1 año) : 2
Corto (6 meses) : 3

• Reacción al cambio del personal: se refiere a la reacción del personal ante el cambio que se generará en implementar la propuesta de mejora. Puede ser:

Se adecua: 3Indiferencia: 2Se resiste: 1

• Satisfacción del cliente: este criterio hará referencia a la mejora de la calidad de los servicios prestado por la organización al solucionar el problema.

 Alta
 : 3

 Media
 : 2

 Baja
 : 1

• Efecto sobre la calidad del producto: se refiere a que tan significativo será el resultado de la propuesta de mejora sobre la calidad del producto final. Puede ser:

 Alta
 : 3

 Media
 : 2

 Baja
 : 1

• Apoyo de la alta dirección al cambio: este criterio se referirá a la identificación y compromiso que muestre la alta dirección con toda la organización para la solución de problemas.

 Alta
 : 3

 Media
 : 2

 Baja
 : 1

3.7.4.2 Determinación de los factores de ponderación

Como los criterios seleccionados no tenían el mismo grado de importancia, por acuerdo de los integrantes del equipo, se calificó a cada uno de los criterios según el análisis de los pro y los contra de los mismos, estos valores fluctuaron de 1 a 5, dándole un puntaje de 5 a aquel criterio que se consideró determinante en la resolución del problema y un puntaje de 1 a aquel criterio considerado de menor importancia.

Los factores de ponderación se calcularon, primero, a partir de la división de los promedios (obtenidos por cada criterio luego de la votación entre el número de miembros del equipo (3), luego se tomó el menor promedio se le consideró como factor de ponderación 1.0 y en función a éste de manera relativa se calculó el resto de factores. Los resultados se muestran en la Tabla 12.

Tabla 12. Factores de ponderación para los criterios seleccionados

| Criterios | | Mie | embros o | del equipo | Total | Duomadia | Factor de |
|-----------|--------------------------------------|-----|----------|------------|-------|----------|-------------|
| | Criterios | CCh | JM | JPr | Total | Promedio | Ponderación |
| A | Inversión estimada | 5 | 4 | 4 | 13 | 4,3 | 1,4 |
| В | Tiempo estimado de solución | 3 | 2 | 5 | 10 | 3,3 | 1,1 |
| C | Reacción del personal ante el cambio | 4 | 3 | 2 | 9 | 3,0 | 1,0 |
| D | Satisfacción del cliente | 5 | 3 | 3 | 11 | 3,7 | 1,2 |
| Е | Efecto sobre la calidad del producto | 4 | 4 | 5 | 13 | 4,3 | 1,4 |
| F | Apoyo de la alta dirección al cambio | 5 | 3 | 4 | 12 | 4,0 | 1,3 |

Fuente: elaboración propia

Por último, con los criterios seleccionados y los valores obtenidos se niveles y factores de ponderación, se construyó la matriz de selección de problemas tal como se observa en la Tabla 13.

Tabla 13. Matriz de Selección de problemas

| FP | Criterios | Nivel | | | P | ROB | LEM | IAS | | | |
|-----|--------------------------------------|------------------|----|--|-------|-----|-------|-----|----|--|---|
| 1 | Cincilos | 111701 | P1 | | P1 P2 | | P2 P3 | | P4 | | 5 |
| | | Alta = 1 | | | | | | | | | |
| 1,4 | Inversión estimada | Media = 2 | | | | | | | | | |
| | | Baja = 3 | | | | | | | | | |
| | | Largo = 1 | | | | | | | | | |
| 1,1 | Tiempo estimado de solución | Medio = 2 | | | | | | | | | |
| | | Corto = 3 | | | | | | | | | |
| | | Se adecua = 3 | | | | | | | | | |
| 1,0 | Reacción del personal ante el cambio | Indiferencia = 2 | | | | | | | | | |
| | | Se resiste = 1 | | | | | | | | | |
| | | Alta = 3 | | | | | | | | | |
| 1,2 | Satisfacción del cliente | Media = 2 | | | | | | | | | |
| | | Baja = 1 | | | | | | | | | |
| | | Alta = 3 | | | | | | | | | |
| 1,4 | Efecto sobre la calidad del producto | Media = 2 | | | | | | | | | |
| | | Baja = 1 | | | | | | | | | |
| | | Alta = 3 | | | | | | | | | |
| 1,3 | Apoyo de la alta dirección al cambio | Media = 2 | | | | | | | | | |
| | | Baja = 1 | | | | | | | | | |

FP: Factor de ponderación Fuente: elaboración propia

3.7.4.3 Priorización de problemas

Cada participante procedió a evaluar los problemas, determinado en qué nivel cada criterio tuvo influencia sobre un determinado problema. Se procedió a ordenar los resultados en la matriz de problemas, colocando la calificación de cada uno de los participantes por nivel para multiplicarlo por el nivel. Luego se sumó el total y se multiplicó por el valor ponderado de cada criterio, sumando los valores parciales en forma vertical obtenidos de cada criterio por problema. Luego se ordenó y seleccionó el problema que obtuvo el mayor puntaje. Además, para facilitar la elaboración de la propuesta de mejora el equipo ejecutor estimó conveniente el elaborar un diagrama de causa y efecto al problema prioritario (efecto) obtenido en 3.7.4.3 (ver Figura 6) y de esta forma visualizar las probables causas que provocaron su aparición.




Figura 6. Diagrama de Causa y Efecto

Fuente: Ozeki y Asaka (1992)

3.8 PROPUESTA DE MEJORA

En base al problema prioritario determinado en el ítem 3.7.4.3, se planteó una mejora en el control de procesos, la cual estuvo direccionada al proceso productivo de elaboración de conservas. En conversaciones con los directivos de producción y, de acuerdo con el interés de la gerencia, se estimó convenientemente analizar la característica peso en la actividad de llenado de las latas en la línea de conservas de Jurel entero en salsa de tomate. Se utilizaron las herramientas estadísticas: gráfico de control de variables (\bar{X} , R), gráfico de rangos y gráfico de capacidad de proceso (Escalante, 2003 y Ozeki y Asaka, 1992). Para el caso se empleó el software Minitab 16.0.

3.8.1 Gráfico de control estadístico

Para la elaboración del gráfico de control se tomaron los datos históricos de la empresa (Anexo 01) para el producto jurel entero en salsa de tomate.

El tamaño de muestra (n) fue de 10 unidades en todos los casos, mientras que el número de muestras (k) o subgrupos fue variable dependiendo de la cantidad de producción. Se elaboraron las gráficas \bar{x} -R, su construcción implicó los siguientes pasos:

Paso 1: Cálculo de la media aritmética y rango muestral

donde: $\bar{x} = \text{media aritmética muestral}$

N= tamaño de muestra

también se obtiene el rango muestral

$$R = X_{m\acute{a}x} - X_{min}$$

Paso 2: Construcción del gráfico \bar{x} - R Se obtienen primero los valores de $\bar{\bar{x}}$ y \bar{R}

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^{h} \bar{X}}{h}$$
; i = 1, 2, ... h

donde: $\bar{x} = \text{media de las medias muestrales}$

h = número de muestras

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^{h} R}{h}$$
; i = 1, 2, h

donde:

 \bar{R} = media de los rangos muestrales

Para determinar los límites de control del gráfico \bar{X} , se utilizó la siguiente fórmula:

$$LSC = \bar{x} + A_2 \bar{R}$$

Línea central = \bar{x}

$$LIC = \bar{x} - A_2 \bar{R}$$

El factor A_2 para gráficos de control de variables que dependen del tamaño de muestra se obtuvo de la Tabla de factores para gráficos de control (Anexo 02).

Paso 3: Construcción del gráfico \bar{R}

Como los límites de control de la gráfica \bar{X} dependen de la variabilidad del proceso, estos límites no tendrán mucho sentido a menos que la variabilidad esté bajo control.

Para hallar los límites de control para el gráfico R se utilizaron las siguientes fórmulas:

LSC =
$$\bar{R}D_4$$

Línea central = \bar{R}
LIC = $\bar{R}D_3$

Los factores D₃ y D₄ para gráficos de control de variables que dependen del tamaño de la muestra obtuvieron de la Tabla de factores para gráficos de control (Anexo 02).

Luego de determinar los límites de control se plotearon los datos de la variable o característica en el eje de las ordenadas y el tiempo respectivo en el eje de las abscisas.

3.8.2 Análisis de la Capacidad de Proceso

Para elaborar el gráfico de capacidad de proceso, de acuerdo con Ozeki y Asaka (1992) se consideró la construcción de un histograma de frecuencia para el producto en estudio, de esta manera se pudo observar el despliegue del histograma entre los límites de la tolerancia o especificaciones, como indicar cuantitativo, además, se calculó el índice de capacidad de proceso.

3.8.2.1 Gráfico de capacidad de proceso

Se construyó histograma de frecuencia de acuerdo a lo señalado por Kume (1994), calculando los siguientes datos: rango de los datos; número, intervalo y límites de clase; frecuencias acumuladas y absolutas y, por último, punto medio de cada intervalo. Luego se construyó el gráfico ploteando los datos de la frecuencia en la ordenada y el tiempo. En el eje de ordenadas se ubicaron los límites de especificación de la empresa (280 y 320 g) proyectándolos en forma paralela al eje horizontal.

Antes de elaborar los gráficos, fue necesario demostrar que los datos de peso de llenado pertenecen a una distribución normal. Para ello fue necesario la construcción la construcción del gráfico de probabilidad normal, considerándose las observaciones respectivas, para cada variable en estudio, ordenadas por rango o jerarquía. Se utilizó para el caso el software Minitab 16.0.

La posición de la gráfica P_i con rango "i" se calculó de la siguiente manera:

$$P_{i} = \frac{(i - \frac{1}{2})}{n}$$

donde: n: tamaño de muestra

Luego de determinar los valores de P_i se plotearon los datos de la variable o característica en el eje de las abscisas y las probabilidades respectivas en el eje de las ordenadas. A través de la inferencia estadística, se determinó si los datos para cada una de las variables analizadas se ajustaban a una distribución normal.

Se consideraron los siguientes pasos:

a. Plantear la hipótesis que se desea probar en función de la variable en estudio:

H_o: los datos para la variable peso se ajustan a una distribución normal.

Ha: los datos para la variable peso no se ajustan a la distribución normal.

b. Fijar el nivel de significación: $(\alpha = 0.05)$

c. Prueba estadística: Anderson – Darling

d. Regiones críticas:

Si:

 $P - value > \alpha => Se$ acepta H_0 : los datos se ajustan a una distribución normal.

Si:

 $P - value \le \alpha => Se rechaza H_0$: los datos no siguen una distribución normal.

e. Conclusión:

La conclusión se hace en función del valor P – value.

3.8.3 Determinación del Índice de Capacidad de Proceso

Para determinar el índice de capacidad de proceso (C_p) , así como el índice de capacidad de proceso real (C_{pk}) , se hizo el análisis de la variable peso con datos correspondientes a los meses junio, julio, agosto y setiembre del 2012.

La capacidad de proceso se puede expresar para la característica con límite superior e inferior (LSE y LIE, respectivamente) tal como en la siguiente expresión:

$$C_p = \frac{LSE - LIE}{6s_p}$$

donde: C_p : índice de capacidad de proceso.

LSE: límite superior de especificación

LIE: límite inferior de especificación

 S_p : \bar{R}/d_2

 \bar{R} : promedio de rangos móviles

D₂: factor para gráficos de control de variables

Las posibles relaciones entre la variabilidad del proceso y los límites de la especificación se muestran en la Tabla 19. En todos los casos se asume que la media del proceso se encuentra en el punto medio entre los límites de la especificación (Ozeki y Asaka, 1992).

En la Tabla 14 se muestran los límites de especificación de las variables, los cuales fueron requeridos para la estimación del índice de capacidad.

Tabla 14. Criterios empleados para la determinación del índice de capacidad de proceso

| Ср | Evaluación | Pronóstico |
|---------------------|------------|---|
| Cp >1,33 | Buena | La capacidad del proceso satisface completamente las especificaciones. |
| $1,33 \ge Cp > 1,0$ | Aceptable | La capacidad del proceso no satisface completamente las especificaciones; debe continuar el control de proceso. |
| 1,0 ≥ Cp | Inadecuado | Capacidad del proceso inadecuada, deben hacerse mejoras. |

Fuente: Ozeki y Asaka (1992)

Para la determinación del índice de performance del proceso (C_{pk}) se utilizó la siguiente expresión:

$$C_{pk} = min \left[\frac{LSE - \bar{x}}{3s_p}, \frac{\bar{x} - LIE}{3s_p} \right]$$

donde: C_{pk} : índice de capacidad de proceso

LSE: límite de especificación

LIE: límite inferior de especificación

 \bar{x} : promedio de datos

 $s_p: \bar{R}/d_2$

 \bar{R} : promedio de rango

 d_2 : factor para gráficos de control de variables

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa Conserfish SA es una empresa del sector pesquero dedicada al procesamiento y comercialización de conservas de pescado con licencia de operación vigente, RD. N° 159-2006-PRODUCE/DGEPP. Emitida por el Ministerio de la Producción para el procesamiento de conservas de pescado.

4.1.1 Ubicación

La planta de procesamiento se encuentra ubicada en la Av. Néstor Gambeta kilómetro 13,3 , Callao, caracterizado por si compromiso y responsabilidad en la elaboración d sus productos y dentro de las perspectivas de los principios del aseguramiento de la calidad de un mercado cada vez más competitivos y difícil; ha desarrollado un plan que permite conducir en términos estrictamente preventivos los peligros inherentes a sus procesos productivos, asegurando de este modo, un sistema de aseguramiento de calidad y su consecuente obtención de productos sanos, seguros y adecuados.

4.1.2 Organización

La empresa Conserfish S.A. tiene el siguiente organigrama (Figura 7):




Figura 7. Organigrama de la Empresa Conserfish S.A.

4.1.3 Productos elaborados

En la Tabla 15, se aprecia la relación de conservas de pescado producidas por la empresa en estudio y en registro sanitario que autoriza legalmente su producción.

Tabla 15: Relación de conservas de pescado elaborados en Conserfish S.A.

| FORMATO | CONSERVAS DE PESCADOS | Registro Sanitario de Producto |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Filete de bonito en aceite vegetal | RSPNCRCLCN0111 SANIPES |
| | Filete de barrilete en aceite y agua | RSPNCRHLCN0110 SANIPES |
| | Filete de jurel en aceite y agua | RSPNCRHLCN0210 SANIPES |
| | Filete de caballa en aceite y agua | RSPNCRHLCN0407 SANIPES |
| Tuna ¹ / ₂ lb | Lomito de anchoveta en aceite y agua | RSPNCRHLCN0109 SANIPES |
| | Desmenuzado de jurel en agua y sal | RSPNCRCLN0307 SANIPES |
| | Desmenuzado de caballa en agua y sal | RSPNCRHLCN0310 SANIPES |
| | Desmenuzado de anchoveta en agua y sal | RSPNCRHLCN0209 SANIPES |
| | Desmenuzado de caballa en agua y sal | RSPNCRLCN0206 SANIPES |
| | Desmenuzado de machete en agua y sal | RSPNCRHLCN0206 SANIPES |
| | Machete entero en salsa de tomate | RSPNCRHLCN0510 SANIPES |
| Tall 1 lb | Jurel entero en salsa de tomate | RSPNCRHLCN0409 SANIPES |
| 1 211 1 10 | Machete entero en agua y sal | RSPNCRHLCN0610 SANIPES |
| | Jurel entero en agua y sal | RSPNCRHLCN0509 SANIPES |
| Oval | Jurel entero en salsa de tomate | RSPNCRCLCN0507 SANIPES |
| | Jurel entero en salsa de tomate | RSPNCRCLCN0607 SANIPES |
| Tinone | Anchoveta entera en salsa de tomate | RSPNCRHLCN0309 SANIPES |
| Tinapa | Pejerrey entero en salsa de tomate | RSPNCRHLCN0810 SANIPES |
| | Lorna entera en salsa de tomate | RSPNCRHLCN0710 SANIPES |

Fuente: Conserfish S.A. (2012)

De acuerdo con la información brindada por la Jefa de Producción, la elaboración de las conservas se efectúa cumpliendo con las especificaciones técnicas de conservas de pescado, de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales (INDECOPI) y los requerimientos de la Norma Sanitaria para las actividades Pesqueras y acuícolas. DS N° 040-2001-PE.

4.1.4 Producción de conservas

La empresa produce conservas de varias especies de pescado en diversas presentaciones, tal como se indica en la Tabla 15. De acuerdo con la Gerencia General la estructura de ventas por productos en el año 2012 fue la siguiente:

| _ | Jurel entero en salsa de tomate | 41,8% |
|---|------------------------------------|-------|
| _ | Jurel entero en agua y sal | 19,2% |
| _ | Filete de lomito en aceite vegetal | 15,6% |
| _ | Filete de caballa en aceite y agua | 13,1% |

– Otros 10,3%

Se aprecia que la conserva de jurel entero en salsa de tomate fue el producto de mayor venta en el 2012, alcanzando una cantidad de más del 40% del total.

4.1.5 Elaboración de conservas de pescado

Teniendo en cuenta la información sobre la producción de conservas revisada y lo manifestado por la Jefe de Producción, la cantidad de producto que más se elabora es el jurel en salsa de tomate. Por lo tanto, se consideró realizar una descripción detallada de la elaboración de este producto en la empresa (Conserfish S.A., 2012).

4.1.4.1 Flujo de elaboración de conserva para el jurel entero en salsa de tomate

En la Figura 08 se muestra el diagrama de flujo de elaboración de conserva de jurel entero en salsa de tomate.




Figura 08. Flujograma de la elaboración de conserva jurel entero en salsa de tomate Fuente: Conserfish S.A. (2012)

4.1.4.2 Descripción de las operaciones de la elaboración de conservas de jurel entero en salsa de tomate

A. Recepción de materia prima

La materia prima llega a la planta en cámaras isotérmicas, estibada en cubetas de plástico con hielo conservándose a una temperatura de $0^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$.

El pescado se somete a una evaluación sensorial para determinar el grado de frescura, se usa una tabla de evaluación sensorial para pescado fresco. También se realiza control de temperatura del pescado mayor a 4°C la cual es recibida en la zona de recepción de cilindros de plástico con salmuera al 3% y hielo. Es conveniente seleccionar las piezas del pescado (jurel, anchoveta, machete, pejerrey, lorna) destinadas al corte y así reducir las maltratadas y lesionadas.

B. Almacenamiento en cilindros de plástico

La materia prima recibida que no se procesa de inmediato se almacena en cubos plásticos herméticamente cerrados con hielo, serán procesadas de acuerdo al orden que han sido llenadas. Cuando hay demora en el proceso de la materia prima, a los cilindros de plásticos se les agrega más hielo con la finalidad de conservar las características organolépticas el pescado.

La temperatura de la materia prima no debe ser mayor a 4,5°C.

C. Corte y eviscerado

Esta operación consiste en seccionar o separar la cabeza y cola de la pesca pescado (jurel, anchoveta, machete, pejerrey, lorna), se realiza mediante una maquina cortadora de acero inoxidable, previamente desinfectadas con hipoclorito de calcio a 50ppm de CLR. El corte debe ser parejo y perpendicular al espinazo o línea horizontal del pescado. Luego del corte inmediatamente se realiza el eviscerado que consiste en la extracción total de las vísceras mediante una máquina de succión.

D. Lavado y escamado

Se realiza en una máquina lavadora y escamadora, para este fin se utiliza un chorro de agua potable clorada (0,5-2 ppm de CLR), en esta operación se eliminan totalmente las impurezas, la sanguaza y, también, se efectúa la separación de toda pieza defectuosa ya sea por mal corte o por defecto de textura o integridad debido al manipuleo.

E. Envasado

Se realiza manualmente a través de las trabajadoras que realizan esta operación teniendo en cuenta el peso siguiente respecto al tipo de envase a utilizar:

Un responsable de Control de Calidad continuamente verifican la calidad del envasado: apariencia externa, olor, sabor y ausencia de cuerpos extraños.

F. Cocinado

Las latas con el pescado son colocadas en una faja transportadora de malla y conducidas a un cocinador continuo, a una temperatura de 95°C y a una presión de vapor de 4 psi, siendo el tiempo de cocinado de 20 a 30 min. La finalidad de esta operación es cocinar la carne, mejorar la textura, estabilizar el color y eliminar en parte agua y aceite del pescado. Al término de la cocción, las latas son alineadas en un dispositivo tipo cesta, se cierra la tapa y se voltea escurriéndose el licor de cocción.

G. Enfriado

El pescado cocido es transportado al área de enfriamiento a temperatura ambiente.

H. Evacuado

Esta operación se realiza a una temperatura de 90° a 100°C aproximadamente, para eliminar el aire atrapado en la lata creando un vacío dentro del envase, teniendo como funciones conexas las siguientes:

- Reducir al mínimo la presencia de aire para evitar la oxidación del producto; así como impedir el crecimiento de microorganismos aerobios viables patógenos y alterantes
- Evitar la deformación de la lata, por expansión del aire que pueda quedar en ella, durante el proceso de esterilización
- Permitir que las tapas y cuerpo del envase metálico se mantengan inalterables, sin deformación visible alguna.

I. Adición de líquido de gobierno

El líquido de gobierno, salmuera al 3% o salsa de tomate de 15 Brix $^{\circ}$, son agregados automáticamente desde una marmita a temperatura comprendida entre $85^{\circ}\text{C} - 90^{\circ}\text{C}$.

J. Sellado

Antes del sellado las tapas son codificadas en forma automática por medio de una inyectora, los códigos son impresos en la parte superior de la tapa. El código es una combinación de

números y letras que están especificados en la autorización de codificación del Ministerio de Producción.

Se lleva a cabo en máquinas selladoras automáticas por el método de doble costura. Éste se basa en dos operaciones; la primera que es el enganche y la segunda operación que el planchado el cual da el ajuste para la hermeticidad, un buen sellado aísla al producto del medio evitando así la contaminación del producto durante el enfriado y después de ser esterilizado.

K. Lavado de envases

En esta operación se eliminan totalmente los restos de producto que puedan quedar adheridos en la lata, para esto se ingresa la lata sellada en la lavadora de latas, la cual cuenta con tres cañerías de agua caliente a 80°C y es aplicada a presión para eliminar los restos de producto.

L. Esterilización

Es la operación mediante la cual el producto se somete a vapor saturado directo dentro de un autoclave horizontal, la finalidad es de darle al producto un tratamiento térmico con el fin de obtener esterilidad comercial. Los parámetros son: 112°C y a una presión de 10,3 lb/pulg² a un tiempo determinado de acuerdo a estudios de Fo con la finalidad de destruir las esporas del *Clostridium botulinum*.

M. Enfriamiento

Luego de terminado el esterilizado se procede al enfriamiento del producto terminado dentro de las autoclaves, mediante suministro simultáneo de aire y agua potable fría, hasta una temperatura cercana a 40°C.

N. Limpieza y embalado

Los carros provistos con latas de conservas esterilizadas se retiran de la marmita, se sacan las latas y son limpiadas y embaladas en cajas de cartón de forma manual. La finalidad de la limpieza es retirar sustancias extrañas que pudiesen alterar la presentación del producto final.

O. Almanecamiento y etiquetado

Se realiza en ambiente techado y ventilado sobre parihuelas de madera con superficies limpias, a fin de brindar seguridad y limpieza a las cajas. El etiquetado se realiza de acuerdo a normas establecidas teniendo en cuenta que las etiquetas deben ser puestas en los envases en forma recta, limpias y evitando el exceso de cola y manchas.

4.2 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

4.2.4.1 Aplicación de la lista de verificación NTP ISO 9001:2009

Los resultados obtenidos por la aplicación de la lista de verificación NTP ISO 9001:2009, a la empresa Conserfish S.A., se muestran en el Anexo 03, Tabla 16 y Figura 09, en donde se detallan: puntaje obtenido, puntaje óptimo y valor normalizado. Se puede notar que solo se obtuvo el requisito 6,3 calificado como bueno y el 7,2 como regular, todos los demás requisitos obtuvieron la calificación de deficientes; el valor normalizado total obtenido por la empresa fue de **2,97** que la califica como deficiente. En el puntaje obtenido se alcanzó 51,75 de un total de 174 puntos, descrito como deficiente según la Tabla 7, requiriendo mejoras sustanciales en su proceso productivo. Las evidencias encontradas en la organización, que demuestran el soporte de la calificación por capítulo y sus acápites, se detallan a continuación.

• Sistema de Gestión de la Calidad (Capítulo 4)

- Requisitos Generales (4.1)

La empresa Conserfish S.A. no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad en base a los requisitos de la NTP ISO 9001:2009, razón por la cual no logra la mejora continua de manera eficaz. Por lo que no identifica ni determina los criterios ni métodos para asegurar el control, sin poder gestionar los procesos necesarios de acuerdo con los requisitos de la NTP ISO 9001:2009.

Requisitos de la Documentación (4.2)

La Empresa Conserfish S.A. no ha definido un Manual de la Calidad como lo exige la NTP ISO 9001:2009, siendo este, un documento en el que se recopila y describe todas las actividades necesarias para desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad.

Tabla 16: Resultado de la lista de verificación cuantitativa NTP ISO 9001:2009

| | Conitules y Poquisites | Puntaje | N° de | Puntaje |
|-----|--|----------|-----------|---------------|
| | Capítulos y Requisitos | Obtenido | Preguntas | Estandarizado |
| 4 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | | | |
| 4.1 | Requisitos generales | 2.75 | 9 | 3.06 |
| 4.2 | Requisitos de la documentación | 3 | 19 | 1.58 |
| | | 5.75 | 28 | 2.05 |
| 5 | RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN | | | |
| 5.1 | Compromiso de la dirección | 0.75 | 7 | 1.07 |
| 5.2 | Enfoque al cliente | 0.5 | 1 | 5.00 |
| 5.3 | Política de la calidad | 0 | 4 | 0.00 |
| 5.4 | Planificación | 0.25 | 3 | 0.83 |
| 5.5 | Responsabilidad, autoridad y comunicación | 2.25 | 5 | 4.50 |
| 5.6 | Revisión por la dirección | 0 | 4 | 0.00 |
| | | 3.75 | 24 | 1.56 |
| 6 | GESTIÓN DE LOS RECURSOS | | | |
| 6.1 | Provisión de recursos | 0.25 | 2 | 1.25 |
| 6.2 | Recursos humanos | 1 | 5 | 2.00 |
| 6.3 | Infraestructura | 0.75 | 1 | 7.50 |
| 6.4 | Ambiente de trabajo | 0.25 | 1 | 2.50 |
| | | 2.25 | 9 | 2.50 |
| 7 | REALIZACIÓN DEL PRODUCTO | | | |
| 7.1 | Planificación de la realización del producto | 2.75 | 7 | 3.93 |
| 7.2 | Procesos relacionados con el cliente | 9 | 15 | 6.00 |
| 7.3 | N.A. | NA | | NA |
| 7.4 | Compras | 5 | 12 | 4.17 |
| 7.5 | Producción y prestación del servicio | 7 | 21 | 3.33 |
| | Control de los equipos de seguimiento y de | | | |
| 7.6 | medición | 5.25 | 12 | 4.38 |
| | | 29 | 67 | 4.33 |
| 8 | MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA | | | |
| 8.1 | Generalidades | 1.5 | 4 | 3.75 |
| 8.2 | Seguimiento y medición | 2.5 | 16 | 1.56 |
| 8.3 | Control del producto no conforme | 2.25 | 10 | 2.25 |
| 8.4 | Análisis de datos | 1 | 3 | 3.33 |
| 8.5 | Mejora | 3.75 | 13 | 2.88 |
| | | 11 | 46 | 2.39 |
| | TOTAL Events alshansión manis | 51.75 | 174 | 2.97 |

Fuente: elaboración propia

Se observa el menor puntaje en el capítulo 5 Responsabilidad de la dirección, en sus requisitos 5.1, 5.3, 5.4 y 5.6.




Figura 09. Puntuación alcanzada por requisito de la aplicación de la lista de verificación NTP ISO 9001:2009 en la Empresa Conserfish S.A

Así mismo, no cuenta con la documentación requerida de la NTP ISO 9001:2009. La documentación no es controlada ni incluye los 06 procedimientos exigidos por esta norma siendo estos: control de documentos, control de registros, procedimientos de acciones correctivas, procedimiento de acciones preventivas, procedimiento de productos no conformes y procedimiento de auditoría interna. El área Control de Calidad dispone de procedimientos para el desarrollo óptimo de sus procesos productivos.

• Responsabilidad de la Dirección (Capítulo 5)

- Compromiso de la Dirección (5.1)

En la empresa Conserfish S.A., la alta dirección no está comprometida con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Sin embargo, a largo plazo quieren contar con este sistema, ya que reconocen las ventajas que obtendrían cumpliendo los requisitos de clientes y legales, el logro de la competitividad y búsqueda de la mejora continua del sistema.

La alta dirección no se ha asegurado de establecer una política de la calidad ni objetivos de la calidad para la organización, pero se asegura de la disponibilidad de recursos y de comunicar al personal la importancia de la satisfacción del cliente.

- Enfoque al cliente (5.2)

La alta dirección asegura que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan en la organización mediante llamadas directas al cliente con el propósito de lograr la satisfacción del cliente.

- Política de la calidad (5.3)

La alta dirección no se ha asegurado de definir una Política de la Calidad que sea adecuada e incluya un compromiso de cumplir con los requisitos de la NTP ISO 9001:2009.

Planificación (5.4)

La organización no tiene establecido ni definido los objetivos de la calidad. No establece una planificación con el fin de cumplir con los requisitos generales del SGC ni objetivos de la calidad que permitan mantener su integridad.

- Responsabilidad, autoridad y comunicación (5.5)

La empresa Conserfish S.A. no tiene establecido de una manera adecuada las funciones del personal, el cual esté orientado a un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la NTP ISO 9001:2009. Se ha establecido un organigrama general el cual se encuentra en el manual HACCP, por lo que no se tiene al alcance del personal.

Empresa Conserfish S.A. cuenta con una representante de la gerencia con responsabilidades y autoridad semi independientes, se encarga de velar por el buen funcionamiento de los procesos realizados cuando el gerente se encuentra ausente, más no los necesarios para el SGC. La alta dirección se asegura de tener una comunicación apropiada dentro de la organización pero sin verificar la eficacia del SGC.

- Revisión por la dirección (5.6)

La empresa Conserfish S.A. no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad implementado, que sea revisado y evaluado por la dirección, por lo que no se identifica las oportunidades de mejora, ni se mantiene registros de la revisión.

• Gestión de los Recursos (Capítulo 6)

Provisión de los recursos (6.1)

La empresa Conserfish S.A. proporciona los recursos necesarios para los procesos productivos pero no los orienta para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Todos sus esfuerzos se enfocan en tener los recursos necesarios para la producción y cumplir con los requisitos del cliente logrando su satisfacción.

- Recursos Humanos (6.2)

La empresa Conserfish S.A. se preocupa que el personal encargado de trabajos que afectan la calidad tenga experiencia, habilidad y capacidad competente en las áreas administrativas. Los Jefe de producción y control de calidad son los encargados de determinar la competencia del personal para los puestos que lo solicitan, ya que no cuenta con un área de recursos humanos, seleccionan al personal y se encargan del trámite de la documentación solicitada. En caso de que el personal contratado no cuente con la competencia necesaria, los encargados de cada área les proporcionan dicha formación, además de realizarse reuniones, capacitaciones y charlas para concientizar al personal de la importancia de sus actividades.

- Infraestructura (6.3)

La empresa Conserfish S.A. se preocupa por proporcionar la infraestructura funcional de las áreas donde se realiza el servicio, brindándole instalaciones, espacios de trabajo, equipos y procesos de apoyo necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

- Ambiente de Trabajo (6.4)

La empresa Conserfish S.A. gestiona un ambiente de trabajo básico a los requerimientos de las diversas funciones donde se realiza el servicio, procurando dar la comodidad y seguridad al personal.

• Realización del Producto (Capítulo 7)

- Planificación de la Realización del Producto (7.1)

La empresa Conserfish S.A. desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto a través de sus áreas de Calidad y Producción. No se hace una planificación siguiendo los requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad en base a la NTP ISO 9001.

La empresa Conserfish S.A. no determina los objetivos de la calidad pero sigue procesos, documentos y proporciona recursos específicos para la realización del producto, y se realizan actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo para el producto cada vez que se indique o requiera. Estos son registrados para proporcionar evidencias de aquellos procesos que son considerados críticos en el área de Calidad y Producción.

Procesos relacionados con el Cliente (7.2)

La empresa trabaja en función a los requisitos especificados por el cliente y a los requisitos no establecidos pero que son necesarios para su uso. Así mismo, se asegura de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para la realización del producto.

La empresa revisa los requisitos del producto antes de comprometerse a proporcionar el producto al cliente; por lo que se asegura de que estén bien definidos los requisitos del producto, condiciones y/o requisitos del contrato y definición de la capacidad para cumplir con los requisitos. Confirma los requisitos del cliente de manera directa (llamada telefónica) y se asegura, por este mismo medio, que cuando exista un cambio en los requisitos del producto, este sea modificado inmediatamente.

La organización se comunica con sus clientes de forma personalizada, vía telefónica y correos, intercambiándose la información del producto, consultas, contratos o pedidos, modificaciones, retroalimentación del cliente y quejas.

Diseño y Desarrollo (7.3)

El acápite 7.3 "Diseño y Desarrollo" fue excluido de la lista de verificación, debido a que la organización no realiza el diseño de sus productos ni los desarrolla. Este punto fue identificado con la frase "NO APLICA".

- **Compras** (7.4)

La empresa se asegura que los productos o servicios comprados estén conformes con los requisitos especificados, se le informa al encargado las características del producto a comprar, no se tiene documentado el procedimiento establecido en los requisitos del Sistema de Gestión

de la Calidad. Se establece la inspección para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados.

La organización no define el tipo y alcance del control a sus proveedores, ni establece criterios para la selección, evaluación y reevaluación de sus proveedores. La selección a sus proveedores lo realiza en función al precio y tiempo de entrega del producto.

- Producción y Prestación de Servicios (7.5)

La empresa lleva a cabo la producción y prestación de servicios bajo condiciones controladas que incluye disponibilidad de información, algunas instrucciones de trabajo, uso de equipo apropiado, proceso de seguimiento y medición, y actividades de envasado.

La organización se encarga de identificar al producto por medios adecuados cumpliendo los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto; así como también realiza acciones para preservar la conformidad del producto, desde el inicio de la etapa de recepción de la materia prima hasta el despacho del producto final.

Fue excluido de la lista de verificación algunos requisitos de este acápite, debido a que la organización no cuenta con productos resultantes que no puedan verificarse. Éste fue identificado con la frase "NO APLICA"

Control de los equipos de Seguimiento y medición (7.6)

La empresa determina procesos de seguimiento y medición a realizar como también los equipos necesarios, que proporcionen evidencia de la conformidad del producto con los requisitos.

Se asegura de la validez de los resultados mediante la calibración y verificación de los equipos antes de su utilización cuando sea necesario. Evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones, mantiene registros de sus resultados.

La empresa realiza la identificación de sus equipos para determinar el estado de la calibración, protege a sus equipos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición, contra daños y deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.

• Medición, Análisis y Mejora (Capítulo 8)

- Generalidades (8.1)

La empresa hace un proceso de seguimiento, pero no procesos de análisis y mejora; por lo que no puede demostrar la conformidad del producto, del SGC y su mejora continua en la eficacia.

Seguimiento y medición (8.2)

La empresa no mide el desempeño del SGC mediante el seguimiento de la percepción del cliente. Por tanto, no cuenta con una metodología para la obtención de información de la percepción del cliente.

En la empresa no cuenta con un procedimiento documentado tal y como lo requiere la NTP ISO 9001, ni se realiza auditorías internas, por lo que no se ha definido los criterios, alcance, frecuencia ni metodología de las auditorías. Todo esto impide determinar, programar, implementar y mantener eficaz el SGC conforme con las disposiciones planificadas.

Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación, mediante métodos adecuados para el seguimiento que demuestren la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Si se diera alguna desviación de los resultados se realizan acciones inmediatas y acciones correctivas, según sea la repetición del caso.

La organización hace un seguimiento de las características del producto para verificar el cumplimiento de los requisitos en las etapas apropiadas del proceso que están definidas en el plan HACCP, manteniéndose la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

Control del producto no conforme (8.3)

La empresa se asegura que el producto no conforme a los requisitos se identifique, trate y controle, por lo que definen las responsabilidades y autoridades para el tratamiento y eliminación del mismo.

La Jefe de Calidad es la encargada de autorizar el uso, liberación o aceptación bajo concesión, como también de impedir el uso o aplicación originalmente prevista de los productos no conformes. Las acciones tomadas no se mantienen registradas, por lo que no puede identificar la naturaleza de las no conformidades.

Los productos no conformes corregidos son sometidos a una nueva verificación para confirmar que la acción tomada fue la adecuada. Los datos obtenidos no son analizados ni permiten demostrar la idoneidad del SGC. No se cuenta con un procedimiento establecido y requerido por la NTP ISO 9001.

Análisis de datos (8.4)

La empresa Conserfish S.A. no analiza ni proporciona información sobre la satisfacción del cliente, analiza los datos sobre la conformidad con los requisitos del producto que proporcionan información sobre las características y tendencias de los procesos y de los productos, para luego ser entregados al cliente cuando éste lo requiera o solicite.

- **Mejora** (8.5)

La empresa Conserfish S.A. no cuenta con una política de la calidad ni busca a corto plazo la mejora continua de la eficacia del SGC.

La empresa Conserfish S.A. determina e implementa acciones apropiadas a los efectos de las no conformidades, determinado sus causas para luego ser eliminadas con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir, pero no se determina las acciones preventivas para eliminar las causas de las no conformidades potenciales. Las no conformidades encontradas son revisadas pero no incluyen las quejas de los clientes; por otro, lado las acciones correctivas tomadas no son registradas.

La empresa Conserfish S.A. no cuenta con un documento que defina un procedimiento determinado para las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las no conformidades y que registre los resultados de las acciones tomadas.

4.2.4.2 Aplicación de la encuesta de calificación de fábricas de productos hidrobiológicos envasados

Los resultados obtenidos por la aplicación de la encuesta de calificación de fábricas de productos hidrobiológicos, a la empresa Conserfish S.A., se muestra en el Anexo 04, Tabla 17 y Figura 10. De los resultados, se puede notar que los capítulos III, VII y VIII obtuvieron un bajo cumplimiento (menos del 50%), mientras que el resto de capítulos estuvieron en el rango de 51-70 % que los calificó como regulares. El cumplimiento total alcanzado por la empresa fue de 54,83% que la calificó como regular.

• La organización en la empresa, funciones y responsabilidad (Capítulo I)

Organigrama (3.4.1.1)

La empresa Conserfish S.A. no tiene definidas en su totalidad las funciones de organización que afectan o pueden afectar, a la calidad de los productos objeto de la supervisión. Dichas funciones están asignadas a determinadas personas para responsabilizarse de su correcto desempeño en la relación al tamaño y la complejidad del producto.

Autoridad y Autonomía (3.4.1.2)

En la empresa Conserfish S.A., el responsable de control de calidad tiene cierta autoridad efectiva para evitar entregas de productos defectuosos, siguiendo medidas correctoras, pero este depende del jefe de producción. Se cuenta con el apoyo efectivo de la dirección en materiales asignados pero no se hace un uso adecuada del mismo.

- Procedimientos escritos (3.4.1.3)

La empresa Conserfish S.A., no existe un control documentario, cuenta con especificaciones técnicas de los productos, tiene instrucciones técnicas que no están totalmente distribuidas para el uso del personal y los procedimientos escritos son de la elaboración de los productos en su plan HACCP.

Certificación de calidad (3.4.1.4)

La empresa Conserfish S.A. posee la documentación e impresos, pero no de todos los resultados básicos (concentración de histamina), no cuenta con un sistema para enviar informes y certificaciones, tampoco cuenta con registros de inspección de los envíos (todo es verbal). La certificación habitual Lo realiza según el requerimiento del cliente.

• Control de recepción (Capítulo II)

- Inspección (3.4.2.1)

La empresa Conserfish S.A. cuenta con especificaciones de control con las características a inspeccionar (en su plan HACCP), medios suficientes adecuados para la inspección, un plan de muestreo propio de cada característica, un sistema para la actualización documentaria pero no para la difusión a todo el personal y cuenta con un sistema que garantice en forma evidente firmeza de control en las primeras muestras (control de temperatura, concentración de histamina y análisis sensorial).

- Control de materiales o productos (3.4.2.2)

La empresa Conserfish S.A. tiene medios de control y ensayos idóneos que utiliza en los laboratorios correspondientes, o se ayuda de un laboratorio exterior adecuado. Tienen determinadas las características de los materiales a ensayar exigidas por el cliente. Tienen un plan de muestreo propio de cada característica de los materiales a ensayar, pero no lo tienen por escrito. No cuenta con un sistema que garantice la firmeza de control de las primeras muestras.

Identificación y registros (3.4.2.3)

La empresa Conserfish S.A. cuenta con un registro y archivo, de los resultados de control, en impresos, comunicando los resultados de control al Servicio de Compras. Los materiales y piezas no están identificados de acuerdo con su situación de control, pero si existe una que clasifica como apto o no apto para su uso.

Disposición del material y producto no conforme (3.4.2.4)

No está definido el circuito y localización del material no conforme, el material no conforme no se encuentra identificado adecuadamente. Las instrucciones son de manera verbal y se inspecciona a criterio del personal encargado.

Tabla 17: Resultado de la encuesta de calificación de fábricas de productos hidrobiológicos envasados

| toblologicos chivasados | | | - | : | · | 1 | | | 1 | |
|--|--------|-------------|-----------------|----------------|--|-------|--|--|--|----------|
| | G | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| | | | | | | | | | | |
| Capítulo I: La organización de calidad en la | | | | | | | | | | |
| empresa funciones y responsabilidad | | | | | | | | | | |
| 3.4.1.1. Organigrama | 61.82 | | | | | | | 7 | | |
| 3.4.1.2, Autoridad y Autonomía | 56.36 | | | | | | Z | | | |
| 3.4.1.3. Procedimientos escritos | 73.33 | | | | | | | | * | |
| 3.4.1.4. Certificación de calidad | 56.67 | | | | | | * | | | |
| | 62.16 | | | 1 | | | · · · \ | | | |
| Capítulo II: Control de recepción | | | | | | | | \ |] | |
| 3.4.2.1. Inspección | 62.86 | | | + + | | | | | 1 | |
| 3.4.2.2. Control de materiales o productos | 68.57 | | : - | + + - | | ++- | † † | | 1 | |
| 3.4.2.3. Identificación y registros | 56.00 | | : | + + - | | ++- | | | 1 | |
| 3.4.2.4. Disposición del material y producto no | 55.00 | | : | + + - | 1 1 | 1 | : I | | 1 | |
| conforme | 33.00 | | | | | | <i> </i> | | | |
| | 61.74 | | | 1 | | 11 | / | | 1 | |
| Capítulo III: Control de fabricación (proceso | 0 | | | | | | | |] | |
| | | | | | | | | |] | |
| y producto final) | | \vdash | <u>:</u> | | <u> </u> | | ! | | <u> </u> | |
| 3.4.3.1. Inspección del proceso | 44.00 | oxdot | | \bot | | 1 | <u> </u> | | | |
| 3.4.3.2 Inspección final y ensayos | 43.75 | | | | [| | <u> </u> | | | |
| 3.4.3.3. Identificación y registros | 46.67 | oxdot | | \bot | | | <u> </u> | | | |
| 3.4.3.4. Medios y equipos de inspección | 50.00 | | | | | | | oxdot | | |
| 3.4.3.5. Calibración y revisión periódica de los | 60.00 | | | | 1 | | | • | 3 | |
| medios y equipos de inspección | | | | | | | | | | |
| | 48.18 | | | | | | | | | |
| Capítulo IV: Disposición de los materiales o | | | | | | | | | | |
| productos defectuosos | | | | | | | / | | | |
| 3.4.4.1. Identificación y registros | 50.00 | | | | | | | | | |
| 3.4.4.2. Autoridad para la revisión | 60.00 | | : | | | | | | | |
| 3.4.4.2. Acciones correctivas | 65.00 | | : | | | | | 7 | | |
| | 56.67 | | | ++- | | 1 | | | 1 | |
| Capítulo V: Laboratorio de materiales y | 00.07 | | | | | | |] | | |
| procesos | | | | | | | | | | |
| 3.4.5.1. Especificaciones y métodos | 46.67 | \vdash | ! | ++- | | 1 |] | | } | |
| 3.4.5.2. Capacidad y equipo | 65.00 | - | ! | + - | | + 7 - | $\overline{}$ | \sqcup | } | _ |
| 3.4.5.3. Calibración periódica de elementos | 60.00 | | ! | ++- | 1 | 1 | | | 1 | |
| 3.4.5.4. Identificación y registro | | - | ! | ++- | 1 1 | 1 | | - - | 1 | |
| 5.4.5.4. Identificación y registro | 50.00 | | \vdash | 1 | 1 | | T | | 1 | |
| | 56.67 | | | | | | \ | |] | |
| Capítulo VII: Fabricación | | \vdash | | + | | + | __ | \vdash | 1 | |
| 3.4.7.1. Procesos | 54.29 | - | <u> </u> | | } | | _ | | } | |
| 3.4.7.2. Máquinas | 45.00 | \perp | <u> </u> | | | | <u> </u> | oxdot | | |
| 3.4.7.3. Utensilios y herramientas | 40.00 | | | | | 4 | | | \Box | |
| | 46.52 | | | | | | | | | |
| Capítulo VIII: Personal | | | | | | | | | | |
| 3.4.8.1. Selección | 40.00 | | | | | | | | | |
| 3.4.8.2. Capacitación | 52.00 | | | | | | | | | |
| 3.4.8.3. Motivación | 60.00 | | | | 1 | | | | | |
| | 49.09 | | | T | | | | | | |
| Capítulo IX: Almacenes | | | | | | | | | } | |
| 3.4.9.1. Locales (Infraestructura) | 53.33 | | | | | | 4 | | 1 | _ |
| 3.4.9.2. Medios de manutención | 73.33 | | | | | | | | >→ | |
| 3.4.9.3 Identificacion de Productos | 60.00 | | | | | | 1 | | | _ |
| 3.4.9.4. Rotación y control de almacenes | 60.00 | | : | | | | | | 1 | _ |
| 3.4.9.5. Envíos (despacho) | 60.00 | | | - | | 11 | | | | _ |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 61.67 | | : | + + - | | 1 | | | 1 | |
| Capítulo X: Local | 51.07 | | | | | | | | | |
| 3.4.10.1. Limpieza y mantenimiento | 40.00 | | ! | + + | 1 | | + + | | } | |
| 3.4.10.1. Limpieza y mantenimiento 3.4.10.2. Acondicionamiento | 40.00 | \vdash | : | + + | 1 | | | ! | } | |
| | 53.33 | | - | + + | - | + + - | | | \sqcup | |
| 3.4.10.3. Capacidad y distribución | 80.00 | \vdash | ! | | - | 1 | +- | | | <u> </u> |
| | 61.82 | | : | : 1 | 1 } | 1 1 | : ; | <u> </u> | 1 1 | |
| TOTAL | 54.83% | | | | | | | | | |

Fuente: elaboración propia




Figura 10. Calificación alcanzada en la Evaluación de fábricas de productos hidrobiológicos envasados, en la Empresa Conserfish S.A.

• Control de fabricación (proceso y producto final) (Capítulo III)

- Inspección del proceso (3.4.3.1)

Existen Tablas de control de la calidad, pero estos no son conocidos a detalle por todo el personal cargo, las muestras no se realizan de forma para mantener el límite de productos defectuosos, previamente establecidos.

Inspección final y ensayos (3.4.3.2)

Existen Tablas de control de la calidad, pero estos no son conocidos a detalle por todo el personal cargo Los muestreos no se realizan de forma que haya seguridad de mantener el límite de productos defectuosos, previamente establecidos.

Identificación y registros (3.4.3.3)

La información sobre la calidad de los productos llega a todos los interesados en la Empresa.

No existe información sobre los defectos que se producen, su número, importancia y responsabilidades. Se informa de manera verbal a los mandos intermedios de producción cuando el defecto es repetitivo. No hay constancias físicas de resultados de la inspección. Los productos terminados, o en procesos, no están debidamente identificados como aceptados o rechazados por inspección.

- Medios y equipos de inspección (3.4.3.4)

La precisión y exactitud de los medios de control en su mayoría son adecuadas para las medidas a efectuar. En la mayoría de los puestos de control no se utilizan todos los medios necesarios para realizar las fases de control que requiera el producto. No existen instrucciones escritas sobre las existencias mínimas de medios de control sometidos a desgaste (se realiza de manera verbal).

- Calibración y revisión periódica de los medios y equipos de inspección (3.4.3.5)

La revisión y calibración de los medios de control no está prevista y sistematizada (se realiza según el estado de los medios de control). Los medios y equipos de inspección están clasificados según su condición. No existen instrucciones escritas sobre pruebas de funcionamiento de equipos especiales.

• Disposición de los materiales o productos defectuosos (Capítulo IV)

- Identificación y registros (3.4.4.1)

Los elementos o productos, rechazados o defectuosos por el comprador son aislados en una zona determinada. No evidencian registros de los defectos encontrados en el curso de fabricación y de los defectos comunicados por el comprador son incompletos.

Autoridad para la revisión (3.4.4.2)

En la empresa Conserfish S.A., se ha manifestado casos de decisión de aceptación inadecuada (por falta de conocimiento), manteniéndose la ausencia total de documentos escritos de las decisiones tomadas Las reparaciones se realizan de forma a la especificada, según la jefe de calidad.

Acciones Correctoras (3.4.4.3)

La empresa Conserfish S.A. no cuenta con procedimientos escritos de acciones preventivas y acciones correctivas.

• Laboratorio de materiales y procesos (Capítulo V)

- Especificaciones y métodos (3.4.5.1)

En Conserfish S.A., se tienen instrucciones particulares pero no para cada tipo de materiales o proceso, se cuenta con algunas normas concretas para los ensayos de materiales. No se cuenta con especificaciones o métodos del laboratorio, ni con especificaciones e instrucciones.

- Capacidad y equipo (3.4.5.2)

En Conserfish S.A. se tienen las instalaciones y algunos aparatos, pero estos no son idóneos para realizar los ensayos precisos. La cantidad de medios de ensayo han sido suficientes según el criterio manejado y no se cuenta con procedimientos para ensayos en el exterior.

- Calibración periódica de elementos (3.4.5.3)

Existen máquinas y aparatos del laboratorio de la Empresa Conserfish S.A. que no están calibrados pero estos no se utilizan, tienen evidencias de calibración en algunos aparatos. No se maneja un plan de calibración para las máquinas o aparatos.

Identificación y registro (3.4.5.4)

La empresa Conserfish S.A. no cuenta con un registro de los ensayos de materiales y procesos realizados. No manejan una lista de proveedores fijos y no cuentan con una metodología ordenada de identificación y registro, por lo el encargado puede dar lugar a error en cualquier momento.

• Fabricación (Capítulo VII)

- **Procesos** (3.4.7.1)

La empresa Conserfish S.A. aplica procesos definidos en su fabricación (manual HACCP), pero estos procesos no están a su alcance y no tienen un sistema de difusión de los mismo, las indicaciones se las da en el momento de realizar el trabajo.

- **Máquinas** (3.4.7.2)

En la empresa Conserfish S.A., Las máquinas no son adecuadas en su totalidad y su mantenimiento solo se da cuando se programa producción, no hay un mantenimiento preventivo a las maquinas.

- Utensilios y herramientas (3.4.7.3)

La empresa Conserfish S.A. no realiza un seguimiento técnico de utensilios, herramientas y calibres, se comprueba antes que se requiera su uso. La calibración se da eventualmente cuando sea necesario, no siempre hay seguridad, ya que se comprueba en el mismo momento que se utilizan.

• Personal (Capítulo VIII)

- Selección (3.4.8.1)

La empresa Conserfish S.A. no cuenta con un sistema de admisión, lo hace por vincularías y su requerimiento e ingreso del personal es inmediato.

Capacitación (3.4.8.2)

La empresa Conserfish S.A. no tiene establecido un sistema de capacitación de personal, al personal que ingresa, se le da las instrucciones inmediatamente en el momento. Solo se manda a capacitar a la jefa de control de calidad, la cual es la que se encarga de dar las instrucciones a los demás.

Motivación (3.4.8.3)

La Dirección de la empresa Conserfish S.A. tiene conciencia de la importancia de la calidad, pero no emprende acciones para incluir esa importancia al personal. El personal se rige a cumplir lo mínimo para que la calidad del sea aceptada, les falta sentido de responsabilidad hacia la calidad de su trabajo.

• Almacenes (Capítulo IX)

- Locales (Infraestructura) (3.4.9.1)

La empresa Conserfish S.A. hasta el momento dispone de suficientes almacenes proporcionados a la capacidad de fabricación, pero este se encuentra en desorden y en condiciones no adecuadas al tipo de producción por la presencia de ventanas rotas, presencia de aves, etc.

- Medios de manutención (3.4.9.2)

La empresa Conserfish S.A. tiene medios de manutención adecuados en la recepción y se mantiene un control suficiente durante la fabricación para evitar el deterioro de los productos, los almacenes son ambientados y el personal suficiente durante su movimiento y almacenamiento hasta la expedición.

- Identificación de Productos (3.4.9.3)

La empresa Conserfish S.A. los materiales no están codificados lo cual podría causar confusión en su uso y no todas las piezas en curso de fabricación se identifican, dígase como las javas, bandejas, etc. A pesar de que el producto es codificado este podría confundirse en el almacén por no tener separados los lotes.

Rotación y control de almacenes (3.4.9.4)

La empresa Conserfish S.A. mantiene identificada las fechas de fabricación de los productos que se deterioran. El almacenamiento no tiene un sistema lo cual dificulta rotación de los productos, ya que las condiciones del almacén no permiten tener una rotación, producen por pedido.

Envíos (despacho) (3.4.9.5)

La empresa Conserfish S.A. no tiene un sistema que garantiza la calidad, cantidad y condicionamiento de los productos expedidos, lo hacen a criterio del encargado.

• Local (Capítulo X)

- Limpieza y mantenimiento (3.4.10.1)

La empresa Conserfish S.A. dispone de locales en los que se aprecia falta de mantenimiento, limpieza y mantenimiento a varias áreas. Se aprecia que en la mayoría de áreas requeridas se necesita limpieza por falta de control de la Jefe de Calidad/producción.

Acondicionamiento (3.4.10.2)

La empresa no cuenta en su totalidad un acondicionamiento ambiental adecuado a cada proceso, la iluminación es adecuada en algunos procesos como en producción y recepción. Cuando se visitó a la empresa, esta se encontraba remodelando parte de su infraestructura, en la que no mostró tomar medidas necesarias para mantener las condiciones idóneas a la producción, aparte que no se cuenta con un adecuado control de plagas, ya que se pudo observar palomas y moscas en el área de producción.

Capacidad y distribución (3.4.10.3)

La empresa dispone de un local suficiente para la cantidad que produce actualmente y su distribución es racional pero se puede mejorar.

4.2.4.3 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DEFICITARIAS

4.2.3.1 Generación de ideas

Las no conformidades o incumplimientos hallados en 4.2.1 y 4.2.2 fueron considerados como problemas y se enlistaron en la Tabla 18.

Tabla. 18: Problemas encontrados según el diagnóstico

| | 8 8 |
|----|---|
| 1 | No cuenta con un MOF |
| 2 | Inadecuado sistema de información y llenado de formatos |
| 3 | Falta de documentación |
| 4 | Autoridad centralizada y falta de apoyo a jefes intermedios |
| 5 | Falta de compromiso con la dirección |
| 6 | Instrucciones y procedimientos incompletos |
| 7 | Falta de plan de producción y ensayo de control |
| 8 | Falta de registros de comunicación con el cliente |
| 9 | No se controla los procesos |
| 10 | Manejo inadecuado de los productos terminados |
| 11 | No tienen un sistema de control de proveedores |
| 12 | Falta un plan de capacitación |
| 13 | No identifican productos en el almacén |
| 14 | No tienen un plan de higiene y mantenimiento |
| 15 | Inadecuada distribución de áreas y equipos |
| 16 | No cuenta con un sistema de gestión de la calidad |
| | |

Fuente: elaboración propia

4.2.3.2 Aclaración e interrelación de problemas

Se agruparon los problemas hallados de la Tabla 18 por afinidad, para reducir a un número manejable resultando en la Tabla 19.

Tabla 19: Interrelación y reducción de problemas

| N° | Problemas agrupados | Problemas hallados |
|----|---|--------------------|
| 1 | Falta de manual de organización y funciones (MOF) | 1, 4 |
| 2 | No cuenta con un sistema de gestión de calidad | 5, 8, 11, 16 |
| 3 | Falta plan de capacitación | 2, 12 |
| 4 | No se controlan los procesos | 7,9 |
| 5 | Inadecuado mantenimiento, higiene, distribución de áreas y equipos. | 14, 15 |
| 6 | Manejo inadecuado de los productos terminados | 13, 10 |
| 7 | Falta de documentación y procedimientos incompletos | 3, 6 |

Fuente: elaboración propia

4.2.3.3 Fase de multivotación

En la Tabla 20 se muestra la multivotación de cada miembro del equipo, según los valores de la Tabla 9 previamente definido.

Tabla 20. Multivotación de los problemas obtenidos

| NIO | Problemas | Miemb | ros del eq | TD 4 1 | | |
|-----|---|-------|------------|--------|-------|--|
| N° | | CCh | JM | JPr | Total | |
| 1 | Falta de manual de organización y funciones (MOF) | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 2 | No cuenta con un sistema de gestión de calidad | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | Falta plan de capacitación | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 4 | No se controlan los procesos | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 5 | Inadecuado mantenimiento, higiene, distribución de áreas y equipos. | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 6 | Manejo inadecuado de los productos terminados | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 7 | Falta de documentación y procedimientos incompletos | 5 | 4 | 3 | 12 | |

Fuente: elaboración propia

Del resultado total por problema, según la votación de los miembros del equipo, se seleccionaron los 5 con mayor puntaje, tal como se observa en la Tabla 21.

Tabla 21. Resultado de los problemas seleccionados

| N° | Problemas | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|--|
| P1 | No se controla el proceso productivo | 15 | | | | | |
| P2 | Falta de manual de organización y funciones (MOF) | 12 | | | | | |
| Р3 | Inadecuado mantenimiento, higiene, distribución de áreas y equipos. | 12 | | | | | |
| P4 | Manejo inadecuado de los productos terminados | 12 | | | | | |
| P5 | Falta de documentación y procedimientos incompletos | 12 | | | | | |

Fuente: elaboración propia

Determinados los principales problemas, éstos fueron priorizados de acuerdo a la matriz de selección. Los resultados se aprecian en la Tabla 22.

Tabla 22. Resultado de la Matriz de Selección de problemas

| Factor de | Criterios | Nivel | | | | Р | ROB | LEMAS | ı | | | |
|-------------|-----------------------------|------------------|---|------|---|------|-----|-------|---|------|-----------------------|------|
| Ponderación | Criterios | Mivei | Р | 1 | F | 2 | | P3 | | P4 | 1 2 1 4 1 2 2 3 7 2 2 | P5 |
| | | Alta = 1 | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | | |
| 1.4 | Inversión estimada | Media = 2 | 2 | 7 | | 4.2 | 1 | 5.6 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| | | Baja = 3 | | | | | | | | | 1 | |
| | Tionene estimada da | Largo = 1 | 1 | | | | 3 | | | | 2 | |
| 1.1 | Tiempo estimado de solución | Media = 2 | 1 | 6.6 | 3 | 6.6 | | 3.3 | 2 | 7.7 | 1 | 4.4 |
| | Solucion | Corto = 3 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | Reacción del | Se adecua = 3 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 1.0 | personal ante el cambio | Indiferencia = 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| | | Se resiste = 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 2 | |
| | Satisfacción del cliente | Alta = 3 | 2 | | 1 | | | 6 | 2 | | | |
| 1.2 | | Media = 2 | 1 | 9.6 | 2 | 8.4 | 2 | | 1 | 4.8 | 3 | 7.2 |
| | Cheffice | Baja = 1 | | | | | 1 | | | | | |
| | Efects colone le | Alta = 3 | 3 | | | | 1 | | 2 | | 2 | |
| 1.4 | Efecto sobre la | Media = 2 | | 12.6 | 3 | 8.4 | 2 | 9.8 | 1 | 11.2 | 1 | 11.2 |
| | calidad del producto | Baja = 1 | | | | | | | | | | |
| | A d. l dt . | Alta = 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Apoyo de la alta | Media = 2 | | 11.7 | 1 | 5.2 | 1 | 5.2 | | 3.9 | 1 | 5.2 |
| | dirección al cambio | Baja = 1 | | | 2 | | 2 | | 3 | | 2 | |
| | PUNTAJE TOTAL | | | 46.9 | | 37.8 | | 33.9 | | 41.6 | | 39 |

Fuente: elaboración propia

La prioridad de los problemas según el puntaje obtenido en la matriz, se observa en la Tabla 23.

Tabla 23. Resultado de la selección de problemas

| P1 | No se controla el proceso productivo | 46,9 puntos |
|-----------|--|--------------------|
| P4 | Manejo inadecuado de los productos terminados | 41,6 puntos |
| P5 | Falta de documentación y procedimientos incompletos | 39,0 puntos |
| P2 | Falta de manual de organización y funciones (MOF) | 37,8 puntos |
| | Inadecuado mantenimiento, higiene, distribución de áreas y | |
| P3 | equipos. | 33,9 puntos |

Fuente: elaboración propia

La matriz de selección mostró que el problema prioritario a resolver fue: "no se controlan los procesos". En coordinación con la Gerencia, Jefe de producción y Jefe de Calidad se estimó conveniente elaborar una propuesta de mejora referida al control de proceso productivo. Teniendo en cuenta que para el control del proceso han definido los parámetros y variables tecnológicas (ver Figura 08), entonces el equipo ejecutor propuso el control estadístico de alguna etapa del proceso de elaboración de conservas. Además, se elaboró el diagrama de causa y efecto, con el objeto de apreciar las causas más importantes que afectan el llenado de la lata

con el peso correcto. Con el análisis de este diagrama, de consenso el grupo consideró conveniente aplicar el control estadístico a la variable "peso de llenado de la conserva".

4.2.4.4 ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

Para evaluar el control de pesos se revisaron los archivos de control correspondientes, en los que se tenían los pesos y la hora de toma de datos del producto. Se conversó con el Gerente General para la selección del producto y se decidió por la conserva de entero de jurel en salsa de tomate.




Figura 11. Diagrama Causa – Efecto del problema detectado "Menor peso de las conservas" Fuente: elaboración propia

Las horas y frecuencias que se encuentran en los registros fueron 10 unidades por muestra (peso en g) por cada media hora de producción (17 muestras). En el formato se detallan los parámetros de los pesos según el tipo de envase, en este caso el envase fue tall y su especificación de 280 a 320 g.

4.2.4.1 Elaboración de los gráficos de control

En el Anexo 05, se aprecian los resultados detallados de los gráficos de control para el control del peso de llenado en las conservas, tanto el de medias (x - R) como el de rangos (R). En la Tabla 24 se muestra un resumen de los gráficos de control de medias, en la Tabla 25 el gráfico de control de rangos analizados, mientras que en la Figura 12, se observan los gráficos (medias y rangos) de cada uno de los días de producción analizados.

Tabla 24. Gráfico de medias (x - R) de los pesos de llenado

| N° | Fecha | Límites | | | Puntos fuera | ¿Proceso |
|----|------------|----------|----------|--------|----------------|-------------|
| | | Superior | Inferior | Medio | de los límites | controlado? |
| 1 | 04/06/2012 | 301,05 | 285,91 | 293,48 | ninguno | No |
| 2 | 06/06/2012 | 300,94 | 286,61 | 293,78 | 1 punto | No |
| 3 | 09/06/2012 | 299,89 | 283,09 | 291,49 | ninguno | No |
| 4 | 11/06/2012 | 307,49 | 286,48 | 296,98 | ninguno | No |
| 5 | 13/06/2012 | 306,60 | 286,04 | 296,32 | ninguno | No |
| 6 | 14/06/2012 | 308,88 | 287,16 | 298,02 | ninguno | No |
| 7 | 15/06/2012 | 303,51 | 285,26 | 294,38 | ninguno | No |
| 8 | 02/07/2012 | 306,19 | 284,86 | 295,53 | ninguno | No |
| 9 | 12/07/2012 | 305,03 | 285,67 | 295,35 | ninguno | No |
| 10 | 04/08/2012 | 306,01 | 285,49 | 295,75 | ninguno | No |
| 11 | 11/08/2012 | 306,01 | 285,49 | 295,75 | ninguno | No |
| 12 | 12/08/2012 | 304,28 | 284,21 | 294,25 | ninguno | No |
| 13 | 15/08/2012 | 308,98 | 287,09 | 298,04 | ninguno | No |
| 14 | 16/08/2012 | 307,84 | 286,25 | 297,05 | ninguno | No |
| 15 | 17/08/2012 | 308,36 | 286,84 | 297,60 | ninguno | No |
| 16 | 20/09/2012 | 304,85 | 284,33 | 294,59 | ninguno | No |
| 17 | 21/09/2012 | 304,52 | 284,06 | 294,29 | ninguno | No |

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con los datos, se nota que en el día 06/06/12 se presentó un punto fuera de los límites, estando el proceso fuera de control; sin embargo, en el resto de los 16 días, no se observaron puntos fuera pero la distribuciones diarias de las muestras presentaron otras peculiaridades, tales como racha, tendencia, acercamiento a la línea central y periodicidad.

Tabla 25. Gráfico de rangos (R) de los pesos de llenado


| N° | Fecha | | Límites | | Puntos fuera | ¿Proceso |
|----|------------|----------|----------|-------|--------------|-------------|
| 11 | recha | Superior | Inferior | Medio | de control | controlado? |
| 1 | 04/06/2012 | 43,68 | 5,48 | 24,58 | ninguno | No |
| 2 | 06/06/2012 | 41,34 | 5,19 | 23,26 | ninguno | No |
| 3 | 09/06/2012 | 48,45 | 6,08 | 27,26 | ninguno | No |
| 4 | 11/06/2012 | 60,61 | 7,61 | 34,11 | ninguno | No |
| 5 | 13/06/2012 | 59,30 | 7,44 | 33,37 | ninguno | No |
| 6 | 14/06/2012 | 62,66 | 7,86 | 35,26 | ninguno | No |
| 7 | 15/06/2012 | 52,66 | 6,61 | 29,63 | ninguno | No |
| 8 | 02/07/2012 | 57,80 | 7,25 | 32,53 | ninguno | No |
| 9 | 12/07/2012 | 61,54 | 7,72 | 34,63 | ninguno | No |
| 10 | 04/08/2012 | 55,84 | 7,01 | 31,42 | ninguno | No |
| 11 | 11/08/2012 | 59,20 | 7,43 | 33,32 | ninguno | No |
| 12 | 12/08/2012 | 57,89 | 7,27 | 32,58 | ninguno | No |
| 13 | 15/08/2012 | 63,13 | 7,92 | 35,53 | ninguno | No |
| 14 | 16/08/2012 | 62,29 | 7,82 | 35,05 | ninguno | No |
| 15 | 17/08/2012 | 62,10 | 7,79 | 34,95 | ninguno | No |
| 16 | 20/09/2012 | 59,20 | 7,43 | 33,32 | ninguno | No |
| 17 | 21/09/2012 | 59,02 | 7,41 | 33,21 | ninguno | No |

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con Kume (1994) y Montgomery (2004), en razón a los resultados obtenidos, esto se consideró también como proceso fuera de control. De igual manera, la interpretación de los gráficos de rangos llevó a la misma conclusión; es decir, los gráficos presentaron las mismas anomalías que los gráficos de medias, por lo tanto, se determinó que la empresa no controlaba la actividad del llenado de la carne de pescado en la lata. Sin embargo, si comparamos las medias muestrales de todo el periodo analizado con la especificación de la empresa para esta operación, la cual es de 280 a 320 g, podrá apreciarse que todas las medias estuvieron dentro de este rango.


Esta conducta de los gráficos puede atribuirse a algunas de las causas señaladas en la Figura 11 y, de acuerdo a las observaciones y entrevistas realizadas en las visitas a la planta, se consideró que las causas más probables serían: cambio constante del personal asignado al llenado, falta de entrenamiento y desmotivación del personal. Por otro lado, al parecer por política de la empresa o de la Jefe de Calidad, los registros de los pesos de llenado fueron modificados procurando que estén ubicados en el rango de peso señalado anteriormente. Esto podrá apreciarse más adelante en el análisis de capacidad de proceso.

Figura 12. Gráficos de medias, de rangos y comportamiento de los pesos de llenado durante el periodo de trabajo analizado




d.1 Media 11/06/12


d.2 Rango 11/06/12




e.1 Media 13/06/12




e.2 Rango 13/06/12




f.1 Media 14/06/12




f.2 Rango 14/06/12




g.1 Media 15/06/12




g.2 Rango 15/06/12




h.1 Media 02/07/12




h.2 Rango 02/07/12




i.1 Media 12/07/12




i.2 Rango 12/07/12




j.1 Media 04/08/12




j.2 Rango 04/08/12




k.1. Media 11/08/12




k.2 Rango 11/08/12




l.1 Media 12/08/12




l.2 Rango 12/08/12




m.1 Media 15/08/12




m.2 Rango 15/08/12




n.1 Media 16/08/12




n.2 Rango 16/08/12




o.1 Media 17/08/12




o.2 Rango 17/08/12




p.1 Media 20/09/12




p.2 Rango 20/09/12



q.1 Media 21/09/12



q.2 Rango 21/09/12



4.2.4.2 Determinación de la capacidad del proceso

Los resultados detallados del análisis de capacidad de proceso se aprecian en los Anexos 06 y 07, en la Tabla 26 y en la Figura 13 y 14.

Tabla 26. Capacidad de Proceso de la etapa de llenado

| N° | Fecha | Ср | Cpk | % fuera de lo especificado | ¿Proceso capaz? |
|----|------------|------|------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 04/06/2012 | 0,83 | 0,56 | 5,16 | NO |
| 2 | 06/06/2012 | 0,88 | 0,61 | 3,56 | NO |
| 3 | 09/06/2012 | 0,75 | 0,43 | 8,61 | NO |
| 4 | 11/06/2012 | 0,60 | 0,51 | 8,61 | NO |
| 5 | 13/06/2012 | 0,61 | 0,50 | 9,44 | NO |
| 6 | 14/06/2012 | 0,58 | 0,52 | 10,3 | NO |
| 7 | 15/06/2012 | 0,69 | 0,50 | 7 | NO |
| 8 | 02/07/2012 | 0,63 | 0,49 | 10,02 | NO |
| 9 | 12/07/2012 | 0,59 | 0,46 | 10,3 | NO |
| 10 | 04/08/2012 | 0,65 | 0,50 | 8,38 | NO |
| 11 | 11/08/2012 | 0,62 | 0,48 | 10,54 | NO |
| 12 | 12/08/2012 | 0,63 | 0,45 | 10,56 | NO |
| 13 | 15/08/2012 | 0,69 | 0,50 | 9,78 | NO |
| 14 | 16/08/2012 | 0,59 | 0,50 | 10,6 | NO |
| 15 | 17/08/2012 | 0,59 | 0,52 | 8,92 | NO |
| 16 | 20/09/2012 | 0,62 | 0,45 | 9,51 | NO |
| 17 | 21/09/2012 | 0,62 | 0,44 | 9,71 | NO |


Fuente: elaboración propia


De acuerdo con la evaluación realizada, en ninguno de los casos analizados los índices Cp y Cpk fueron mayores a 1 y, comparando éstos con los valores de la Tabla 14, se pudo demostrar que la empresa no fue capaz de cumplir con la especificación (280 a 320g) para la etapa de llenado de carne en la lata de conserva. Se puede observar fácilmente que en la mayoría de los histogramas de frecuencia los datos de peso están sesgados hacia el límite de especificación inferior, descentrando a su vez el proceso, quedando fuera de los límites un porcentaje significativo que varió de 3,56% a 10,56% del total de la producción con un peso menor a la especificación dada. Esto demostró una situación anormal en la distribución de los datos porque éstos deberían estar distribuidos casi uniformemente. Esto también demostró que los datos fueron manipulados de tal manera que estén dentro de la especificación; sin embargo, esta creencia es fallida porque el hecho de que todos los datos estén dentro de los límites no significa que el proceso sea capaz y esté controlado.


Morales *et al.* (1999), Gallegos *et al.* (2001) y Melgarejo (2000), realizaron una evaluación del control de pesos para bizcochos rellenos, chocolates con maní y conservas de pescado, respectivamente; hallando resultados similares a los obtenidos en el presente caso. Encontraron


que los procesos estaban fuera de control y que no fueron capaces de cumplir con la especificación correspondiente.


Figura 13. Gráficos de diagrama de frecuencia, de los pesos de llenado y los límites máximo y mínimo establecidos (líneas rojas) durante el periodo de trabajo analizado.



































Figura 14. Comportamiento del Cp y Cpk en el tiempo

Fuente: elaboración propia.

V. CONCLUSIONES

- Mediante la aplicación de la lista de verificación ISO 9001 a la empresa Conserfish S.A. se alcanzó una calificación de 51,75 sobre 174 puntos (2,97 de 10, normalizado), demostrando que la empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad formal al presentar muchas deficiencias, razón por la cual requiere de mejoras sustanciales inmediatas.
- 2 La encuesta de calificación de fábricas en Conserfish S.A.C. mostró un cumplimiento de apenas un 54,83%, calificando a la empresa como "regular" en su gestión.
- 3 La aplicación de las herramientas de calidad determinó que los principales problemas de la empresa fueron: manejo inadecuado de los productos terminados, no controlan los procesos, falta de documentación y procedimientos incompletos, falta de manual de organización y funciones y, también, un inadecuado mantenimiento, higiene, distribución de áreas y equipos.
- 4 La matriz de selección determinó que el principal problema a resolver fue: no controlan los procesos de producción; por lo cual, se planteó como propuesta de mejora realizar un análisis estadístico al peso de llenado de pescado en el envase, mediante la elaboración de gráficos de control y de capacidad de proceso.
- La aplicación del análisis estadístico a la variable peso de llenado de pescado en el envase determinó que, en el periodo analizado, la empresa no controlaba el proceso de llenado y, tampoco, fue capaz de cumplir con la especificación.

VI. RECOMENDACIONES

- 1 Capacitar al personal obrero acerca de la elaboración de los productos de conserva.
- Rotar al personal por las diferentes etapas del proceso productivo, es decir no esté permanentemente en una sola etapa, para evitar el cansancio físico y lograr un mejor rendimiento en su trabajo.
- 3 Capacitar al personal de los mandos medios en temas de control de calidad.
- 4 Implementar un sistema de pesaje en cada línea.
- 5 La empresa debe fijar una política de contratación del personal obrero.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- 1. Alcalde, P. (2010) Calidad. 2° edición, Ed. Paraninfo S.A., Madrid. 240 p.
- Alexander, A. (2005) Calidad: Metodología para documentar el ISO 9000 versión 2000.
 Pearson Educación S.A., México D.F. 188 p.
- Alvear, C. 1999. Calidad total: conceptos y herramientas prácticas. Ed. LIMUSA S.A., México D.F. 169 p.
- Besterfield, D. (1995) Control de calidad. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México. 4° edición. 507p.
- 5. Bratt, L. (2000). Fish canning handbook. Blackwell Publishing Ltd. USA. 32p.
- 6. Brocka, B. y Brocka, S. (1994) Gestión de la Calidad: cómo aplicar las mejores soluciones de los expertos. Ed. Vergara, Buenos Aires. 399p.
- 7. Camisón, C.; Cruz, S. y González, T. (2007) Gestión de la Calidad. Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. Pearson Educación S.A., Madrid. 1428 p.
- 8. Cantú, H. (2006) Desarrollo de una cultura de calidad. 3° edición. Mc Graw Hill / Interamericana Editores, México D.F. 467p.
- 9. Cárdenas, C. y Torres, M. (2009) Propuesta de un plan HACCP para la línea de hamburguesa de pota congelada para la empresa Miramax Seafoods S.A.C. Tesis Ing. Pesquero, UNALM, Lima. 174p.
- Cárdenas, C. y Micher, J. (2014) Elaboración de un diagnóstico, un plan HACCP para pescado congelado y un manual BPM para la empresa Inversiones Frigoríficas PRC S.A.C. Tesis Ing. Pesquero, UNALM, Lima. 153p.
- Chang, R. y Niedzwiecki, M. (1999) Las herramientas para la mejora continua de la calidad. Volumen 1. Ed. Granica S.A., Buenos Aires. 97p. Volumen 2. Ed. Granica S.A., Buenos Aires. 131p.
- 12. Christopher, M. (2002) Logística, aspectos estratégicos. Ed. LIMUSA, México D. F. 337 p.
- Conserfish S.A. (2012) Manual HACCP para la elaboración de conservas de pescado,
 Lima. 220p.

- 14. Downing, A. (1996) A complete course in canning. Volumen 3, 13° ed., NY. 253p.
- Escalante, E. (2003) Seis Sigma, metodología y técnicas. Ed. LIMUSA S.A., México
 D.F. 435 p.
- 16. Gallegos, M.; Rosas, T. y Sandoval, N. (2001) Procedimiento para establecer un control estadístico de proceso de la línea de chocolate con maní para la empresa Garota S.A. Tesis Ing. en Industrias Alimentarias, UNALM, Lima. 195 p.
- 17. Gómez, F.; Vilar, J. y Tejero, M. (2002) Seis sigma. Ed. Confemetal, Madrid. 393 p.
- 18. Gryna, F.; Chua, R. y Defeo, J. (2007) Método Juran. Análisis y planeación de la calidad. 5° edición. Ed. Mc Graw-Hill Interamericana, México D.F. 774 p.
- INDECOPI (2003) NTP 204.051 Conservas de productos pesqueros. Atún bonito en conserva. Lima. 18p.
- 20. INDECOPI (2007) NTP ISO 9000:2007 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 5^a.ed., Lima. 42p.
- 21. INDECOPI (2009) NTP ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 5^a.ed, Lima. 52 p.
- 22. Ishikawa, K. (1985) ¿What is total quality control? the Japanese way. Prentice Hall, Inc., New York. 209 p.
- 23. Jackson, J. y Shinn (1979) Fundamentals of Ford Canning Technology. The AVI Publishing Company, Connecticut, USA. 406p.
- Kume, H. (1994) Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad.
 Ed. Norma, Bogotá. 243 p.
- 25. Membrado, J. (2002) Innovación y mejora continua según el modelo EFQM de excelencia. Ed. Díaz de Santos, Madrid. 2° edición. 272 p.
- 26. Melgarejo, J. (2000) Elaboración de un manual de aseguramiento de la calidad para la planta de conserva de pescado Coishco-Chimbote de la empresa Productos Marinos S.A. Tesis Ing. Pesquero, UNALM, Lima. 113 p.
- Molteni, R. y Cecchi, D. (2005) El liderazgo del lean six δ. Ed. Macchi, Buenos Aires.
 2° edición. 477 p.
- 28. Morales, V.; Ordóñez, M. y Román, K. (1999) Propuesta de un Plan HACCP y Control estadístico de procesos en la elaboración de bizcochos rellenos y bañados con cobertura

- de chocolate para la empresa K-LIDAD S.A. Tesis Ing. en Industrias Alimentarias, UNALM, Lima. 385 p.
- 29. Montgomery, D. (2004) Control estadístico de la calidad. 3° ed., Ed. LIMUSA Wiley, México D.F. 823p.
- 30. Nava, V.M (2010) ISO 9001:2008. Estrategias para implantar la norma de calidad para la mejora continua. Ed. LIMUSA, México D.F. 139 p.
- 31. Oakland, J. (2008) Statistical process control. Elsevier, Oxford, UK. 6^a ed. 458 p.
- 32. Ogalla, F. (2005) Sistema de gestión. Una guía práctica. Ed. Díaz de Santos, Madrid. 2007.
- 33. Ozeki y Asaka, (1992) Manual de herramientas de calidad. Ed. Tecnologías de Gerencia y Producción S.A., Madrid. 280p.
- Pérez, J. (2004) Gestión por procesos. Cómo utilizar ISO 9001:2000. ESIC editorial,
 Madrid. 322 p.
- 35. Prat, A.; Tort-Martorell, X.; Grima, P. y Pozueta, L. (2000) Métodos estadísticos. Control y mejora de la calidad. AlfaOmega Grupo Editor S.A. de C.V., México D.F. 300p.
- 36. Real Academia Española (RAE) (2001) Diccionario de la Lengua Española.
- 37. Rosales, H. (2012) Conservación de alimentos para calor. Editado por H.A. Rosales, Huancayo. 263p.
- 38. Sangüesa, M.; Mateo R. e Ilzarbe, L. (2006) Teoría y práctica de la calidad. Thompson Editores, Madrid. 275 p.
- 39. Velasco, J. (2005) Gestión de la Calidad. Mejora continua y sistemas de calidad. Ediciones Pirámide, Madrid. 270 p.
- 40. Vilar, J. (1997) Las nuevas 7 herramientas para la mejora de la calidad. Ed. Fundación Confemetal, Madrid. 166p.
- Vilar, J. (2000) Cómo mejorar los procesos en su empresa. Ed. Fundación Confemetal,
 Madrid. 325p.

VIII. ANEXOS

Anexo 01. Datos de las fechas tomadas del peso de llenado de conservas "entero de jurel en salsa de tomate" en la empresa Conserfish S.A.

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 282 | 290 | 300 | 307 | 295 | 287 | 300 | 290 | 285 | 283 |
| | 2 | 295 | 297 | 310 | 285 | 281 | 293 | 295 | 299 | 300 | 282 |
| | 3 | 284 | 289 | 280 | 292 | 291 | 296 | 293 | 290 | 303 | 300 |
| | 4 | 310 | 295 | 287 | 296 | 283 | 288 | 295 | 292 | 292 | 293 |
| | 5 | 289 | 287 | 295 | 297 | 293 | 290 | 287 | 298 | 307 | 300 |
| | 6 | 295 | 299 | 300 | 310 | 307 | 298 | 290 | 287 | 281 | 295 |
| | 7 | 287 | 290 | 293 | 287 | 310 | 315 | 298 | 290 | 283 | 287 |
| | 8 | 294 | 296 | 283 | 287 | 294 | 297 | 293 | 315 | 313 | 300 |
| | 9 | 280 | 283 | 287 | 285 | 284 | 296 | 293 | 300 | 303 | 318 |
| 04/06/2012 | 10 | 310 | 315 | 290 | 298 | 290 | 291 | 286 | 287 | 294 | 295 |
| | 11 | 298 | 294 | 283 | 283 | 294 | 299 | 300 | 307 | 310 | 301 |
| | 12 | 298 | 299 | 310 | 297 | 298 | 305 | 303 | 289 | 290 | 294 |
| | 13 | 295 | 305 | 307 | 290 | 295 | 290 | 298 | 290 | 295 | 290 |
| | 14 | 283 | 280 | 294 | 296 | 291 | 281 | 287 | 288 | 294 | 293 |
| | 15 | 294 | 296 | 298 | 287 | 284 | 286 | 283 | 282 | 281 | 285 |
| | 16 | 290 | 294 | 296 | 290 | 307 | 310 | 300 | 298 | 294 | 291 |
| | 17 | 292 | 290 | 298 | 296 | 294 | 290 | 292 | 290 | 294 | 281 |
| | 18 | 287 | 284 | 287 | 298 | 300 | 286 | 281 | 283 | 304 | 287 |
| | 19 | 280 | 286 | 292 | 283 | 305 | 289 | 290 | 292 | 300 | 283 |
| | | | | | | | | | | | |
| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| FECHA | 1 | 294 | 286 | 300 | 292 | 280 | 294 | 297 | 290 | 288 | 298 |
| FECHA | 1 2 | 294 282 | 286 293 | 300 294 | 292 297 | 280 298 | 294 290 | 297 310 | 290 317 | 288 294 | 298 293 |
| FECHA | 1 2 3 | 294 282 291 | 286 293 296 | 300 294 290 | 292 297 289 | 280 298 286 | 294 290 283 | 297 310 294 | 290 317 290 | 288 294 298 | 298 293 295 |
| FECHA | 1 2 3 4 | 294 282 291 285 | 286 293 296 313 | 300 294 290 310 | 292 297 289 314 | 280 298 286 310 | 294 290 283 300 | 297 310 294 292 | 290 317 290 294 | 288 294 298 296 | 298 293 295 298 |
| FECHA | 1 2 3 4 5 | 294 282 291 285 290 | 286 293 296 313 297 | 300 294 290 310 283 | 292 297 289 314 281 | 280 298 286 310 300 | 294 290 283 300 287 | 297 310 294 292 286 | 290 317 290 294 294 | 288 294 298 296 298 | 298 293 295 298 305 |
| FECHA | 1 2 3 4 5 6 | 294 282 291 285 290 308 | 286 293 296 313 297 298 | 300 294 290 310 283 292 | 292 297 289 314 281 291 | 280 298 286 310 300 297 | 294 290 283 300 287 281 | 297 310 294 292 286 280 | 290 317 290 294 294 315 | 288 294 298 296 298 292 | 298 293 295 298 305 290 |
| FECHA | 1 2 3 4 5 6 7 | 294 282 291 285 290 308 297 | 286 293 296 313 297 298 296 | 300 294 290 310 283 292 294 | 292 297 289 314 281 291 300 | 280 298 286 310 300 297 287 | 294 290 283 300 287 281 283 | 297 310 294 292 286 280 292 | 290 317 290 294 294 315 287 | 288 294 298 296 298 292 295 | 298 293 295 298 305 290 281 |
| FECHA | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 294 282 291 285 290 308 297 292 | 286 293 296 313 297 298 296 300 | 300 294 290 310 283 292 294 310 | 292 297 289 314 281 291 300 292 | 280 298 286 310 300 297 287 294 | 294 290 283 300 287 281 283 298 | 297 310 294 292 286 280 292 294 | 290 317 290 294 294 315 287 292 | 288 294 298 296 298 292 295 305 | 298 293 295 298 305 290 281 298 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 294 282 291 285 290 308 297 292 300 | 286 293 296 313 297 298 296 300 296 | 300 294 290 310 283 292 294 310 307 | 292 297 289 314 281 291 300 292 283 | 280 298 286 310 300 297 287 294 300 | 294 290 283 300 287 281 283 298 287 | 297 310 294 292 286 280 292 294 298 | 290 317 290 294 294 315 287 292 | 288 294 298 296 298 292 295 305 300 | 298 293 295 298 305 290 281 298 292 |
| FECHA 06/06/2012 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 294 282 291 285 290 308 297 292 300 298 | 286 293 296 313 297 298 296 300 296 292 | 300 294 290 310 283 292 294 310 307 298 | 292 297 289 314 281 291 300 292 283 280 | 280 298 286 310 300 297 287 294 300 296 | 294 290 283 300 287 281 283 298 287 285 | 297 310 294 292 286 280 292 294 298 288 | 290 317 290 294 294 315 287 292 291 283 | 288 294 298 296 298 292 295 305 300 294 | 298 293 295 298 305 290 281 298 292 303 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 294 282 291 285 290 308 297 292 300 298 295 | 286 293 296 313 297 298 296 300 296 292 290 | 300 294 290 310 283 292 294 310 307 298 283 | 292 297 289 314 281 291 300 292 283 280 289 | 280 298 286 310 300 297 287 294 300 296 303 | 294 290 283 300 287 281 283 298 287 285 292 | 297 310 294 292 286 280 292 294 298 288 290 | 290 317 290 294 294 315 287 292 291 283 285 | 288 294 298 296 298 292 295 305 300 294 301 | 298 293 295 298 305 290 281 298 292 303 294 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 294 282 291 285 290 308 297 292 300 298 295 297 | 286 293 296 313 297 298 296 300 296 292 290 307 | 300 294 290 310 283 292 294 310 307 298 283 296 | 292 297 289 314 281 291 300 292 283 280 289 288 | 280 298 286 310 300 297 287 294 300 296 303 295 | 294 290 283 300 287 281 283 298 287 285 292 | 297 310 294 292 286 280 292 294 298 288 290 282 | 290 317 290 294 294 315 287 292 291 283 285 290 | 288 294 298 296 298 292 295 305 300 294 301 292 | 298 293 295 298 305 290 281 298 292 303 294 307 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 294 282 291 285 290 308 297 292 300 298 295 297 298 | 286 293 296 313 297 298 296 300 296 292 290 307 292 | 300 294 290 310 283 292 294 310 307 298 283 296 290 | 292 297 289 314 281 291 300 292 283 280 289 288 289 | 280 298 286 310 300 297 287 294 300 296 303 295 297 | 294 290 283 300 287 281 283 298 287 285 292 296 293 | 297 310 294 292 286 280 292 294 298 288 290 282 294 | 290 317 290 294 294 315 287 292 291 283 285 290 289 | 288 294 298 296 298 292 295 305 300 294 301 292 290 | 298 293 295 298 305 290 281 298 292 303 294 307 298 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 294 282 291 285 290 308 297 292 300 298 295 297 298 305 | 286 293 296 313 297 298 296 300 296 292 290 307 292 298 | 300 294 290 310 283 292 294 310 307 298 283 296 290 293 | 292 297 289 314 281 291 300 292 283 280 289 288 289 294 | 280 298 286 310 300 297 287 294 300 296 303 295 297 291 | 294 290 283 300 287 281 283 298 287 285 292 296 293 290 | 297 310 294 292 286 280 292 294 298 288 290 282 294 296 | 290 317 290 294 294 315 287 292 291 283 285 290 289 294 | 288 294 298 296 298 292 295 305 300 294 301 292 290 289 | 298 293 295 298 305 290 281 298 292 303 294 307 298 313 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 294 282 291 285 290 308 297 292 300 298 295 297 298 305 310 | 286 293 296 313 297 298 296 300 296 292 290 307 292 298 295 | 300 294 290 310 283 292 294 310 307 298 283 296 290 293 298 | 292 297 289 314 281 291 300 292 283 280 289 289 288 294 297 | 280 298 286 310 300 297 287 294 300 296 303 295 297 291 290 | 294 290 283 300 287 281 283 298 287 285 292 296 293 290 288 | 297 310 294 292 286 280 292 294 298 288 290 282 294 296 291 | 290 317 290 294 294 315 287 292 291 283 285 290 289 294 291 | 288 294 298 296 298 292 295 305 300 294 301 292 290 289 297 | 298 293 295 298 305 290 281 298 292 303 294 307 298 313 293 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 294 282 291 285 290 308 297 292 300 298 295 297 298 305 310 292 | 286 293 296 313 297 298 296 300 296 292 290 307 292 298 295 285 | 300 294 290 310 283 292 294 310 307 298 283 296 290 293 298 296 | 292 297 289 314 281 291 300 292 283 280 289 288 289 294 297 307 | 280 298 286 310 300 297 287 294 300 296 303 295 297 291 290 282 | 294 290 283 300 287 281 283 298 287 285 292 296 293 290 288 290 | 297 310 294 292 286 280 292 294 298 288 290 282 294 296 291 299 | 290 317 290 294 294 315 287 292 291 283 285 290 289 294 291 286 | 288 294 298 296 298 292 295 305 300 294 301 292 290 289 297 288 | 298 293 295 298 305 290 281 298 292 303 294 307 298 313 293 287 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 294 282 291 285 290 308 297 292 300 298 295 297 298 305 310 292 301 | 286 293 296 313 297 298 296 300 296 292 290 307 292 298 295 285 292 | 300 294 290 310 283 292 294 310 307 298 283 296 290 293 298 296 292 | 292 297 289 314 281 291 300 292 283 280 289 288 289 294 297 307 302 | 280 298 286 310 300 297 287 294 300 296 303 295 297 291 290 282 283 | 294 290 283 300 287 281 283 298 287 285 292 296 293 290 288 290 287 | 297 310 294 292 286 280 292 294 298 288 290 282 294 296 291 299 288 | 290 317 290 294 294 315 287 292 291 283 285 290 289 294 291 286 285 | 288 294 298 296 298 292 295 305 300 294 301 292 290 289 297 288 312 | 298 293 295 298 305 290 281 298 292 303 294 307 298 313 293 287 297 |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 294 282 291 285 290 308 297 292 300 298 295 297 298 305 310 292 | 286 293 296 313 297 298 296 300 296 292 290 307 292 298 295 285 | 300 294 290 310 283 292 294 310 307 298 283 296 290 293 298 296 | 292 297 289 314 281 291 300 292 283 280 289 288 289 294 297 307 | 280 298 286 310 300 297 287 294 300 296 303 295 297 291 290 282 | 294 290 283 300 287 281 283 298 287 285 292 296 293 290 288 290 | 297 310 294 292 286 280 292 294 298 288 290 282 294 296 291 299 | 290 317 290 294 294 315 287 292 291 283 285 290 289 294 291 286 | 288 294 298 296 298 292 295 305 300 294 301 292 290 289 297 288 | 298 293 295 298 305 290 281 298 292 303 294 307 298 313 293 287 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 310 | 294 | 281 | 281 | 280 | 284 | 305 | 282 | 290 | 297 |
| | 2 | 280 | 290 | 294 | 290 | 285 | 287 | 310 | 284 | 287 | 282 |
| | 3 | 284 | 298 | 296 | 280 | 300 | 286 | 296 | 297 | 293 | 300 |
| | 4 | 286 | 287 | 286 | 284 | 296 | 296 | 315 | 287 | 295 | 296 |
| | 5 | 290 | 283 | 285 | 282 | 299 | 291 | 288 | 286 | 291 | 310 |
| | 6 | 303 | 296 | 288 | 296 | 280 | 285 | 291 | 290 | 296 | 307 |
| | 7 | 288 | 290 | 285 | 287 | 286 | 283 | 294 | 293 | 293 | 313 |
| | 8 | 290 | 297 | 281 | 295 | 293 | 282 | 296 | 290 | 286 | 292 |
| | 9 | 294 | 310 | 296 | 294 | 294 | 286 | 298 | 286 | 281 | 283 |
| 09/06/2012 | 10 | 286 | 298 | 295 | 290 | 290 | 287 | 283 | 294 | 280 | 286 |
| | 11 | 293 | 303 | 292 | 290 | 306 | 290 | 281 | 286 | 280 | 280 |
| | 12 | 296 | 298 | 294 | 283 | 288 | 288 | 289 | 316 | 288 | 291 |
| | 13 | 288 | 290 | 293 | 281 | 292 | 292 | 282 | 287 | 288 | 290 |
| | 14 | 282 | 286 | 307 | 284 | 298 | 289 | 292 | 288 | 288 | 296 |
| | 15 | 280 | 291 | 286 | 289 | 288 | 296 | 310 | 285 | 290 | 292 |
| | 16 | 296 | 288 | 307 | 298 | 285 | 281 | 315 | 296 | 320 | 292 |
| | 17 | 292 | 296 | 300 | 288 | 308 | 280 | 293 | 290 | 288 | 298 |
| | 18 | 294 | 281 | 296 | 289 | 284 | 285 | 310 | 299 | 285 | 286 |
| | 19 | 295 | 280 | 299 | 317 | 283 | 282 | 292 | 293 | 287 | 290 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 280 | 293 | 312 | 285 | 295 | 313 | 284 | 288 | 298 | 293 |
| | 2 | 290 | 296 | 297 | 283 | 292 | 299 | 299 | 313 | 314 | 294 |
| | 3 | 294 | 291 | 289 | 300 | 314 | 316 | 281 | 296 | 295 | 292 |
| | 4 | 296 | 286 | 296 | 312 | 301 | 280 | 290 | 315 | 315 | 295 |
| | 5 | 298 | 317 | 287 | 316 | 298 | 294 | 297 | 302 | 297 | 289 |
| | 6 | 300 | 298 | 288 | 288 | 310 | 300 | 303 | 317 | 293 | 291 |
| | 7 | 310 | 304 | 289 | 318 | 299 | 292 | 299 | 299 | 287 | 318 |
| | 8 | 320 | 300 | 319 | 290 | 305 | 286 | 291 | 298 | 314 | 290 |
| | 9 | 314 | 285 | 297 | 301 | 296 | 306 | 320 | 306 | 290 | 289 |
| 11/06/2012 | 10 | 294 | 302 | 305 | 321 | 307 | 291 | 295 | 289 | 284 | 300 |
| | 11 | 287 | 292 | 322 | 299 | 288 | 303 | 283 | 280 | 308 | 288 |
| | 12 | 300 | 304 | 281 | 311 | 282 | 304 | 293 | 287 | 287 | 300 |
| | 13 | 283 | 310 | 294 | 293 | 305 | 304 | 286 | 280 | 281 | 286 |
| | 14 | 281 | 285 | 292 | 311 | 281 | 295 | 306 | 285 | 301 | 280 |
| | 15 | 280 | 320 | 307 | 291 | 289 | 282 | 320 | 296 | 312 | 300 |
| | 16 | 296 | 284 | 303 | 319 | 290 | 313 | 308 | 283 | 283 | 297 |
| | 17 | 297 | 309 | 283 | 314 | 289 | 284 | 298 | 302 | 282 | 318 |
| | 18 | 299 | 280 | 281 | 288 | 300 | 317 | 310 | 315 | 285 | 286 |
| | 19 | 283 | 311 | 282 | 316 | 283 | 281 | 287 | 299 | 282 | 280 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 292 | 292 | 299 | 291 | 289 | 296 | 291 | 311 | 290 | 296 |
| | 2 | 290 | 292 | 297 | 313 | 288 | 298 | 290 | 295 | 280 | 315 |
| | 3 | 286 | 298 | 287 | 297 | 294 | 289 | 281 | 316 | 293 | 312 |
| | 4 | 288 | 294 | 282 | 317 | 288 | 299 | 311 | 296 | 293 | 286 |
| | 5 | 284 | 285 | 310 | 295 | 283 | 298 | 287 | 300 | 318 | 295 |
| | 6 | 282 | 284 | 284 | 294 | 296 | 304 | 292 | 319 | 302 | 286 |
| | 7 | 280 | 297 | 308 | 285 | 301 | 285 | 283 | 293 | 320 | 291 |
| | 8 | 304 | 298 | 286 | 307 | 292 | 280 | 303 | 289 | 290 | 282 |
| | 9 | 306 | 281 | 299 | 304 | 281 | 283 | 287 | 291 | 306 | 289 |
| 13/06/2012 | 10 | 302 | 300 | 288 | 293 | 296 | 290 | 295 | 282 | 280 | 305 |
| | 11 | 280 | 287 | 282 | 286 | 304 | 281 | 318 | 289 | 309 | 280 |
| | 12 | 293 | 291 | 281 | 303 | 317 | 290 | 319 | 308 | 305 | 320 |
| | 13 | 290 | 311 | 320 | 291 | 307 | 302 | 294 | 288 | 310 | 306 |
| | 14 | 292 | 280 | 289 | 307 | 316 | 282 | 306 | 301 | 295 | 319 |
| | 15 | 312 | 308 | 281 | 315 | 297 | 314 | 293 | 296 | 305 | 287 |
| | 16 | 318 | 282 | 283 | 288 | 294 | 298 | 309 | 300 | 304 | 313 |
| | 17 | 287 | 317 | 295 | 303 | 299 | 313 | 283 | 284 | 310 | 299 |
| | 18 | 283 | 300 | 316 | 298 | 285 | 286 | 296 | 302 | 311 | 284 |
| | 19 | 301 | 285 | 297 | 285 | 315 | 282 | 312 | 285 | 314 | 286 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 280 | 301 | 319 | 317 | 293 | 300 | 318 | 302 | 292 | 318 |
| | 2 | 303 | 320 | 316 | 299 | 301 | 291 | 319 | 294 | 317 | 281 |
| | 3 | 316 | 295 | 302 | 282 | 298 | 315 | 300 | 280 | 304 | 290 |
| | 4 | 296 | 283 | 315 | 297 | 314 | 289 | 281 | 299 | 297 | 305 |
| | 5 | 283 | 303 | 298 | 314 | 298 | 306 | 284 | 282 | 313 | 288 |
| | 6 | 307 | 300 | 285 | 286 | 296 | 312 | 297 | 313 | 287 | 285 |
| | 7 | 284 | 304 | 301 | 296 | 321 | 286 | 286 | 320 | 286 | 312 |
| | 8 | 295 | 287 | 302 | 285 | 287 | 295 | 309 | 311 | 305 | 320 |
| | 9 | 303 | 306 | 310 | 288 | 310 | 319 | 293 | 284 | 288 | 311 |
| 14/06/2012 | 10 | 318 | 294 | 313 | 309 | 289 | 283 | 289 | 312 | 309 | 294 |
| | 11 | 290 | 317 | 308 | 307 | 282 | 305 | 292 | 293 | 314 | 290 |
| | 12 | 291 | 291 | 280 | 307 | 315 | 292 | 308 | 281 | 306 | 316 |
| | 13 | 280 | 287 | 320 | 293 | 294 | 281 | 307 | 292 | 306 | 293 |
| | 14 | 319 | 294 | 281 | 308 | 280 | 295 | 286 | 305 | 292 | 291 |
| | 15 | 291 | 295 | 318 | 296 | 285 | 304 | 282 | 283 | 290 | 309 |
| | 16 | 296 | 317 | 303 | 290 | 285 | 289 | 297 | 310 | 283 | 289 |
| | 17 | 283 | 298 | 316 | 286 | 302 | 284 | 297 | 289 | 288 | 311 |
| | 18 | 315 | 282 | 285 | 301 | 298 | 287 | 299 | 312 | 284 | 288 |
| | 19 | 281 | 286 | 314 | 282 | 300 | 299 | 313 | 280 | 287 | 286 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 289 | 280 | 310 | 288 | 296 | 286 | 292 | 294 | 310 | 296 |
| | 2 | 290 | 294 | 307 | 280 | 298 | 310 | 288 | 293 | 300 | 295 |
| | 3 | 300 | 286 | 300 | 287 | 291 | 315 | 291 | 288 | 299 | 285 |
| | 4 | 310 | 288 | 294 | 289 | 293 | 297 | 290 | 292 | 300 | 281 |
| | 5 | 287 | 292 | 290 | 294 | 282 | 311 | 280 | 281 | 310 | 293 |
| | 6 | 290 | 296 | 287 | 292 | 286 | 291 | 290 | 290 | 298 | 281 |
| | 7 | 307 | 298 | 285 | 286 | 292 | 290 | 296 | 292 | 287 | 287 |
| | 8 | 288 | 292 | 283 | 291 | 299 | 285 | 307 | 300 | 284 | 295 |
| | 9 | 294 | 291 | 288 | 303 | 307 | 284 | 315 | 299 | 296 | 297 |
| 15/06/2012 | 10 | 286 | 288 | 296 | 292 | 283 | 301 | 301 | 290 | 297 | 289 |
| | 11 | 296 | 281 | 315 | 296 | 287 | 305 | 285 | 291 | 307 | 296 |
| | 12 | 281 | 286 | 295 | 313 | 286 | 299 | 286 | 290 | 283 | 299 |
| | 13 | 297 | 295 | 294 | 288 | 312 | 290 | 287 | 285 | 320 | 288 |
| | 14 | 280 | 298 | 287 | 316 | 304 | 286 | 315 | 291 | 303 | 292 |
| | 15 | 305 | 297 | 317 | 281 | 285 | 293 | 288 | 314 | 290 | 302 |
| | 16 | 294 | 282 | 284 | 313 | 306 | 289 | 289 | 313 | 301 | 290 |
| | 17 | 307 | 283 | 295 | 292 | 283 | 300 | 299 | 291 | 288 | 312 |
| | 18 | 282 | 296 | 293 | 299 | 320 | 308 | 287 | 296 | 311 | 284 |
| | 19 | 298 | 281 | 286 | 294 | 310 | 295 | 285 | 280 | 309 | 297 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 280 | 283 | 302 | 285 | 303 | 300 | 300 | 284 | 282 | 302 |
| | 2 | 286 | 281 | 280 | 299 | 316 | 304 | 320 | 301 | 306 | 283 |
| | 3 | 281 | 314 | 287 | 282 | 298 | 318 | 308 | 305 | 282 | 300 |
| | 4 | 299 | 283 | 280 | 288 | 306 | 300 | 283 | 280 | 297 | 281 |
| | 5 | 289 | 311 | 307 | 281 | 298 | 316 | 284 | 300 | 280 | 284 |
| | 6 | 320 | 282 | 297 | 314 | 290 | 283 | 308 | 285 | 299 | 285 |
| | 7 | 286 | 298 | 295 | 296 | 286 | 312 | 291 | 319 | 284 | 296 |
| | 8 | 297 | 285 | 287 | 292 | 318 | 309 | 287 | 295 | 310 | 286 |
| | 9 | 317 | 294 | 296 | 310 | 293 | 287 | 288 | 288 | 294 | 300 |
| 02/07/2012 | 10 | 289 | 288 | 294 | 290 | 311 | 289 | 316 | 295 | 299 | 293 |
| | 11 | 295 | 315 | 291 | 290 | 289 | 293 | 312 | 298 | 292 | 294 |
| | 12 | 313 | 292 | 296 | 290 | 314 | 290 | 297 | 292 | 293 | 291 |
| | 13 | 280 | 287 | 281 | 308 | 294 | 294 | 295 | 280 | 307 | 293 |
| | 14 | 309 | 281 | 296 | 282 | 292 | 320 | 293 | 295 | 286 | 306 |
| | 15 | 282 | 319 | 310 | 297 | 285 | 305 | 283 | 291 | 292 | 296 |
| | 16 | 297 | 284 | 298 | 291 | 283 | 284 | 311 | 318 | 304 | 290 |
| | 17 | 285 | 317 | 284 | 298 | 312 | 299 | 303 | 283 | 289 | 290 |
| | 18 | 299 | 288 | 313 | 300 | 286 | 289 | 316 | 285 | 282 | 302 |
| | 19 | 314 | 287 | 300 | 280 | 287 | 315 | 281 | 301 | 288 | 286 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 280 | 320 | 297 | 291 | 311 | 300 | 280 | 287 | 286 | 298 |
| | 2 | 280 | 281 | 316 | 296 | 290 | 310 | 299 | 320 | 297 | 285 |
| | 3 | 298 | 281 | 282 | 313 | 295 | 289 | 304 | 296 | 319 | 283 |
| | 4 | 296 | 299 | 282 | 283 | 310 | 294 | 295 | 308 | 298 | 318 |
| | 5 | 312 | 295 | 300 | 318 | 284 | 294 | 293 | 288 | 307 | 297 |
| | 6 | 286 | 313 | 294 | 301 | 293 | 285 | 309 | 292 | 287 | 306 |
| | 7 | 281 | 285 | 314 | 292 | 302 | 316 | 286 | 307 | 291 | 286 |
| | 8 | 284 | 282 | 291 | 315 | 293 | 303 | 283 | 287 | 301 | 290 |
| | 9 | 287 | 290 | 283 | 282 | 316 | 292 | 304 | 284 | 288 | 300 |
| 12/07/2012 | 10 | 289 | 288 | 281 | 284 | 280 | 317 | 285 | 305 | 299 | 289 |
| | 11 | 280 | 287 | 299 | 284 | 288 | 314 | 305 | 289 | 291 | 290 |
| | 12 | 286 | 282 | 283 | 300 | 313 | 306 | 315 | 292 | 291 | 290 |
| | 13 | 298 | 289 | 281 | 312 | 301 | 281 | 293 | 316 | 289 | 292 |
| | 14 | 285 | 297 | 311 | 284 | 299 | 294 | 280 | 288 | 317 | 304 |
| | 15 | 308 | 310 | 296 | 298 | 285 | 295 | 287 | 320 | 303 | 318 |
| | 16 | 304 | 307 | 297 | 295 | 296 | 286 | 294 | 302 | 319 | 293 |
| | 17 | 281 | 286 | 283 | 289 | 293 | 320 | 281 | 297 | 320 | 291 |
| | 18 | 284 | 285 | 285 | 290 | 288 | 295 | 286 | 310 | 292 | 300 |
| | 19 | 289 | 311 | 288 | 300 | 282 | 285 | 298 | 309 | 280 | 290 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 280 | 282 | 285 | 289 | 294 | 300 | 307 | 315 | 283 | 294 |
| | 2 | 281 | 284 | 288 | 293 | 299 | 306 | 314 | 282 | 293 | 303 |
| | 3 | 283 | 287 | 292 | 298 | 305 | 313 | 281 | 292 | 302 | 313 |
| | 4 | 286 | 291 | 297 | 304 | 312 | 280 | 291 | 301 | 312 | 282 |
| | 5 | 290 | 296 | 303 | 311 | 320 | 290 | 300 | 311 | 281 | 292 |
| | 6 | 295 | 302 | 310 | 319 | 284 | 300 | 310 | 280 | 291 | 281 |
| | 7 | 301 | 304 | 318 | 287 | 299 | 309 | 320 | 290 | 280 | 292 |
| | 8 | 308 | 317 | 286 | 298 | 308 | 319 | 289 | 300 | 291 | 282 |
| | 9 | 316 | 285 | 297 | 307 | 318 | 288 | 299 | 290 | 281 | 287 |
| 04/08/2012 | 10 | 289 | 296 | 306 | 317 | 287 | 298 | 289 | 280 | 286 | 304 |
| | 11 | 295 | 305 | 316 | 286 | 297 | 287 | 299 | 285 | 308 | 282 |
| | 12 | 304 | 315 | 285 | 296 | 286 | 298 | 284 | 307 | 281 | 302 |
| | 13 | 314 | 284 | 295 | 285 | 297 | 304 | 292 | 280 | 289 | 294 |
| | 14 | 283 | 294 | 284 | 296 | 303 | 291 | 300 | 288 | 304 | 298 |
| | 15 | 293 | 283 | 295 | 302 | 290 | 299 | 287 | 293 | 297 | 282 |
| | 16 | 298 | 294 | 301 | 289 | 298 | 286 | 292 | 302 | 281 | 286 |
| | 17 | 293 | 300 | 288 | 295 | 285 | 301 | 296 | 280 | 285 | 289 |
| | 18 | 283 | 306 | 294 | 284 | 291 | 295 | 310 | 284 | 288 | 308 |
| | 19 | 305 | 293 | 283 | 290 | 306 | 299 | 283 | 287 | 307 | 290 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 297 | 287 | 290 | 304 | 319 | 298 | 286 | 282 | 285 | 315 |
| | 2 | 286 | 296 | 305 | 320 | 303 | 285 | 297 | 287 | 314 | 286 |
| | 3 | 289 | 306 | 295 | 291 | 284 | 300 | 318 | 313 | 288 | 283 |
| | 4 | 307 | 280 | 299 | 283 | 292 | 284 | 301 | 317 | 296 | 289 |
| | 5 | 281 | 308 | 282 | 281 | 294 | 312 | 287 | 300 | 290 | 295 |
| | 6 | 300 | 281 | 319 | 283 | 311 | 293 | 293 | 291 | 299 | 316 |
| | 7 | 280 | 280 | 282 | 310 | 288 | 285 | 292 | 299 | 284 | 298 |
| | 8 | 320 | 309 | 287 | 300 | 291 | 316 | 289 | 287 | 290 | 319 |
| | 9 | 310 | 288 | 299 | 286 | 301 | 290 | 286 | 288 | 288 | 300 |
| 11/08/2012 | 10 | 289 | 298 | 292 | 308 | 285 | 285 | 299 | 315 | 287 | 289 |
| | 11 | 297 | 290 | 311 | 280 | 284 | 284 | 302 | 298 | 290 | 286 |
| | 12 | 293 | 296 | 280 | 283 | 294 | 307 | 283 | 291 | 285 | 314 |
| | 13 | 317 | 281 | 282 | 281 | 312 | 295 | 292 | 282 | 303 | 294 |
| | 14 | 291 | 281 | 293 | 295 | 282 | 293 | 284 | 306 | 281 | 304 |
| | 15 | 280 | 292 | 318 | 296 | 294 | 283 | 313 | 297 | 305 | 280 |
| | 16 | 316 | 295 | 315 | 283 | 319 | 314 | 302 | 291 | 310 | 284 |
| | 17 | 296 | 297 | 282 | 307 | 284 | 301 | 292 | 303 | 288 | 311 |
| | 18 | 317 | 281 | 298 | 294 | 300 | 285 | 308 | 287 | 304 | 290 |
| | 19 | 280 | 306 | 318 | 299 | 293 | 309 | 286 | 313 | 312 | 305 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 315 | 296 | 287 | 295 | 288 | 300 | 280 | 318 | 281 | 289 |
| | 2 | 297 | 314 | 296 | 286 | 294 | 320 | 299 | 281 | 288 | 290 |
| | 3 | 280 | 297 | 313 | 295 | 319 | 293 | 320 | 287 | 282 | 280 |
| | 4 | 298 | 281 | 298 | 312 | 294 | 298 | 286 | 316 | 289 | 283 |
| | 5 | 285 | 299 | 318 | 299 | 311 | 285 | 288 | 292 | 289 | 291 |
| | 6 | 282 | 317 | 300 | 287 | 284 | 310 | 293 | 285 | 291 | 314 |
| | 7 | 316 | 283 | 284 | 283 | 300 | 282 | 304 | 292 | 292 | 290 |
| | 8 | 297 | 290 | 282 | 286 | 301 | 286 | 301 | 308 | 305 | 293 |
| | 9 | 284 | 281 | 289 | 296 | 287 | 302 | 312 | 304 | 307 | 291 |
| 12/08/2012 | 10 | 280 | 289 | 285 | 288 | 283 | 295 | 303 | 294 | 310 | 306 |
| | 11 | 300 | 280 | 302 | 283 | 288 | 320 | 293 | 310 | 285 | 284 |
| | 12 | 281 | 298 | 282 | 289 | 284 | 294 | 308 | 292 | 288 | 312 |
| | 13 | 290 | 281 | 297 | 306 | 295 | 285 | 316 | 287 | 291 | 286 |
| | 14 | 280 | 304 | 282 | 296 | 283 | 318 | 286 | 314 | 287 | 290 |
| | 15 | 298 | 312 | 308 | 292 | 284 | 284 | 292 | 298 | 299 | 320 |
| | 16 | 304 | 297 | 291 | 283 | 285 | 285 | 283 | 291 | 297 | 300 |
| | 17 | 296 | 290 | 282 | 286 | 293 | 293 | 286 | 282 | 290 | 296 |
| | 18 | 289 | 281 | 287 | 299 | 299 | 308 | 294 | 287 | 281 | 289 |
| | 19 | 280 | 288 | 295 | 300 | 304 | 316 | 287 | 295 | 288 | 280 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 288 | 285 | 296 | 285 | 298 | 306 | 320 | 320 | 297 | 307 |
| | 2 | 284 | 287 | 286 | 297 | 307 | 299 | 319 | 280 | 306 | 298 |
| | 3 | 297 | 283 | 296 | 308 | 319 | 318 | 300 | 305 | 281 | 280 |
| | 4 | 284 | 295 | 309 | 286 | 317 | 296 | 304 | 301 | 281 | 282 |
| | 5 | 294 | 310 | 318 | 316 | 285 | 300 | 299 | 282 | 302 | 305 |
| | 6 | 311 | 293 | 315 | 295 | 302 | 284 | 283 | 283 | 304 | 303 |
| | 7 | 317 | 314 | 292 | 301 | 300 | 284 | 283 | 303 | 304 | 298 |
| | 8 | 313 | 316 | 300 | 291 | 285 | 284 | 302 | 305 | 295 | 299 |
| | 9 | 294 | 294 | 315 | 286 | 290 | 301 | 306 | 287 | 282 | 294 |
| 15/08/2012 | 10 | 298 | 293 | 312 | 314 | 300 | 289 | 312 | 282 | 288 | 281 |
| | 11 | 301 | 297 | 285 | 311 | 307 | 299 | 288 | 313 | 280 | 284 |
| | 12 | 287 | 286 | 296 | 308 | 310 | 313 | 298 | 287 | 319 | 281 |
| | 13 | 287 | 288 | 309 | 295 | 292 | 309 | 320 | 297 | 286 | 305 |
| | 14 | 280 | 310 | 289 | 302 | 294 | 319 | 308 | 312 | 296 | 285 |
| | 15 | 311 | 320 | 288 | 290 | 318 | 293 | 291 | 307 | 284 | 295 |
| | 16 | 293 | 312 | 319 | 287 | 291 | 303 | 292 | 283 | 306 | 311 |
| | 17 | 281 | 292 | 313 | 318 | 289 | 292 | 282 | 291 | 310 | 305 |
| | 18 | 283 | 316 | 291 | 319 | 317 | 281 | 293 | 309 | 290 | 290 |
| | 19 | 315 | 282 | 280 | 290 | 280 | 296 | 308 | 299 | 304 | 289 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 286 | 307 | 285 | 318 | 286 | 293 | 310 | 295 | 282 | 284 |
| | 2 | 308 | 285 | 319 | 287 | 294 | 285 | 292 | 311 | 296 | 283 |
| | 3 | 286 | 320 | 288 | 295 | 309 | 317 | 284 | 291 | 312 | 297 |
| | 4 | 280 | 289 | 296 | 308 | 294 | 281 | 316 | 283 | 290 | 313 |
| | 5 | 290 | 297 | 307 | 293 | 280 | 306 | 298 | 315 | 282 | 289 |
| | 6 | 298 | 291 | 281 | 299 | 309 | 297 | 298 | 314 | 288 | 281 |
| | 7 | 306 | 299 | 292 | 282 | 296 | 299 | 315 | 287 | 280 | 314 |
| | 8 | 292 | 305 | 300 | 293 | 283 | 316 | 286 | 320 | 313 | 284 |
| | 9 | 295 | 291 | 304 | 301 | 294 | 285 | 319 | 312 | 283 | 305 |
| 16/08/2012 | 10 | 312 | 294 | 290 | 303 | 284 | 318 | 311 | 282 | 304 | 287 |
| | 11 | 293 | 300 | 317 | 283 | 317 | 302 | 295 | 284 | 288 | 280 |
| | 12 | 301 | 318 | 282 | 316 | 310 | 302 | 303 | 296 | 285 | 289 |
| | 13 | 319 | 281 | 315 | 309 | 281 | 289 | 301 | 304 | 297 | 286 |
| | 14 | 280 | 314 | 308 | 280 | 303 | 290 | 288 | 300 | 305 | 298 |
| | 15 | 313 | 307 | 320 | 302 | 292 | 311 | 291 | 287 | 299 | 306 |
| | 16 | 299 | 312 | 301 | 283 | 283 | 308 | 293 | 305 | 281 | 289 |
| | 17 | 285 | 298 | 282 | 302 | 284 | 294 | 304 | 292 | 288 | 280 |
| | 18 | 300 | 281 | 297 | 314 | 295 | 285 | 318 | 287 | 291 | 306 |
| | 19 | 280 | 284 | 310 | 296 | 316 | 303 | 280 | 320 | 282 | 290 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | 1 | 298 | 293 | 311 | 295 | 293 | 300 | 285 | 293 | 283 | 317 |
| | 2 | 292 | 297 | 294 | 302 | 305 | 286 | 294 | 284 | 316 | 282 |
| 3 | 3 | 310 | 291 | 296 | 295 | 313 | 295 | 285 | 315 | 281 | 292 |
| 4 | 4 | 291 | 309 | 290 | 295 | 296 | 286 | 314 | 280 | 291 | 284 |
| į | 5 | 294 | 302 | 308 | 289 | 294 | 313 | 320 | 290 | 283 | 299 |
| (| 6 | 308 | 287 | 296 | 287 | 312 | 293 | 297 | 314 | 298 | 288 |
| 7 | 7 | 288 | 297 | 288 | 311 | 319 | 288 | 292 | 298 | 315 | 290 |
| 8 | 8 | 298 | 289 | 310 | 318 | 307 | 306 | 287 | 291 | 299 | 316 |
| 9 | 9 | 290 | 309 | 317 | 288 | 282 | 297 | 305 | 286 | 290 | 300 |
| 17/08/2012 1 | 10 | 308 | 316 | 287 | 281 | 296 | 285 | 282 | 304 | 295 | 289 |
| 1 | 11 | 315 | 307 | 291 | 299 | 289 | 306 | 317 | 301 | 288 | 284 |
| 1 | 12 | 286 | 314 | 306 | 292 | 300 | 318 | 302 | 287 | 283 | 303 |
| 1 | 13 | 280 | 285 | 313 | 305 | 293 | 303 | 286 | 282 | 302 | 289 |
| 1 | 14 | 295 | 320 | 284 | 312 | 304 | 285 | 281 | 301 | 304 | 292 |
| 1 | 15 | 283 | 294 | 319 | 304 | 284 | 303 | 294 | 307 | 290 | 301 |
| 1 | 16 | 281 | 320 | 305 | 283 | 280 | 311 | 302 | 295 | 310 | 291 |
| 1 | 17 | 280 | 306 | 282 | 320 | 300 | 283 | 310 | 301 | 296 | 313 |
| 1 | 18 | 307 | 281 | 319 | 299 | 293 | 319 | 282 | 309 | 300 | 297 |
| 1 | 19 | 280 | 318 | 298 | 280 | 300 | 292 | 315 | 281 | 308 | 299 |

| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 290 | 292 | 295 | 299 | 282 | 287 | 292 | 298 | 320 | 292 |
| | 2 | 291 | 294 | 298 | 301 | 286 | 291 | 306 | 284 | 291 | 299 |
| | 3 | 293 | 297 | 281 | 285 | 304 | 297 | 283 | 312 | 298 | 286 |
| | 4 | 296 | 280 | 302 | 290 | 296 | 282 | 290 | 314 | 285 | 319 |
| | 5 | 300 | 284 | 284 | 295 | 304 | 284 | 297 | 287 | 318 | 288 |
| | 6 | 283 | 288 | 305 | 281 | 288 | 296 | 316 | 294 | 287 | 298 |
| | 7 | 303 | 294 | 280 | 311 | 314 | 284 | 293 | 286 | 297 | 285 |
| | 8 | 293 | 308 | 287 | 295 | 283 | 292 | 285 | 296 | 284 | 306 |
| | 9 | 299 | 286 | 294 | 282 | 317 | 284 | 295 | 303 | 291 | 309 |
| 20/09/2012 | 10 | 285 | 293 | 315 | 290 | 283 | 294 | 283 | 290 | 298 | 311 |
| | 11 | 313 | 280 | 289 | 282 | 293 | 282 | 306 | 297 | 285 | 290 |
| | 12 | 300 | 288 | 281 | 292 | 302 | 289 | 296 | 284 | 313 | 319 |
| | 13 | 287 | 280 | 291 | 281 | 288 | 308 | 283 | 290 | 297 | 280 |
| | 14 | 320 | 290 | 280 | 305 | 295 | 282 | 289 | 296 | 318 | 286 |
| | 15 | 284 | 300 | 287 | 294 | 310 | 313 | 295 | 315 | 285 | 289 |
| | 16 | 299 | 286 | 307 | 281 | 288 | 294 | 316 | 284 | 314 | 292 |
| | 17 | 304 | 293 | 280 | 287 | 293 | 309 | 283 | 288 | 291 | 320 |
| | 18 | 292 | 300 | 286 | 298 | 299 | 282 | 287 | 310 | 294 | 295 |
| | 19 | 299 | 312 | 291 | 298 | 281 | 316 | 290 | 293 | 312 | 296 |

| | | | | | | n | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FECHA | k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | 280 | 282 | 284 | 288 | 293 | 300 | 280 | 287 | 315 | 280 |
| | 2 | 281 | 303 | 287 | 292 | 310 | 299 | 286 | 293 | 300 | 305 |
| | 3 | 283 | 286 | 291 | 319 | 298 | 285 | 292 | 304 | 288 | 296 |
| | 4 | 285 | 290 | 300 | 297 | 284 | 313 | 299 | 287 | 295 | 281 |
| | 5 | 289 | 301 | 296 | 283 | 291 | 303 | 286 | 294 | 306 | 288 |
| | 6 | 299 | 295 | 302 | 290 | 298 | 295 | 293 | 312 | 287 | 297 |
| | 7 | 311 | 282 | 289 | 297 | 289 | 292 | 307 | 286 | 296 | 284 |
| | 8 | 281 | 288 | 296 | 308 | 291 | 280 | 310 | 295 | 283 | 291 |
| | 9 | 309 | 295 | 283 | 290 | 320 | 285 | 294 | 282 | 309 | 300 |
| 21/09/2012 | 10 | 294 | 282 | 310 | 300 | 289 | 293 | 308 | 290 | 299 | 316 |
| | 11 | 281 | 289 | 299 | 307 | 292 | 281 | 284 | 311 | 285 | 292 |
| | 12 | 318 | 298 | 283 | 291 | 312 | 288 | 298 | 284 | 306 | 298 |
| | 13 | 297 | 282 | 305 | 280 | 287 | 297 | 317 | 291 | 297 | 313 |
| | 14 | 314 | 290 | 300 | 286 | 296 | 304 | 290 | 296 | 282 | 288 |
| | 15 | 289 | 299 | 315 | 295 | 283 | 289 | 295 | 303 | 287 | 280 |
| | 16 | 298 | 285 | 294 | 282 | 288 | 316 | 281 | 286 | 300 | 302 |
| | 17 | 319 | 293 | 281 | 301 | 299 | 280 | 285 | 299 | 317 | 285 |
| | 18 | 292 | 280 | 287 | 318 | 300 | 284 | 300 | 282 | 284 | 286 |
| | 19 | 319 | 286 | 293 | 299 | 283 | 289 | 281 | 283 | 320 | 287 |

Anexo 02. Factores para construir gráficos de control de variables

| Tamaño de la | Gráfica \bar{x} | | | Gráfica R | | |
|--------------|-------------------|-------|--------|-----------|---------------|-------|
| muestra n | A ₂ | d_2 | 1/d2 | d_3 | D_3 | D_4 |
| 2 | 1.880 | 1.128 | 0.8862 | 0.853 | _ | 3.267 |
| 3 | 1.023 | 1.693 | 0.5908 | 0.888 | _ | 2.575 |
| 4 | 0.729 | 2.059 | 0.4857 | 0.880 | , | 2.282 |
| 5 | 0.577 | 2.326 | 0.4299 | 0.864 | _ | 2.115 |
| 6 | 0.483 | 2.534 | 0.3946 | 0.848 | | 2.004 |
| 7 | 0.419 | 2.704 | 0.3698 | 0.833 | 0.076 | 1.924 |
| 8 | 0.373 | 2.847 | 0.3512 | 0.820 | 0.136 | 1.864 |
| 9 | 0.337 | 2.970 | 0.3367 | 0.808 | 0.184 | 1.816 |
| 10 | 0.308 | 3.078 | 0.3249 | 0.797 | 0.223 | 1.777 |

Nota: el símbolo "—" en la columna D_3 significa que no se ha considerado el límite de control inferior.

Fuente: Kume H. (1994)

Anexo 03. Lista de verificación cuantitativa de la NTP ISO 9001:2009 aplicada a la empresa Conserfish S.A.

| NOR | MA ISO 9001:2008 | | |
|-----|--|---|--------------|
| | PREGUNTAS | OBSERVACIONES | CALIFICACIÓN |
| 4 | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALI | DAD | |
| 4.1 | Requisitos generales | | |
| 1 | ¿La organización establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión de la calidad? | No se ha establecido un SGC de acuerdo a la norma ISO 9001, pero presenta cierta documentación para su gestión. | 0.25 |
| 2 | ¿La organización mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional? | Al no contar con un SGC, la organización no hace un seguimiento de su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma internacional, sólo cuando se manifiesta algún problema. | 0.25 |
| 3 | ¿La organización identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad? | No ha identificado los procesos necesarios para un sistema de gestión de calidad. Tiene documentado el proceso producción. | 0.25 |
| 4 | ¿La organización determina los criterios y métodos para asegurar que el control del proceso sea eficaz? | Está dirigido a procesos de producción y control de calidad, no hay criterios documentados para la asegurar que es eficaz. | 0.25 |
| 5 | ¿La organización asegura la disponibilidad de recursos e información para la operación y seguimiento de procesos? | Asegura la disponibilidad de los recursos e información para la operación, pero no cuenta con un plan de seguimiento a los procesos. | 0.5 |
| 6 | ¿La organización realiza el seguimiento, medición y el análisis de procesos? | Se realiza seguimiento y medición pero no de manera planificada y ordenada. | 0.25 |

| 7 | ¿La organización implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados? ¿La organización gestiona los | Las acciones van dirigidas a lograr los resultados planificados y no a la mejora continua de los procesos. La empresa gestiona los recursos, pero | 0.5 |
|-------|---|--|------|
| | procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional? | no según los requisitos de la norma internacional. | |
| 9 | ¿La organización controla e identifica los procesos contratados externamente? | La empresa los identifica y controla pero de una manera desordenada. | 0.5 |
| | | SUBTOTAL | 2.75 |
| 4.2 | Requisitos de la documentación | | |
| 4.2.1 | Generalidades | | |
| | ¿La documentación del SGC incluye declaraciones documentadas de una política de calidad? | Existe una política de la organización, pero no se documenta ni basada a un SGC según la norma ISO 9001. | 0.25 |
| | ¿La documentación del SGC incluye un manual de la calidad? | La empresa no cuenta con un manual de calidad, definido en la norma ISO 9001. | 0 |
| | ¿Incluye procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional? | Existen procedimientos documentados, pero no los requeridos en la norma ISO 9001. | 0.5 |
| | ¿Incluye los documentos para asegurar la eficacia, la planificación, operación y control de los procesos? | Se tiene los documentos para asegura la eficacia, la planificación, operación y control de procesos, pero no hay seguimiento de estos en su totalidad. | 0.25 |
| | ¿Incluye los registros requeridos por la Norma Internacional? | Existen registros del proceso de elaboración de producto y control de calidad, más no los requeridos por la norma ISO 9001. | 0.5 |
| | | SUBTOTAL | 1.5 |

| 4.2.2 | Manual de la calidad | | |
|-------|---|---|------|
| | ¿El manual de calidad incluye el alcance del SGC? | La empresa no cuenta con un Manual de Calidad, definido por la norma ISO 9001 | 0 |
| | ¿El manual incluye los procedimientos documentados y establecidos por el SGC? | La empresa no cuenta con un Manual de Calidad, definido por la norma ISO 9001 | 0 |
| | ¿Incluye una descripción de la interpretación entre los procesos del SGC? | La empresa no cuenta con un Manual de Calidad, definido por la norma ISO 9001 | 0 |
| | | SUBTOTAL | 0 |
| 4.2.3 | Control de los documentos | | |
| | ¿Los documentos requeridos por el SGC son controlados? | La empresa cuenta con documentos pero no necesariamente los requeridos en un sistema de gestión. | 0 |
| | ¿Se establece un procedimiento documentado para aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión? | Los documentos son aprobados en cuanto a su adecuación, pero no se cuenta con un procedimiento documentado para el control de documentos. | 0.25 |
| | ¿Se establece un procedimiento documentado para revisar y actualizar los documentos cuando sean necesario? | Los documentos son revisados y actualizados, pero no se cuenta con un procedimiento documentado para el control de documentos. | 0 |
| | ¿Existe procedimientos documentados que aseguren que se identifican los cambios de los documentos? | La empresa no cuenta con un SGC definido por la ISO 9001. | 0 |
| | ¿Existen procedimientos documentados para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos se encuentran disponibles en los puntos de uso? | La empresa no cuenta con un SGC definido por la ISO 9001. | 0 |

| 5 | RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCI | ON | |
|-------|---|---|------|
| _ | | 4 | |
| | | SUBTOTAL | 1.25 |
| | documentado que defina los controles para la identificación, almacenamiento, protección y recuperación de los registros? | procedimiento documentado de control de registros. | |
| | ¿Se establece un procedimiento | La empresa no cuenta con un | 0.25 |
| | ¿Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables? | Los registros permanecen legibles y se encuentran codificados en archivadores, sin tener un listado de ellos. | 0.5 |
| | ¿Se establecen y mantienen registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos? | Los registros demuestran la conformidad con los requisitos, pero no están orientados a un SGC. | 0.5 |
| 4.2.4 | Control de los registros | | |
| | | SUBTOTAL | 0.25 |
| | ¿Existen procedimientos documentados para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente? | La empresa no cuenta con un SGC definido por la ISO 9001. | 0 |
| | ¿Existen procedimientos documentados que aseguren la identificación de los documentos de origen externo? | La empresa no cuenta con un SGC definido por la ISO 9001. | 0 |
| | ¿Existen procedimientos documentados para asegurar que los documentos se encuentren legibles y fácilmente identificables? | La empresa no cuenta con un SGC definido por la ISO 9001. | 0 |

| 5.1 | Compromiso de la dirección | | |
|-----|---|--|------|
| | ¿La alta dirección esta comprometida con el desarrollo e implementación del SGC? | La empresa no cuenta con un SGC definido por la ISO 9001. | 0 |
| | ¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente como los legales? | Se comunica a la empresa de satisfacer los requisitos del cliente debido a la exigencia de los clientes extranjeros. | 0.25 |
| | ¿Existen políticas de calidad en la empresa? | La empresa tiene una política establecida, pero no de calidad | 0 |
| | ¿Se han definido por escrito? | Se han definido por escrito en un plan HACCP. | 0 |
| | ¿Las políticas de calidad se adecuan a los objetivos de la organización? | No existe una política de calidad en la empresa, definida según la iso 9001 | 0 |
| | ¿La alta dirección realiza las revisiones correspondientes? | No existe una política de calidad en la empresa, definida según la iso 9001 | 0 |
| | ¿La alta dirección asegura la disponibilidad de recursos? | Asegura la disponibilidad de los recursos pero no para establecer una SGC. | 0.5 |
| | | SUBTOTAL | 0.75 |
| 5.2 | Enfoque al cliente | | |
| | ¿La alta dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente? | Se determina de manera verbal, pero no de acuerdo a la SGC. | 0.5 |
| | | SUBTOTAL | 0.5 |
| 5.3 | Política de la calidad | 1 | |
| | ¿La dirección asegura que la política de calidad es adecuada al propósito de la organización? | No existe una política de calidad en la empresa, definida según la iso 9001 | 0 |

| :La política incluya un | 100 | |
|--|---|--|
| ¿La política incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de SGC? | No existe una política de calidad en la empresa, definida según la iso 9002 | 0 |
| ¿Están definidos por escrito? | No existe una política de calidad en la empresa, definida según la iso 9003 | 0 |
| ¿La política es revisada para su continua adecuación? | No existe una política de calidad en la empresa, definida según la iso 9004 | 0 |
| | SUBTOTAL | 0 |
| Planificación | | |
| ¿Los objetivos de la calidad son conocidos y entendidos por todos los niveles de la organización? | Se han definido objetivos de calidad para el producto pero no para la organización. | 0.25 |
| ¿Los objetivos de la calidad están suficientemente desarrollados y traducidos a planes de acción concretos, donde se establecen acciones, responsables, fechas de ejecución, resultados a alcanzar, etc.? | No se maneja una matriz de seguimiento a los objetivos, requeridos en la norma iso 9001 | 0 |
| ¿Estos planes se llevan completamente al día, actualizándolos a todos los niveles? | No hay un encargado. | 0 |
| | SUBTOTAL | 0.25 |
| Responsabilidad, autoridad y comunicación | | |
| ¿Están definidas y asignadas la autoridad, las responsabilidades y las relaciones entre todo el personal implicado en la calidad? | La empresa cuenta con un manual organizacional de funciones, pero no está orientada a un SGC, de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 | 0.5 |
| | compromiso de cumplir con los requisitos de SGC? ¿Están definidos por escrito? ¿La política es revisada para su continua adecuación? Planificación ¿Los objetivos de la calidad son conocidos y entendidos por todos los niveles de la organización? ¿Los objetivos de la calidad están suficientemente desarrollados y traducidos a planes de acción concretos, donde se establecen acciones, responsables, fechas de ejecución, resultados a alcanzar, etc.? ¿Estos planes se llevan completamente al día, actualizándolos a todos los niveles? Responsabilidad, autoridad y come ¿Están definidas y asignadas la autoridad, las responsabilidades y las relaciones entre todo el personal implicado en la | empresa, definida según la iso 9002 requisitos de SGC? LESTÁN definidos por escrito? No existe una política de calidad en la empresa, definida según la iso 9003 La política es revisada para su continua adecuación? No existe una política de calidad en la empresa, definida según la iso 9004 SUBTOTAL Planificación Los objetivos de la calidad son conocidos y entendidos por todos los niveles de la organización? Los objetivos de la calidad están suficientemente desarrollados y traducidos a planes de acción concretos, donde se establecen acciones, responsables, fechas de ejecución, resultados a alcanzar, etc.? Estos planes se llevan completamente al día, actualizándolos a todos los niveles? No hay un encargado. Subtotal No hay un encargado. Subtotal No hay un encargado. La empresa cuenta con un manual organizacional de funciones, pero no está orientada a un SGC, de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 |

| | ¿Existen interferencias de autoridad? | En algunas actividades | 0.75 |
|-----|--|--|------|
| | ¿Existe un representante de la dirección con responsabilidades y autoridad independiente? | La dirección tiene una representante con dichas responsabilidades. | 1 |
| | ¿Este representante se asegura que se establezcan e implementen los procesos necesarios para el SGC? | No se ha establecido un SGC de acuerdo a la norma ISO 9001. | 0 |
| | ¿La alta dirección asegura que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización? | No se ha establecido un SGC de acuerdo a la norma ISO 9001. | 0 |
| | | SUBTOTAL | 2.25 |
| 5.6 | Revisión por la dirección | visión por la dirección | |
| | ¿El SGC de la organización es revisado a intervalos planificados? | No se ha establecido un SGC de acuerdo a la norma ISO 9001. | 0 |
| | ¿Esta revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora? | No se ha establecido un SGC de acuerdo a la norma ISO 9001. | 0 |
| | ¿Las revisiones incluyen la siguiente información? - Resultados de auditorías - Cambios realizados - Retroalimentación del cliente - Recomendaciones para la mejora - Acciones de seguimiento - Estado de acciones correctivas | No se ha establecido un SGC de acuerdo a la norma ISO 9001. | 0 |

| | ¿Los resultados de la revisión incluyen las decisiones tomadas con relación a? - La mejora de la eficacia - La mejora del producto - Las necesidades de recursos | No se ha establecido un SGC de acuerdo a la norma ISO 9001. | 0 |
|-----|---|--|------|
| | | SUBTOTAL | 0 |
| 6 | GESTIÓN DE LOS RECURSOS | | |
| 6.1 | Provisión de recursos | | |
| | ¿La organización proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC? | No se ha establecido un SGC de acuerdo a la norma ISO 9001. | 0 |
| | ¿Proporciona los recursos necesarios para aumentar la satisfacción del cliente? | Proporciona los recursos necesarios para la satisfacción del cliente. | 0.25 |
| | | SUBTOTAL | 0.25 |
| 6.2 | Recursos humanos | | |
| | ¿El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad es competente? | El personal es competente, pero no se evidencia registros de capacitaciones. | 0.25 |
| | ¿La organización determina la competencia necesaria para el personal que realizan estos trabajos? | Se ha determinado la competencia necesaria, sobre todo en producción. | 0.5 |
| | ¿La organización evalúa la eficacia de las acciones tomadas? | Las evalúa pero no está documentada. | 0.25 |

| 7.1 | Planificación de la realización del producto | | |
|-----|---|---|------|
| 7 | REALIZACIÓN DEL PRODUCTO | | |
| | | JUDIOTAL | 0.23 |
| | ¿La organización determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto? | La empresa se preocupa que el ambiente de trabajo sea el apropiado en la medida posible, para así lograr la conformidad del producto. SUBTOTAL | 0.25 |
| 6.4 | Ambiente de trabajo | | |
| | ¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto? | La empresa se encuentra con la infraestructura necesaria, pero no hay mantenimiento adecuado. SUBTOTAL | 0.75 |
| 6.3 | Infraestructura | SUBTUTAL | |
| | ¿La organización mantiene registros aplicados de la educación, formación, habilidades y experiencia de sus trabajadores? | No se evidencia registros. SUBTOTAL | 1 |
| | ¿La organización asegura que su personal sea consciente de la pertinencia de sus actividades? | No hay evidencias que aseguren la concientización de su personal en la pertinencia de sus actividades. | 0 |

| | ¿La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto? | La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto. | 0.75 |
|-----|--|--|------|
| | ¿La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC? | La empresa no cuenta con un SGC definido por la ISO 9001. | 0 |
| | ¿En la realización la organización determina los objetivos de la calidad y requisitos para el producto? | La empresa no determina los objetivos de la calidad pero si los requisitos para el producto. | 0.5 |
| | ¿Determina la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto? | La empresa establece los procesos pero no se tienen todos los documentos. Se proporcionan recursos específicos para el producto. | 0.5 |
| | ¿Determinar las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo para el producto? | Dichas medidas se llevan a cabo en la medida de lo posible, pero no de manera frecuente o programada. | 0.25 |
| | ¿Establece la organización los registros necesarios para proporcionarse evidencias de que los procesos cumplen con los requisitos? | Si establece la organización los registros necesarios para proporcionar evidencias de que los procesos cumplen los requisitos. | 0.5 |
| | ¿Los resultados de la planificación se presentan de forma adecuada para la metodología de operación de la organización? | Solo aquellos resultados de los procesos críticos. | 0.25 |
| | | SUBTOTAL | 2.75 |
| 7.2 | Procesos relacionados con el clien | te | |

| ¿La organización determina los requisitos especificados por el cliente? | La empresa trabaja en función a lo especificado pro sus clientes. | 0.75 |
|--|---|------|
| ¿Determina así mismo los requisitos no especificados pero necesarios para el uso previsto del producto? | La empresa determina los requisitos previsto para el uso del producto. | 0.75 |
| ¿Determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto? | La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios. | 0.75 |
| ¿Establece cualquier requisito adicional determinado por la organización? | Solo si es necesario. | 0.5 |
| ¿Se revisa los requisitos relacionados con el producto? | Si, se revisa. | 0.75 |
| ¿Esta revisión se efectúa antes que la organización se comprometa a proporcionar un producto? | Si, la empresa proporciona un producto previa revisión de los requisitos. | 0.75 |
| ¿La organización se asegura que están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados previamente? | e Si. Se asegura. | 0.75 |
| ¿Asegura que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos definidos? | Si. Se asegura. | 0.75 |
| ¿Se mantienen registros de los resultados de la revisión y de la acciones originadas por la misma? | No se tienen registros, todo es vía telefónica. | 0 |
| ¿La organización confirma los requisitos del cliente cuando no se proporciona una declaración documentada? | | 0.5 |

| | ¿La organización se asegura que cuando existe un cambio en los requisitos del producto, la documentación pertinente sea modificada? | Se realiza pero sin documentación. | 0.25 |
|-----|---|---|------|
| | ¿La organización determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes? | La empresa determina pero no implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes. | 0.5 |
| | ¿La organización comunica información sobre los productos? | Si comunica información sobre los productos. | 0.75 |
| | ¿Proporciona información sobre las consultas, contratos o atención de pedidos? | Si informa pero no una manera estandarizada. | 0.75 |
| | ¿La organización brinda información relativamente a la retro alimentación del cliente, incluyendo quejas? | Si da información, pero es de manera verbal. | 0.5 |
| | | SUBTOTAL | 9 |
| 7.3 | Diseño y desarrollo | | |
| | | SUBTOTAL | NA |
| 7.4 | Compras | | |
| | ¿Existe algún procedimiento escrito que asegure que los productos y servicios comprados están conformes con los requisitos especificados? | Se maneja un procedimiento, pero no documentado. | 0.5 |
| | ¿La organización se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos especificados? | Si se asegura. | 0.75 |

| ¿Está definido el tipo y alcance del control a que han de ser sometidos los proveedores o subcontratistas? | No está definido. | 0.25 |
|--|--|------|
| ¿Se evalúan y seleccionan los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos? | Si lo realiza. | 0.75 |
| ¿Se establecen para la selección, evaluación y reevaluación? | Si se establece. | 0.5 |
| ¿Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se deriva de las mismas? | No hay registros de los resultados y cualquier acción necesaria. | 0 |
| ¿La información de compras describe el producto a comprar? | Se indican todos los requisitos para cada producto. | 0.5 |
| ¿Describe los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos? | Si describen los requisitos para para cada producto y equipo. | 0.5 |
| ¿Describe los requisitos para la calificación del personal? | Se tiene requisitos, pero no se tiene formalizado. | 0.25 |
| ¿Describe los requisitos del sistema de gestión de calidad de la organización? | La empresa no cuenta con un SGC. | 0 |
| ¿La organización asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor? | La empresa asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor. | 0.5 |
| ¿La organización establece e implementa la inspección para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos de compra? | Realiza la inspección en materias primas e insumos que se utilizan en la elaboración de los productos. | 0.5 |

| | | SUBTOTAL | 5 |
|-----|--|---|------|
| | | | |
| | | | |
| 7.5 | Producción y prestación del servic | [io | |
| | ¿La organización planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas? | Si existen planes de producción y prestación de servicio de entrega. | 0.5 |
| | ¿Incluye la disponibilidad de información? | Se evidencia la información que describe las características del producto en los registros de producción. | 0.75 |
| | ¿Incluye la disponibilidad de instrucciones de trabajo? | Ausencia de instrucciones de trabajo básicas. | 0 |
| | ¿Incluye el uso de equipo apropiado? | Se cuenta con los equipos necesarios para la producción. | 1 |
| | ¿La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición? | Cuentan con equipos e instrumentos necesarios para realizar las actividades de medición y seguimiento planificadas. | 0.75 |
| | ¿La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega? | No se evidencia tal implementación | 0 |
| | ¿La organización valida aquellos procesos de producción donde los productos resultantes no pueden verificarse? | No han validado los procesos de producción | 0 |
| | ¿La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados? | No han validado los procesos de producción | 0 |
| | ¿La organización establece las disposiciones para los procesos? | Las establece pero no mantiene un control | 0.25 |
| | ¿Incluye criterios definidos para la revisión y aprobación? | No se ha validado los procesos de producción, por lo que no se tienen criterios definidos. | 0 |

| ¿La aprobación de equipos y calificación del personal? | No se ha validado los procesos de producción. | |
|---|---|------|
| ¿El uso de métodos y procedimientos específicos? | No se ha validado los procesos de producción. | |
| ¿Los requisitos de los registros? | No se ha validado los procesos de producción, no se tiene descrito los requisitos. | |
| ¿La organización identifica el producto por medios adecuados? | Cuenta con un sistema de codificación para cada presentación de sus productos. | 0.5 |
| ¿La organización identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento? | La empresa si identifica el estado del producto de acuerdo al cumplimiento con los requisitos. | 0.5 |
| ¿La organización controla y registra la identificación única del producto cuando es necesario? | La empresa si controla y registra la identificación única del producto cuando es necesario. | 0.5 |
| ¿La organización cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su control? | No aplica | 0 |
| ¿La organización registra cualquier deterioro del bien que es propiedad del bien? | No aplica | 0 |
| ¿La organización preserva la conformidad del producto durante el proceso interno? | La empresa si preserva la conformidad del producto durante el proceso interno hasta la entrega al destino previsto. | 0.75 |
| ¿La preservación incluye la identificación, manipulación, embalado, almacenamiento y protección del producto? | Si las incluye. | 0.75 |
| ¿La preservación se aplica también a las partes constitutivas del producto? | La empresa realiza actividades de preservación que se aplican a todos los elementos del producto. | 0.75 |

| | | SUBTOTAL | 7 |
|-----|--|--|------|
| | | 000.02 | |
| | | | |
| 7.6 | Control do los equipos do seguinois | onto u do modición | |
| 7.6 | Control de los equipos de seguimie | ento y de medición | |
| | ¿La organización determina el | La empresa ha determinado estas | 0.75 |
| | seguimiento y la medición de | actividades | |
| | realizar? | | |
| | ¿La organización establece | Se encuentran con los dispositivos | 0.5 |
| | procesos para asegurarse que el | básicos para la medición y seguimiento. | |
| | seguimiento y medición puedan | | |
| | realizarse de una manera | | |
| | coherente con los requisitos? | | |
| | ¿La organización se asegura | La empresa asegura la validez de los | 0.25 |
| | cuando es necesario la validez | resultados de las mediciones críticas. | |
| | de los resultados de la | | |
| | medición? | | |
| | ¿La organización calibra y | Si calibra y verifica a intervalos | 0.5 |
| | verifica a intervalos | específicos a los equipos antes de su | |
| | especificados los equipos antes | utilización. | |
| | de su utilización? | | |
| | ¿Realiza los ajustes y reajustes | Al realizar la calibración se determina si | 0.5 |
| | según sea necesario? | es necesario algún ajuste. | |
| | ¿Realiza la identificación | Se realiza la identificación necesaria. | 0.5 |
| | necesaria para determinar el | | |
| | estado de la calibración? | | |
| | ¿Protege contra ajustes que | Con mayor importancia los equipos que | 0.25 |
| | pudieran invalidar el resultado | están a cargo del control de calidad. | 0.23 |
| | de la medición? | | |
| | ¿Protege contra los daños y el | Con mayor importancia los equipos que | 0.25 |
| | deterioro durante la | están a cargo del control de calidad. | 0.23 |
| | manipulación, el mantenimiento | estan a cargo del control de candad. | |
| | y almacenamiento? | | |
| | · | Consisted to modify: | 0.25 |
| | ¿La organización evalúa y | Se registra las mediciones. | 0.25 |
| | registra la validez de los resultados de las mediciones | | |
| | anteriores? | | |
| | | | |

| | ¿La organización toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier equipo afectado? | Si se toma acciones pertinentes en los equipos y el producto afectado. | 0.5 |
|-----|--|---|------|
| | ¿Mantiene registros de los resultados de la calibración y la verificación? | Si se mantiene certificados de calibración de los equipos. | 0.75 |
| | ¿Confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista? | Si confirma la aplicación de los programas usados. | 0.25 |
| | | SUBTOTAL | 5.25 |
| 8 | Medición, análisis y mejora | | |
| 8.1 | Generalidades | | |
| | ¿La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, análisis y mejora necesaria? | La empresa planifica procesos de seguimiento para llevar a cabo la producción bajo condiciones controladas, pero estas no están documentadas. | 0.5 |
| | ¿Mediante estos procesos demuestra la conformidad del producto? | Si demuestra la conformidad del producto. | 0.5 |
| | ¿Asegura la conformidad del sistema de calidad? | No se cuenta con proceso documentado, para asegurar la conformidad del SG, según la norma ISO 9001. | 0.25 |
| | ¿Mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad? | No se cuenta con proceso documentado, para asegurar la conformidad del SG, según la norma ISO 9001. | 0.25 |
| | | SUBTOTAL | 1.5 |
| 8.2 | Seguimiento y medición | | |

| ¿Como medida de desempo del SGC la organización rea seguimiento de la informac relativa a la percepción del cliente? | liza el percepción del cliente, sin tener un procedimiento ni registros. | 0.25 |
|--|---|------|
| ¿La organización determina métodos para obtener y ut dicha información? | - | 0.25 |
| ¿La organización lleva a cal intervalos planificados auditorías internas? | La empresa no cuenta con un plan de auditorías internas. | 0 |
| ¿Las auditorias determinan SGC es conforme con las disposiciones planificadas, requisitos de la norma? | auditorías internas. | 0 |
| ¿Se implementa y se manti eficaz el SGC? | ene La empresa no cuenta con reuniones de revisión por la dirección planificadas. | 0.25 |
| ¿La organización planifica u programa de auditoria considerando el estado e importancia de los proceso | auditorías internas. | 0 |
| ¿Se define los criterios, alca frecuencia y metodología d auditorias? | | 0 |
| ¿La selección de los auditor realización de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad de los proces | auditorías internas. | 0 |
| ¿Se definen en un procedimiento documenta responsabilidades y requisi para la planificación y realización de auditorías? | | 0 |
| ¿Las actividades de seguim incluyen la verificación de l acciones tomadas y el infor | as auditorías internas. | 0 |

| | I | | |
|-----|--|--|------|
| | de los resultados de la verificación? | | |
| | | | |
| | | | |
| | ¿La organización aplica métodos | La empresa no cuenta con un plan de | 0 |
| | apropiados para el seguimiento? | auditorías internas. Por lo que no hay métodos definidos para el seguimiento acciones tomadas. | |
| | ¿Los métodos demuestran la | La empresa no cuenta con un plan de | 0 |
| | capacidad de los procesos para alcanzar los resultados | auditorías internas, ni con métodos definidos para el seguimiento y alcance | |
| | planificados? | de lo planificado. | |
| | ¿Se llevan a cabo correcciones y | La empresa no cuenta con un plan de | 0.5 |
| | acciones correctivas cuando no se alcanzan los resultados | auditorías internas, ni con métodos definidos para el seguimiento y alcance | |
| | planificados? | de lo planificado. Pero si realiza | |
| | | correcciones cuando se requiere. | |
| | ¿La organización mide y hace un seguimiento de las | Si realiza un seguimiento de las características, pero no está organizado. | 0.25 |
| | características del producto para | _ | |
| | verificar el cumplimiento de los requisitos? | | |
| | ¿Las verificaciones se realizan en | Se realiza verificaciones en las etapas | 0.5 |
| | las etapas apropiadas del | críticas de elaboración del producto. | |
| | proceso? | | |
| | ¿Se mantiene la evidencia de la conformidad con los criterios de | La empresa cuenta con registros de medición y seguimiento evidenciando la | 0.5 |
| | aceptación? | conformidad del producto. | |
| | | SUBTOTAL | 2.5 |
| | | | |
| 8.3 | Control del producto no conforme | | |
| | | | 0.35 |
| | ¿La organización asegura que el producto que no sea conforme | La empresa se asegura que el producto que no es conforme con los requisitos | 0.25 |
| | con los requisitos se identifica y | no sea entregado. | |
| | controla? | | |

| | ¿Se definen las responsabilidades y autoridades relacionadas al tratamiento de producto no conforme? | La empresa si tiene la autoridad para el tratamiento del producto no conforme. | 0.25 |
|-----|---|--|------|
| | ¿La organización trata los productos no conformes? | Se trata a los productos no conforme de acuerdo a la naturaleza de su no conformidad. | 0.25 |
| | ¿Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada? | La empresa toma las acciones para eliminar las no conformidades más recurrentes. | 0.5 |
| | ¿Autoriza su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente? | La autoridad responsable es la jefa de control de calidad. | 0.25 |
| | ¿La organización toma acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista? | La empresa identifica y separa el producto no conforme con respecto al resto de productos. | 0.5 |
| | ¿Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción no tomada? | No se mantiene registros de las no conformidades. | 0 |
| | ¿Los productos corregidos son sometidos a una nueva verificación? | No, son eliminados. | 0 |
| | ¿La organización determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad del SGC? | La empresa no cuenta con un SGC. | 0.25 |
| | ¿Esto incluye los datos generados de los resultados del seguimiento y medición? | La empresa no hace seguimiento y medición. | 0 |
| | | SUBTOTAL | 2.25 |
| 8.4 | Análisis de datos | | |

| | | 1 | , |
|-----|---|---|------|
| | ¿El análisis de datos proporciona información sobre la satisfacción del cliente? | Los datos que se analizan no brindan información sobre la satisfacción del cliente. | 0 |
| | ¿Sobre la conformidad con los requisitos del producto? | Los datos analizados proporcionan información sobre la conformidad con los requisitos del producto. | 0.75 |
| | ¿Sobre las características y tendencias de los procesos de los productos? | Los datos analizados proporcionan información sobre las características del producto. | 0.25 |
| | | SUBTOTAL | 1 |
| 8.5 | Mejora | ı | |
| | ¿La organización mejora continuamente la efizacia del SGC mediante el uso de la política de la calidad? | La empresa cuenta con una política, pero esta no cumple con la definición de la norma ISO 9001. | 0.25 |
| | ¿La organización toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir? | La empresa toma las acciones para eliminar las causas de las no conformidades, pero no registra las acciones tomadas. | 0.5 |
| | ¿Las acciones correctivas son apropiadas a los aspectos de las no conformidades encontradas? | No siempre las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades que se encuentran. | 0.25 |
| | ¿Las no conformidades son revisadas incluyendo las quejas de los clientes? | La empresa ante las no conformidades y quejas de los clientes, actúa inmediatamente. | 0.5 |
| | ¿Se determinan las causas de las no conformidades? | Se determinan las causas de las no conformidades en el área de producción. | 0.5 |
| | ¿Se evalúa la necesidad de adoptar acciones para asegurase que las no conformidades no vuelvan a ocurrir? | No evalúa, pero toma acciones con la finalidad de eliminar inmediatamente la no conformidad. | 0.5 |
| | ¿Se determinan e implementan las acciones necesarias? | La empresa determina pero no implementa las acciones necesarias en los procesos críticos. | 0.25 |

| ¿Se registran los resultados de las acciones tomadas? | No se registran los resultados de las acciones tomadas. | 0 |
|--|---|------|
| ¿La organización determina acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales? | Determina las acciones pero no está documentado. | 0.5 |
| ¿Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales? | No se tiene un procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, pero la encargada del área conoce los problemas potenciales. | 0.5 |
| ¿Se establece un procedimiento documentado para definir requisitos, para determinar las no conformidades potenciales y sus causas? | No se tiene un procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, pero se realiza las acciones necesarias cuando estas se presentan. | 0 |
| ¿Para evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades? | La empresa no cuenta con un procedimiento documentado para dicha actividad. | 0 |
| ¿Para registrar los resultados de las acciones tomadas? | La empresa no cuenta con un procedimiento documentado para dicha actividad. | 0 |
| | SUBTOTAL | 3.75 |

Anexo 04. Encuesta de calificación de fábricas de productos hidrobiológicos envasados aplicada a la empresa Conserfish S.A.

| Capítulo I: Capítulo I: La organización de calidad en la empresa funciones y responsabilidad 3.4.1.1. Organigrama | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa tiene definidas las funciones de organización que afectan o pueden afectar, a la calidad de los productos objeto de la supervisión. Dichas funciones están asignadas a grupos adecuados para responsabilizarse de su correcto desempeño en la relación con el tamaño y organización de la empresa y la complejidad del producto. | 55 | | | |
| Deméritos: | | | • | |
| La Empresa no tiene organigramas adecuados y puestos al día, tanto a nivel de empresa como a nivel de Control de calidad | | 15 | 6 | No cuenta con organigrama adecuado a nivel de empresa. |
| Las funciones y la correspondiente asignación de responsabilidades no están especificadas por escrito o adolecen de falta de claridad | | 20 | 10 | No cuenta con las funciones y responsabilidades por escrito. |
| La definición de funciones y asignación de responsabilidades no llegan hasta el último escalón necesario para el logro de la calidad deseada | | 10 | 5 | No cuentan con las funciones ni con la asignación de responsabilidades por cargo. |

| 3.4.1.2. Autoridad y Autonomía | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Principio Básico: | | | | |
| Las personas responsables de las diferentes funciones tienen que contar con el necesario apoyo de la dirección de la Empresa, y deben tener la suficiente autoridad y autonomía para el desarrollo y cumplimiento de las funciones y responsabilidades establecidas. | 55 | | | |
| Deméritos: • El responsable de la función Control de Calidad no tiene el mismo peso jerárquico en el organigrama, o en la realidad, que el responsable de la producción | | 10 | 8 | El responsable de la función de Control de calidad tiene menos peso jerárquico que el responsable de la producción. |
| El responsable de la función Control de Calidad no tiene autoridad efectiva para evitar la entrega de los productos defectuosos y conseguir medidas correctoras. | | 15 | 10 | El responsable de la función de Control de calidad no tiene autoridad efectiva. |
| El responsable de la función Control de Calidad depende de alguna forma del responsable de la función producción o fabricación | | 10 | 6 | El responsable de la función Control de Calidad depende del jefe de producción. |
| Falta de apoyo efectivo de la Dirección, medida en los medios humanos y materiales asignados a Control de calidad, en comparación con los asignados a otras funciones. | | 10 | 3 | cuentan con el apoyo efectivo de la dirección en comparación a otras funciones pero no se hace un uso |

| | | | | adecuada del mismo. |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| 3.4.1.3. Procedimientos escritos | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | - L | | |
| La Empresa tiene establecidos por escrito, procedimientos que aseguran la uniformidad y evidencia en el desempeño de las funciones establecidas. | 45 | | | |
| Deméritos: | | 1 | - | |
| No existe un procedimiento para el estudio y aclaración de las especificaciones previamente a la confección de oferta. | | 10 | 5 | Existen las especificaciones técnicas de los productos pero no existe un procedimiento para su estudio y aclaración. |
| No existen procedimientos que aseguren la correcta distribución, control de modificaciones, disponibilidad, comprensión y uso por el personal de los documentos técnicos e instrucciones. | - | 10 | 6 | Cuenta con instrucciones técnicas pero no están totalmente distribuidas para el uso del personal, a la vez no existen procedimientos ni control documentario. |
| No existen procedimientos que aseguren el control adecuado del producto | | 10 | 2 | cuenta con procedimientos escritos de la elaboración de los productos en su plan HACCP. |
| 3.4.1.4. Certificación de calidad | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |

| Principio Básico: | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| La Empresa posee los suficientes registros y documentación para poder certificar la calidad, siempre eme lo requiera el comprador. | 30 | | | |
| Deméritos: | | 1 | 1 | |
| Falta de documentación o impresos adecuados para el registro de todos los resultados básicos. | | 6 | 3 | tiene la documentación e impresos, pero no de todos los resultados básicos (concentración de histamina). |
| Falta de un sistema que permita enviar informes y certificaciones, que acompañen a las partidas, con los resultados de los ensayos o inspecciones a los que se ha sometido el producto de los casos necesarios. | | 6 | 4 | No cuenta con un sistema que permita enviar informes y certificaciones. |
| Falta de inspección de los envíos en relación con la certificación de calidad. | | 6 | 3 | No se cuenta con registros de inspección de los envíos (todo es verbal). |
| Falta de certificación habitual. | | 6 | 4 | Lo realiza según el requerimiento del cliente. |
| Capítulo II: Control de recepción | | | | |
| 3.4.2.1. Inspección | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | I | 1 | |
| La Empresa tiene un sistema de inspección dimensional y funcional de los suministros recibidos del proveedor | 35 | | | |

| Deméritos: | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| No existen especificaciones de control con las características a inspeccionar, o son defectuosas. | | 10 | 2 | Si existen especificaciones de control con las características a inspeccionar (en su plan HACCP). |
| • No existen medios suficientes y/o adecuados para la inspección. | | 5 | 2 | Si existen medios suficientes adecuados para la inspección. |
| No hay especificado un plan de muestreo propio de cada característica | | 5 | 3 | Hay especificado un plan de muestreo propio de cada característica. |
| No existe un sistema para la actualización y difusión de la documentación | | 5 | 3 | Si existe un sistema para la actualización pero no para la difusión a todo el personal. |
| No existe un sistema que garantice en forma evidente firmeza de control en las primeras muestras. | | 5 | 3 | Si existe un sistema que garantice en forma evidente firmeza de control en las primeras muestras (Control de temperatura, concentración de histamina y organoléptico). |
| 3.4.2.2. Control de materiales o productos | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa tiene medios de control y ensayos idóneos ' y utiliza los laboratorios correspondientes, o se ayuda de un laboratorio exterior adecuado | 35 | | | |

| Deméritos: | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| No están determinadas las características exigidas por el cliente de los materiales a ensayar. | | 6 | 2 | Si están determinadas las características exigidas por el cliente de los materiales a ensayar. |
| La Empresa no tiene suficientes medios de ensayo o instalaciones adecuadas | | 6 | 2 | Si cuenta con suficientes medios de ensayo o instalaciones adecuadas. |
| No hay un plan de muestreo propio de cada característica de los materiales a ensayar | | 6 | 3 | Si hay un plan de muestreo propio de cada característica de los materiales a ensayar, pero no lo tienen por escrito. |
| No existe un sistema que garantice en forma evidente firmeza de control en las primeras muestras. | | 6 | 4 | No existe un sistema que garantice la firmeza de control de las primeras muestras. |
| 3.4.2.3. Identificación y registros | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa tiene constancia de los resultados de control en impresos o fichas normalizados, comunicando éstos al servicio de Compras para que tome medidas correctoras con sus proveedores. Están perfectamente identificados los materiales y piezas de acuerdo con su situación de control. | 25 | | | |
| Deméritos: | | | | |

| | 1 | | | 1 |
|---|------------|-----------|------------|---|
| La Empresa no tiene un | | 7 | 3 | Tiene un registro y |
| registro y archivo, de los | | | | archivo, de los |
| resultados de control, en | | | | resultados de |
| impresos o fichas normalizados. | | | | control, en |
| | | | | impresos. |
| | | | | |
| No se comunican los | | 6 | 2 | Si se comunican los |
| resultados de control al Servicio | | | | resultados de |
| de Compras para que tomen | | | | control al Servicio |
| medidas correctivas con sus | | | | de Compras. |
| proveedores. | | | | |
| | | | | |
| No existe una identificación de | | 7 | 5 | Los materiales y |
| materiales y piezas de acuerdo | | | | piezas no están |
| con su situación de control | | | | identificados de |
| (pendiente para control, | | | | acuerdo con su |
| conforme, no conforme). | | | | situación de control, |
| | | | | pero si hay una |
| | | | | clasifica en apto o |
| | | | | no apto para su uso. |
| | | | | no apto para sa aso. |
| 3.4.2.4. Disposición del material | Puntuación | Deméritos | Deméritos | OBSERVACIONES |
| y producto no conforme | Máxima | Máximos | Observados | |
| | | | | |
| Principio Básico: | | | | |
| i illicipio basico. | | | | |
| • | 20 | | | |
| Está perfectamente determinado | 20 | | | |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e | 20 | | | |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no | 20 | | | |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido | 20 | | | |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su | 20 | | | |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y | 20 | | | |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su | 20 | | | |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y | 20 | | | |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y se comprueben las reparaciones. Deméritos: | 20 | | 2 | No está definido el |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y se comprueben las reparaciones. Deméritos: No está definido el circuito y | 20 | 4 | 3 | No está definido el |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y se comprueben las reparaciones. Deméritos: No está definido el circuito y localización del material no | 20 | 4 | 3 | circuito y |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y se comprueben las reparaciones. Deméritos: No está definido el circuito y | 20 | 4 | 3 | circuito y localización del |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y se comprueben las reparaciones. Deméritos: No está definido el circuito y localización del material no | 20 | 4 | 3 | circuito y localización del material no |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y se comprueben las reparaciones. Deméritos: No está definido el circuito y localización del material no | 20 | 4 | 3 | circuito y localización del |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y se comprueben las reparaciones. Deméritos: No está definido el circuito y localización del material no | 20 | 4 | 3 | circuito y localización del material no |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y se comprueben las reparaciones. Deméritos: No está definido el circuito y localización del material no conforme | 20 | | | circuito y localización del material no conforme El material no |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y se comprueben las reparaciones. Deméritos: No está definido el circuito y localización del material no conforme | 20 | | | circuito y localización del material no conforme El material no conforme está |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y se comprueben las reparaciones. Deméritos: No está definido el circuito y localización del material no conforme No está identificado el | 20 | | | circuito y localización del material no conforme El material no conforme está identificado, pero |
| Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no conforme. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y se comprueben las reparaciones. Deméritos: No está definido el circuito y localización del material no conforme | 20 | | | circuito y localización del material no conforme El material no conforme está |

| No existen instrucciones técnicas necesarias para la recuperación del material no conforme. No se inspecciona el material recuperado. | | 4 | 2 | Las instrucciones son de manera verbal. Si se inspecciona a criterio del personal encargado. |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Capítulo III: Control de fabricación producto final) | (proceso y | | | |
| 3.4.3.1. Inspección del proceso | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | | | |
| Los procedimientos para realizar el Control de la Calidad están definidos en todo el proceso de fabricación. | 25 | | | |
| Deméritos: | | | | |
| No existen cuadros de control, o son inadecuados, o no son conocidos con detalle por el personal responsable de la inspección. | | 7 | 5 | No existen cuadros de control. |
| En los cuadros de control hay frases en desacuerdo con las especificaciones del comprador, o con el proceso de fabricación. | | 7 | 5 | No existen cuadros de control. |
| Las muestras no se realizan de forma que haya seguridad de mantener el límite de productos defectuosos, previamente establecidos | | 7 | 4 | Las muestras no se realizan de forma que haya seguridad de mantener el límite de productos defectuosos, previamente establecidos. |
| 3.4.3.2 Inspección final y ensayos | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |

| Principio Básico: | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Los elementos y los conjuntos montados están sometidos a una inspección final y o a prueba de funcionamiento y/o duración, si fuera necesario. | 35 | | | |
| Deméritos: | | | | |
| No existen cuadros de control, o son inadecuados, o no son conocidos con detalles por el personal responsable de la inspección | | 7 | 4 | No existen cuadros de control. |
| En los cuadros hay fases de control en desacuerdo con las especificaciones del comprador | | 7 | 3 | No existen cuadros de control. |
| Los muestreos no se realizan de forma que haya seguridad de mantener el límite de productos defectuosos, previamente establecidos. | | 15 | 8 | Los muestreos no se realizan de forma que haya seguridad de mantener el límite de productos defectuosos, previamente establecidos. |
| No se realizan todos los ensayos de funcionamiento o duración necesarios o especificados por el comprador. | | | No aplica | |
| 3.4.3.3. Identificación y registros | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | 1 | • | |
| La información sobre la calidad de los productos llega a todos los interesados en la Empresa. | 30 | | | |
| Deméritos: | | I . | I . | |
| No existe una información sistemática o Dirección, o autoridad delegada, sobre los defectos que se producen, su | | 10 | 6 | No existe información sobre los defectos que se producen, su |

| número, importancia y | | | | número, |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| responsabilidades. | | | | importancia y responsabilidades. |
| Los mandos intermedios de producción no son informados inmediatamente que se produce un defecto. | | 5 | 3 | No a menos que sea un defecto repetitivo. |
| No existe constancia escrita de los resultados de la inspección en impresos o fichas normalizadas. | | 5 | 4 | No existe constancia escrita de los resultados de la inspección en impresos o fichas normalizadas. |
| Los productos terminados, o en procesos, no están debidamente identificados como aceptados o rechazados por inspección | | 5 | 3 | Los productos terminados, o en procesos, no están debidamente identificados como aceptados o rechazados por |
| | | | | inspección. |
| 3.4.3.4. Medios y equipos de inspección | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| | | | | · |
| inspección | | | | · |
| inspección Principio Básico: Los medios y equipos de inspección son los necesarios para realizar las fases de control que permitan evaluar la calidad de los productos, siendo equivalentes, en lo posible, a las | Máxima | | | · |

| En los puestos de control no se dispone de todos los medios | | 12 | 8 | En los puestos de control en su |
|---|------------|-----------|------------|---------------------------------|
| necesarios para realizar las fases | | | | mayoría no se |
| de control que requiera el | | | | utilizan todos los |
| • • | | | | medios necesarios |
| producto. | | | | |
| | | | | para realizar las |
| | | | | fases de control que |
| | | | | requiera el |
| | | | | producto. |
| No existen instrucciones | | 5 | 3 | No existen |
| escritas sobre las existencias | | | | instrucciones |
| mínimas de medios de control | | | | escritas sobre las |
| sometidos a desgaste, o no se | | | | existencias mínimas |
| respetan los mínimos | | | | de medios de |
| establecidos | | | | control sometidos a |
| | | | | desgaste (se realiza |
| | | | | de manera verbal). |
| 3.4.3.5. Calibración y revisión | Puntuación | Deméritos | Deméritos | OBSERVACIONES |
| periódica de los medios y | Máxima | Máximos | Observados | OBSERVACIONES |
| equipos de inspección | Maxima | Muximos | Observaces | |
| equipos de inspección | | | | |
| Principio Básico: | | | | |
| Todo el equipo de inspección, | 20 | | | |
| medida y ensayo es calibrado y | | | | |
| revisado periódicamente para | | | | |
| asegurar que las medidas | | | | |
| obtenidas son correctas. | | | | |
| Deméritos: | | | | |
| La revisión y calibración de los | | 5 | 2 | La revisión y |
| medios de control no está | | | | calibración de los |
| prevista y sistematizada. | | | | medios de control |
| prevista y sistematizada: | | | | no está prevista y |
| | | | | sistematizada (se |
| | | | | realiza según el |
| | | | | estado de los |
| | | | | |
| | | | | medios de control). |
| No existe evidencia de que los | | 5 | 3 | Los medios y |
| medios y equipos de | | | | equipos de |
| inspección estén en | | | | inspección están |
| condiciones de empleo. | | | | clasificados según |
| | | | | su condición. |
| | | | | |

| . No suitable in the st | | l e | 1 2 | No ordeton |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|----------------------|
| No existen instrucciones | | 5 | 3 | No existen |
| escritas sobre pruebas de | | | | instrucciones |
| funcionamiento, o puesta a | | | | escritas sobre |
| punto de equipos especiales. | | | | pruebas de |
| | | | | funcionamiento de |
| | | | | equipos especiales. |
| Capítulo IV: Disposición de los ma | teriales o | | | |
| productos defectuosos | | | | |
| 3.4.4.1. Identificación y registros | Puntuación | Deméritos | Deméritos | OBSERVACIONES |
| | Máxima | Máximos | Observados | |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa tiene perfectamente | 20 | | | |
| identificados y separados • del | | | | |
| curso normal de fabricación los | | | | |
| elementos o productos | | | | |
| inspeccionados y no aceptados. | | | | |
| También tienen registros de los | | | | |
| defectos encontrados y de los | | | | |
| • | | | | |
| comunicados por el comprador o | | | | |
| consumidor. | | | | |
| Deméritos: | | | | |
| • Existen elementos o | | 5 | 2 | Los elementos o |
| productos, rechazados por el | | | | productos, |
| comprador, sin identificar | | | | rechazados por el |
| suficientemente. | | | | comprador son |
| | | | | aislados en una |
| | | | | zona determinada. |
| Existen elementos o | | 5 | 2 | Los elementos o |
| productos defectuosos | | | | productos |
| encontrados en el curso de | | | | defectuosos |
| fabricación, sin identificar | | | | encontrados en el |
| suficientemente. | | | | curso de fabricación |
| | | | | son aislados en una |
| | | | | zona determinada. |
| Los registros de los defectos | | 5 | 3 | No evidencian |
| encontrados en el curso de | | | | registros de los |
| fabricación no son completos | | | | defectos |
| | | | | encontrados en el |
| | L | ı | l | |

| | | | | curso de fabricación. |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Los registros de los defectos comunicados por el comprador no son completos. | | 5 | 3 | No evidencian registros de los defectos comunicados por el comprador no son completos. |
| 3.4.4.2. Autoridad para la revisión | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | <u> </u> | <u> </u> | |
| La autoridad de aceptación para cada categoría de defectos está fijada en todos los casos | 15 | | | |
| Deméritos: | | . I | L | |
| En algún caso la decisión de aceptación no es la adecuada. | | 6 | 3 | Si ha habido casos de decisión de aceptación inadecuadas (por falta de conocimientos). |
| Ausencia total o parcial de documentos escritos de las decisiones tomadas. | | 3 | 2 | Se evidencia una ausencia total de documentos escritos de las decisiones tomadas. |
| Las reparaciones se realizan de forma diferente a la especificada. | | 3 | 1 | Las reparaciones se realizan en su mayoría de forma a la especificada. |
| 3.4.4.3. Acciones Correctoras | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa tiene establecido un sistema eficaz y definido para evitar que se presente de nuevo | 10 | | | |

| defectos análogos de forma | | | | |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|----------------------|
| sistemática. | | | | |
| Sistematica. | | | | |
| Deméritos: | | | | |
| | | | | |
| Carece de procedimientos | | 2 | 1 | No cuentan con |
| escritos para evitar que se | | | | procedimientos |
| produzcan de nuevo defectos | | | | escritos de acciones |
| comunicados por el comprador. | | | | preventivas. |
| · | | | | |
| Carece de procedimientos | | 2 | 1 | No cuentan con |
| escritos para evitar que se | | | | procedimientos |
| produzcan de nuevo los defectos | | | | escritos de acciones |
| registrados en el curso se | | | | preventivas. |
| fabricación | | | | |
| | | | | |
| Carece de control de situación | | 2 | 1 | No cuentan con |
| y entrada en vigor de las acciones | | | | procedimientos |
| correctoras de los defectos | | | | escritos de acciones |
| comunicados por el comprador y | | | | correctivas. |
| los encontrados en el curso de | | | | |
| fabricación. | | | | |
| | | | | |
| La acción correctiva no es | | 2 | 0.5 | No cuentan con |
| eficaz por aparecer, en los | | | | procedimientos |
| registros, excesivos defectos | | | | escritos de acciones |
| repetidos. | | | | correctivas. |
| Capítulo V: Laboratorio de | | | | |
| materiales y procesos | | | | |
| , , | | | | |
| 3.4.5.1. Especificaciones y | Puntuación | Deméritos | Deméritos | OBSERVACIONES |
| métodos | Máxima | Máximos | Observados | |
| 2 5/ . | | | | |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa tiene procedimientos | 15 | | | |
| e instalaciones para los ensayos | | | | |
| necesarios de materiales y | | | | |
| control de procesos | | | | |
| | | | | |
| Deméritos: | | | | |
| No tienen instrucciones | | 3 | 2 | Se tienen |
| particulares para cada tipo de | | | | instrucciones |
| materiales o proceso. | | | | particulares pero no |
| · | | | | para cada tipo de |
| | l | 1 | 1 | I am a state tipe as |

| | | | | materiales o proceso. |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| No tiene normas concretas, en cada caso, para ensayos de materiales. | | 3 | 2 | Tiene algunas normas concretas para los ensayos de materiales. |
| • Las especificaciones o métodos del laboratorio no están al día. | | 3 | 2 | No cuenta con especificaciones o métodos del laboratorio. |
| Las especificaciones e instrucciones no son fácilmente asequibles o comprensibles. | | 3 | 2 | No cuenta con especificaciones e instrucciones. |
| 3.4.5.2. Capacidad y equipo | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | | | |
| Las instalaciones y aparatos son adecuados y suficientes para realizar los ensayos de materiales y procesos necesarios en cada caso. | 20 | | | |
| Deméritos: | | | | |
| No todas las instalaciones y aparatos son idóneos para realizar los ensayos precisos. | | 5 | 2 | Tienen las instalaciones pero no son idóneos para realizar los ensayos precisos. |
| La cantidad de medios de ensayo no es suficiente | | 5 | 2 | Hasta el momento han sido suficientes según el criterio manejado. |
| No están previstos los procedimientos para ensayos en el exterior en casos especiales. | | 5 | 3 | No hay procedimientos para ensayos en el exterior. |

| 3.4.5.3. Calibración periódica de elementos | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Principio Básico: | | | | |
| Las máquinas y aparatos del laboratorio de la Empresa están calibrados y dentro de la precisión y exactitud requerida. | 15 | | | |
| Deméritos: | | | | |
| Existen máquinas y aparatos en las que no se efectúa la calibración adecuada. | | 4 | 2 | Existen máquinas y aparatos que no están calibradas pero no se utilizan. |
| • No existe evidencia sobre la máquina o aparato, ni registro sobre los resultados o calibraciones. | | 4 | 2 | Se evidencia la calibración en algunos aparatos. |
| No están fijados los periodos de calibración para las máquinas o aparatos | | 4 | 2 | No hay un plan de calibración para las máquinas o aparatos. |
| 3.4.5.4. Identificación y registro | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa tiene un registro de los ensayos de materiales y procesos realizados | 10 | | | |
| Deméritos: | | | | |
| • En los ensayos no están identificados siempre el lote o piezas que se hayan ensayado en cada caso. | | 4 | 2 | Se realizan los ensayos pero no siempre identifica el lote o piezas que se hayan ensayado en cada caso. |
| No pueden establecerse historiales de los resultados de | | 2 | 2 | No cuentan con lista de proveedores fijos. |

| proveedores de piezas o | I | 1 | T | 1 |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|----------------------|
| procesos en los casos necesarios | | | | |
| processos en los casos necesarios | | | | |
| La identificación de las | | 2 | 1 | Pueden dar lugar a |
| probetas, para conocer a que | | | | error en caso que el |
| lote correspondan, pueden dar | | | | encargado no |
| lugar a error. | | | | cuente con una |
| | | | | metodología |
| | | | | ordenada. |
| Capítulo VII: Fabricación | | | | |
| 3.4.7.1. Procesos | Puntuación | Deméritos | Deméritos | OBSERVACIONES |
| 3.4.7.1. Flucesus | Máxima | Máximos | Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa aplica procesos | 70 | | | |
| definidos en su fabricación | | | | |
| (atención al montaje si lo | | | | |
| hubiese). | | | | |
| Deméritos: | | | | |
| La Empresa carece de | | 30 | 12 | Si cuentan con |
| procesos escritos o son | | | | varios de sus |
| imperfectos o incompletos | | | | proceso escritos. |
| Su aplicación es defectuosa. | | 15 | 10 | No hace |
| | | | | seguimiento a los |
| | | | | procesos escritos |
| No existe un sistema | | 15 | 10 | No existe un |
| eficaz de actualización o difusión | | | | sistema eficaz |
| de procesos. | | | | difusión de |
| | | | | procesos. |
| 3.4.7.2. Máquinas | Puntuación | Deméritos | Deméritos | OBSERVACIONES |
| | Máxima | Máximos | Observados | |
| Principio Básico: | | | | |
| Las máquinas y su | 100 | | | |
| mantenimiento son adecuadas | | | | |
| para fabricar los productos | | | | |
| solicitados. | | | | |
| Deméritos: | | | | |
| | <u>l</u> | | 1 | ı |

| Las máquinas no son | | 40 | 25 | No en su totalidad. |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|
| adecuadas para el tipo de | | | | |
| trabajo. | | | | |
| , | | | | |
| No existe un control de | | 20 | 10 | Se realiza el control |
| máquinas inicial y periódica | | | | cuando se programa |
| | | | | una producción. |
| El mantenimiento preventivo | | 20 | 20 | No se realiza |
| de máquinas no está planificado, | | | | mantenimiento |
| no se cumple, o no hay | | | | preventivo a las |
| constancia del mismo | | | | maquinas. |
| 3.4.7.3. Utensilios y | Puntuación | Deméritos | Deméritos | OBSERVACIONES |
| herramientas | Máxima | Máximos | Observados | |
| | | | | |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa emplea herramientas | 60 | | | |
| y utensilios de correspondientes, | | | | |
| o se ayuda de un laboratorio | | | | |
| exterior adecuado | | | | |
| Deméritos: | | | | |
| Dementos. | | | | |
| La Empresa carece de la | | 12 | 8 | La Empresa no |
| documentación técnica de | | | | realiza un |
| utensilios, herramientas y | | | | seguimiento técnico |
| calibres. | | | | de utensilios, |
| | | | | herramientas y |
| | | | | calibres. |
| No existen medios de | | 12 | 10 | La calibración se da |
| comprobación de calibres. | | | | eventualmente |
| | | | | cuando sea |
| | | | | necesario. |
| No hay un plan de | | 12 | 10 | Se comprueba antes |
| comprobación periódica de | | | | que se requiera su |
| herramientas, o no se cumplen | | | | uso. |
| · | | | | |
| No hay seguridad que los | | 12 | 8 | No siempre hay |
| utensilios estén correctos en el | | | | seguridad, ya que se |
| momento de su utilización. | | | | comprueba en el |
| | | | | mismo momento |
| | | | | que se utilizan. |
| Capítulo VIII: Personal | | | | |
| - | | | | |

| 3.4.8.1. Selección | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa tiene un sistema adecuado de selección del personal. | 20 | | | |
| Deméritos: | | | | |
| La Empresa no tiene pruebas de admisión sistematizadas. | | 8 | 6 | No cuenta con un sistema de admisión, lo hace por vincularías. |
| La Empresa no tiene establecidos periodos de adaptación adecuados. | | 8 | 6 | No, su requerimiento e ingreso del personal es inmediato. |
| 3.4.8.2. Capacitación | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa tiene establecido un sistema de capacitación de personal. | 25 | | | |
| Deméritos: | | | | |
| La Empresa no tiene un sistema de promoción del personal. | | 10 | 7 | Personal que ingresa, se le da las instrucciones inmediatas al momento. |
| La Empresa no realiza cursillos de perfeccionamiento en los casos necesarios. | | 10 | 5 | Solo manda a capacitar a la jefa de control de calidad. |
| 3.4.8.3. Motivación | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | | | |

| La Dirección de la Empresa tiene conciencia de la importancia de la calidad y emprende acciones para incluir esa importancia al personal. Deméritos: | 10 | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| El personal no da la suficiente importancia a los problemas de calidad | | 4 | 2 | El personal da la mínima importancia para que la empresa cumpla con la calidad suficiente. |
| En algún nivel falta sentido de responsabilidad hacia calidad de su trabajo. | | 4 | 2 | Falta de sentido de responsabilidad en los operarios. |
| Capítulo IX: Almacenes | | | | |
| 3.4.9.1. Locales (Infraestructura) | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa dispone de almacenes proporcionados a la capacidad de fabricación y adecuados al tipo de producción. | 15 | | | |
| Deméritos: | | | | |
| Los almacenes no tienen capacidad suficiente. | | 5 | 2 | Hasta el momento la capacidad de los almacenes ha sido suficiente. |
| Los almacenes están desordenados. | | 4 | 3 | No hay una correcta distribución. |
| Las condiciones de almacenamiento no son adecuadas al producto. | | 4 | 3 | El almacén no se encuentra en condiciones idóneas (ventanas rotas, presencia de aves). |
| 3.4.9.2. Medios de manutención | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |

| Principio Básico: | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| | | | | |
| La Empresa tiene medios de manutención adecuados para evitar el deterioro de los productos durante su movimiento y almacenamiento. | 15 | | | |
| Deméritos: | | | | |
| Se degrada la calidad por una manutención inadecuada en la recepción. | | 3 | 1 | La recepción es adecuada. |
| Se degrada la calidad por una manutención inadecuada durante la fabricación. | | 3 | 1 | Se mantiene un control suficiente durante la fabricación. |
| Se degrada la calidad por una manutención inadecuada en los almacenes. | | 3 | 1 | Se tiene almacenes ambientados. |
| Se degrada la calidad por una manutención inadecuada en la expedición. | | 3 | 1 | Se tiene personal suficiente para una adecuada expedición. |
| 3.4.9.3 Identificación de Productos | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa mantiene sistemas y medios adecuados de identificación de materiales, piezas y productos, para evitar confusiones. | 10 | | | |
| Deméritos: | | | | |
| La identificación de los primeros materiales puede dar lugar a errores. | | 2 | 1 | No están codificados los materiales, lo cual podría causar confusión en su uso. |

| La identificación de las nicass | | 4 | 2 | No todos las piezas |
|---|------------|-----------|------------|-----------------------|
| La identificación de las piezas an sursa da fabricación pueda | | 4 | _ | No todos las piezas |
| en curso de fabricación puede | | | | en curso de |
| dar lugar a errores. | | | | fabricación se |
| | | | | encontraban |
| | | | | identificadas, dígase |
| | | | | como las javas, |
| | | | | bandejas, etc. |
| La identificación del producto | | 2 | 1 | A pesar de que el |
| terminado puede dar lugar a | | | | producto estaba |
| errores. | | | | codificado este |
| | | | | podría confundirse |
| | | | | en el almacén por |
| | | | | no tener separados |
| | | | | los lotes. |
| | | | | 103 10163. |
| 3.4.9.4. Rotación y control de | Puntuación | Deméritos | Deméritos | OBSERVACIONES |
| almacenes | Máxima | Máximos | Observados | |
| Delination of Prince | | | | |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa mantiene un sistema | 10 | | | |
| que garantiza la rotación y | | | | |
| control de almacenes para evitar | | | | |
| la degradación de la calidad. | | | | |
| Deméritos: | | | | |
| No se puede identificar la | | 2 | 0 | Se tiene identificada |
| fecha de fabricación de alguno | | 2 | | las fechas de |
| de los productos que se | | | | fabricación de los |
| | | | | |
| deterioran por envejecimiento. | | | | productos que se |
| | | | | deterioran. |
| El sistema de almacenamiento | | 2 | 1 | El almacenamiento |
| dificulta la rotación de los | | | | no tiene un sistema |
| productos que se deterioran por | | | | lo cual dificulta |
| el envejecimiento. | | | | rotación de los |
| c. chvejedimento. | | | | productos. |
| | | | | productos. |
| La empresa no controla la | | 4 | 3 | Las condiciones del |
| rotación de los almacenes. | | | | almacén no |
| | | | | permiten tener una |
| | | | | rotación, producen |
| | | | | por pedido. |
| | | | | |

| 3.4.9.5. Envíos (despacho) | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa tiene un sistema que garantiza la calidad, cantidad y condicionamiento de los productos expedidos. | 10 | | | |
| Deméritos: | | | | |
| • La inspección de calidad de las expediciones es insuficiente. | | 4 | 2 | No se rigen a la normativa, lo hacen a criterio propio. |
| • La Empresa no dispone de especificaciones de embalaje adecuado para cada producto. | | 2 | 1 | Se realiza según crítico del encargado. |
| • En algún caso no se emplean las especificaciones de embalaje. | | 2 | 1 | Se realiza según crítico del encargado. |
| Capítulo X: Local | | | | |
| 3.4.10.1. Limpieza y mantenimiento | Puntuación Máxima | Deméritos Máximos | Deméritos Observados | OBSERVACIONES |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa dispone de locales en los que se aprecia el suficiente orden, limpieza y mantenimiento. | 15 | | | |
| Deméritos: | | | | |
| Se aprecia falta de mantenimiento en algunos locales o instalaciones. | | 4 | 3 | Se aprecia falta de mantenimiento a varias áreas. |
| Algún taller está sucio o desordenado. | | 4 | 3 | Se tiene varias áreas sucias y desordenadas. |
| Se aprecia falta de limpieza necesaria en aquellos procesos | | 4 | 3 | Se aprecia que en la mayoría de áreas requeridas se |

| que lo requieren | | | | necesita limpieza. |
|---|------------|-----------|------------|----------------------|
| específicamente. | | | | Por falta de control |
| • | | | | de la jefe de |
| | | | | Calidad/producción. |
| 3.4.10.2. Acondicionamiento | Puntuación | Deméritos | Deméritos | OBSERVACIONES |
| | Máxima | Máximos | Observados | |
| Principio Básico: | | | | |
| Los locales de la Empresa | 15 | | | |
| tienen acondicionamiento | | | | |
| ambiental adecuado a cada | | | | |
| proceso. | | | | |
| Deméritos: | | | | |
| La iluminación es inadecuada | | 4 | 2 | Si es adecuada en |
| en algunos procesos. | | | | algunos, como |
| | | | | producción, |
| | | | | recepción. |
| Se encuentran condiciones | | 4 | 3 | Se encuentra en |
| adversas para la calidad del | | | | remodelación parte |
| producto (polvo, temperatura, | | | | de la |
| humedad, etc.). | | | | infraestructura, en |
| | | | | lo cual no se ha |
| | | | | tenido las medidas |
| | | | | necesarias para |
| | | | | mantener las |
| | | | | condiciones idóneas |
| | | | | a la producción. |
| No se controlan | | 4 | 2 | No hay un control |
| suficientemente las condiciones | | | | adecuado de plagas, |
| ambientales en aquellos | | | | encontrándose |
| procesos que lo requieren. | | | | palomas y moscas |
| | | | | en el área de |
| | | | | producción. |
| 3.4.10.3. Capacidad y | Puntuación | Deméritos | Deméritos | OBSERVACIONES |
| distribución | Máxima | Máximos | Observados | |
| Principio Básico: | | | | |
| La Empresa dispone de locales | 25 | | | |
| and a second control of a second control of | | | | |
| proporcionados al tipo y cantidad | | | | |

| Deméritos: | | | |
|---|----|---|--|
| El local es insuficiente | 15 | 3 | El local es suficiente para lo que se encuentra produciendo actualmente. |
| La distribución de los locales no es racional. | 5 | 2 | La distribución es racional, pero puede optimizarse. |

Anexo 05. Datos de histograma de frecuencias y gráficas de control estadísticos en Conserfish S.A.

| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 318 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 38 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 3.8 |
| diferencia | 1 |


| | Valores I | Límite de | Valor | |
|----|-----------|-----------|-------|------------|
| N° | Sección | | Medio | 04/06/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 25 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 28 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 30 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 40 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 28 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 16 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 10 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 8 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 4 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 1 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 0 |
| | | | | 190 |

| 321.5 | | | | |
|-------|-----|------|-----|------------|
| 317.5 | | | | |
| 313.5 | | | | |
| 309.5 | | | | |
| 305.5 | | | | 04/06/2012 |
| 301.5 | | | | |
| 297.5 | | | | |
| 293.5 | | | | |
| 289.5 | | | | |
| 285.5 | | | | |
| 281.5 | | | | |
| | 0 1 | .0 2 | 0 3 | 0 40 |

| ว | 7 | a | | ς |
|---|---|---|---|---|
| _ | , | J | ٠ | J |

| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 317 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 37 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 3.7 |
| diferencia | 1 |

| | | | | 130 |
|----|-------------------|-------|-------|------------|
| | Valores Límite de | | Valor | |
| N° | Sec | ción | Medio | 06/06/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 19 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 18 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 36 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 47 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 36 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 13 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 9 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 6 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 5 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 1 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 0 |
| | | - | | 400 |



279.5

| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 320 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 40 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4 |
| diferencia | 1 |

| | Valores Límite de | | Valor | |
|----|-------------------|-------|-------|------------|
| N° | Sec | ción | Medio | 09/06/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 31 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 36 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 40 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 30 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 30 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 5 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 5 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 7 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 3 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 2 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 1 |
| | | | | 190 |


| | | 1 | 1 | 1 | I |
|-------|---|----|----|----|-----------|
| 321.5 | | | | | |
| 317.5 | | | | | |
| 313.5 | | _ | | | |
| 309.5 | | | | | 9/06/2012 |
| 305.5 | | | | | 5/00/2012 |
| 301.5 | | | | | |
| 297.5 | | | | | |
| 293.5 | | | | | |
| 289.5 | | | | | |
| 285.5 | | | | | |
| 281.5 | | | | | |
| | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |

| 7 | 7 | a | | 5 |
|---|---|---|---|---|
| _ | , | J | • | J |

| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 322 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 42 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4.2 |
| diferencia | 1 |

| 279.5 | |
|-------|--|
| _, | |

| | Valores I | Límite de | Valor | |
|----|-----------|-----------|-------|------------|
| N° | Sección | | Medio | 11/06/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 28 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 20 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 24 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 20 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 27 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 18 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 12 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 10 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 14 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 11 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 6 |
| | | | | 190 |



| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 320 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 40 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4 |
| diferencia | 1 |

| | , | |
|-------|---|--|
| _ | 8 | |
| 279.5 | 9 | |
| | | |

| | Valores I | ímite de | Valor | | |
|----|-----------|----------|-------|------------|--|
| N° | Sección | | Medio | 13/06/2012 | |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 27 | |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 25 | |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 25 | |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 23 | |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 23 | |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 14 | |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 15 | |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 12 | |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 11 | |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 12 | |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 3 | |
| • | | | | 190 | |


| 321.5 | | | | | | | |
|-------|---|---|----|----|----|-----------|----|
| 317.5 | | | | | | | |
| 313.5 | | | | | | | |
| 309.5 | | | | | | | |
| 305.5 | | | | | | 13/06/201 | .2 |
| 301.5 | | | | | | | |
| 297.5 | | | | | | | |
| 293.5 | | | | | | | |
| 289.5 | | | | | | | |
| 285.5 | | | | | | | |
| 281.5 | | | | | | | |
| | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 321 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 41 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4.1 |
| diferencia | 1 |

| N° | Sec | ción | Medio | 14/06/2012 |
|----|-------|-------|-------|------------|
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 24 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 25 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 21 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 20 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 19 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 16 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 15 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 13 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 16 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 16 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 5 |
| | | | · | 100 |

Valor

Valores Límite de



279.5

| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 320 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 40 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4 |
| diferencia | 1 |

| 1 | _ | \sim | | |
|---|---|--------|---|--|
| • | • | ч | _ | |
| _ | • | J | | |


| | Valores I | ∟ímite de | Valor | | |
|----|-----------|-----------|-------|------------|--|
| N° | Sec | ción | Medio | 15/06/2012 | |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 20 | |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 30 | |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 36 | |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 29 | |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 29 | |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 12 | |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 10 | |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 10 | |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 10 | |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 2 | |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 2 | |
| | | | | 190 | |

| 321.5 | | | | |
|-------|-----|-----|-----|------------|
| 317.5 | | | | |
| 313.5 | | | | |
| 309.5 | | | | |
| 305.5 | | | l | 15/06/2012 |
| 301.5 | | | | |
| 297.5 | | | | |
| 293.5 | | | | |
| 289.5 | | | | |
| 285.5 | | | | |
| 281.5 | | | | |
| (| 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 40 |

| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 320 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 40 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4 |
| diferencia | 1 |

| _ | 7 | \sim | |
|---|---|--------|-----|
| | / | ч | ב.ו |

| | Valores Límite de | | Valor | |
|----|-------------------|-------|-------|------------|
| N° | Sección | | Medio | 02/07/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 30 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 28 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 24 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 24 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 24 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 15 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 9 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 11 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 11 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 11 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 3 |
| | | | | 190 |



| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 320 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 40 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4 |
| diferencia | 1 |

| 270 5 |
|-------|
| 2/3.3 |


| | Valores Límite de | | Valor | |
|----|-------------------|-------|-------|------------|
| N° | Sección | | Medio | 12/07/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 27 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 30 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 28 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 23 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 22 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 13 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 11 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 11 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 9 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 11 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 5 |
| | | | | 190 |

| 321.5 | | | | | | | |
|-------|-----|------|---|-----|-----|--------------|--------|
| 317.5 | | | | | | | |
| 313.5 | | | - | | | | |
| 309.5 | | | | | | | |
| 305.5 | | | | | | | |
| 301.5 | | | | | | 12/ 0 | 7/2012 |
| 297.5 | | | | | | | |
| 293.5 | | | | | | | |
| 289.5 | | | | | | | |
| 285.5 | | | | | | | |
| 281.5 | | | | | | | |
| | 0 5 | 5 10 | 1 | 5 2 | 0 2 | 5 3 | 0 35 |

| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 320 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 40 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4 |
| diferencia | 1 |

279.5

| | Valores Límite de | | Valor | |
|----|-------------------|-------|-------|------------|
| N° | Sec | ción | Medio | 04/08/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 27 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 28 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 25 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 24 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 23 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 18 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 17 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 10 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 8 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 8 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 2 |



| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 320 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 40 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4 |
| diferencia | 1 |

| า | 7 | n | | |
|---|---|---|---|---|
| _ | / | J | • | 3 |


| | Valores I | _ímite de | Valor | |
|----|-------------|-----------|-------|------------|
| N° | Sec | ción | Medio | 11/08/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 30 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 29 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 24 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 22 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 21 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 14 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 12 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 11 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 12 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 13 |
| 11 | 319.5 323.5 | | 321.5 | 2 |
| • | | | | 190 |

| 321.5 | | | | | | | |
|-------|---|-----|------|------|-----|---------------|--------|
| 317.5 | | | | | | | |
| 313.5 | | | | | | | |
| 309.5 | | | | | | | |
| 305.5 | | | | | | = 44/0 | 2/2042 |
| 301.5 | | | | | | 11/ 08 | 5/2012 |
| 297.5 | | | | | | | |
| 293.5 | | | | | | | |
| 289.5 | | | | | | | |
| 285.5 | | | | | | | |
| 281.5 | | | | | | | |
| | 0 | 5 1 | 10 1 | 15 2 | 0 2 | 5 3 | 0 3 |

| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 320 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 40 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4 |
| diferencia | 1 |

| 2 | マハ | |
|---|----|---|
| • | 74 | _ |
| | | |

| | Valores I | Límite de | Valor | |
|----|-----------|-----------|-------|------------|
| N° | Sec | ción | Medio | 12/08/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 32 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 32 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 29 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 23 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 24 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 11 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 9 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 8 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 9 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 9 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 4 |
| | | | | 190 |



| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 320 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 40 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4 |
| diferencia | 1 |

| 2 | 79 | .5 |
|---|----|----|
| | | |


| | Valores I | ímite de | Valor | |
|----|-------------|----------|-------|------------|
| N° | Sec | ción | Medio | 15/08/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 24 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 24 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 19 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 20 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 21 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 16 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 17 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 16 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 13 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 16 |
| 11 | 319.5 323.5 | | 321.5 | 4 |
| | | | | 190 |

| 321.5 | | | | <u> </u> | | | |
|-------|---|---|----|----------|----------|-----------|---------|
| 317.5 | | | | · | | | |
| 313.5 | | | | | | | |
| 309.5 | | | | | | | |
| 305.5 | | | | | 1 | 5/08/2012 | , |
| 301.5 | | | | | | 5,00,2012 | |
| 297.5 | | | | | | | |
| 293.5 | | | | | | | |
| 289.5 | | | | | | | |
| 285.5 | | | | | | | |
| 281.5 | | | | | | | _ |
| | 0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 : | ⊣ 25 |

| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 320 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 40 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4 |
| diferencia | 1 |

| 2 | 7 | a | |
|---|---|---|--|
| _ | / | J | |

| | Valores I | límite de | Valor | |
|----|-----------|-----------|-------|------------|
| N° | Sec | ción | Medio | 16/08/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 30 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 24 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 20 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 20 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 20 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 16 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 15 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 13 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 14 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 14 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 4 |
| | | | | 190 |



| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 320 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 40 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4 |
| diferencia | 1 |

N° Datos

Vmax

Vmin

Rango

diferencia

No de Intervalos

Amplitud de Clase

190

320

280

40

10


279.5


4

| | Valores Límite de | | Valor | |
|----|-------------------|---------|-------|------------|
| N° | Sec | Sección | | 17/08/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 24 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 20 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 23 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 25 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 20 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 18 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 16 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 14 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 13 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 13 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 4 |

| | Valores Límite de | | Valor | |
|----|-------------------|-------|-------|------------|
| N° | Sección | | Medio | 20/09/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 27 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 32 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 27 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 30 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 26 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 9 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 9 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 8 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 11 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 8 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 3 |


190





| N° Datos | 190 |
|-------------------|-----|
| Vmax | 320 |
| Vmin | 280 |
| Rango | 40 |
| No de Intervalos | 10 |
| Amplitud de Clase | 4 |
| diferencia | 1 |

| | Valores Límite de | | Valor | |
|----|-------------------|-------|-------|------------|
| N° | Sec | ción | Medio | 21/09/2012 |
| 1 | 279.5 | 283.5 | 281.5 | 32 |
| 2 | 283.5 | 287.5 | 285.5 | 30 |
| 3 | 287.5 | 291.5 | 289.5 | 27 |
| 4 | 291.5 | 295.5 | 293.5 | 23 |
| 5 | 295.5 | 299.5 | 297.5 | 27 |
| 6 | 299.5 | 303.5 | 301.5 | 16 |
| 7 | 303.5 | 307.5 | 305.5 | 8 |
| 8 | 307.5 | 311.5 | 309.5 | 9 |
| 9 | 311.5 | 315.5 | 313.5 | 7 |
| 10 | 315.5 | 319.5 | 317.5 | 9 |
| 11 | 319.5 | 323.5 | 321.5 | 2 |
| | | | | 190 |




279.5

Anexo 06. Demostración de la normalidad de los datos de la empresa Conserfish S.A.

Análisis de capacidad 04/06/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| Caracterización del proceso | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|
| N Total | 190 | | |
| Tamaño del subgrupo | 10 | | |
| Media | 293.48 | | |
| Desv.Est. (general) | 8.2422 | | |

| Estadísticas de capacidad | | | |
|---------------------------|------|--|--|
| Ср | 0.83 | | |
| Cpk | 0.56 | | |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.


 La capacidad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 04/06/2012 Informe de resumen



| Requerimientos del cliente | | |
|----------------------------|--|--|
| 320 | | |
| 280 | | |
| | | |


| Caracterización del proceso | | |
|-----------------------------|--------|--|
| Media | 293.48 | |
| Desviación estándar | 8.2422 | |
| Capaddad real (general) | | |
| % fuera de espec. | 5.16 | |
| Prueba de normalidad | | |



| | (Anderson-Daning) | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Resultados Valor p | | No pasa < 0.005 |

Análisis de capacidad para 06/06/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| roceso |
|--------|
| 190 |
| 10 |
| 293.78 |
| 7.6237 |
| |

ctorización del proceso

| Estadísticas de capacidad | |
|---------------------------|------|
| Ср | 0.89 |
| Cpk | 0.61 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.


 La capaddad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 06/06/2012 Informe de resumen



| Requerimientos o | lel cliente |
|------------------|-------------|
| Espec. superior | 320 |
| Espec inferior | 280 |


Media 293.78 Desviadón estándar 7.6237 Capaddad real (general) 96 fuera de espec. 3.56



| Prueba de normalidad (Anderson-Darling) | |
|--|---------|
| Resultados | No pasa |
| Valor p | < 0.005 |

Análisis de capacidad para 09/06/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| Caracterización del proceso | |
|-----------------------------|--------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 291.49 |
| Desv.Est. (general) | 8.4018 |

| Estadísticas de capacidad | | |
|---------------------------|------|--|
| Ср | 0.78 | |
| Cpk | 0.45 | |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.

 La capaddad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 09/06/2012 Informe de resumen




| Requerimientos de | el diente |
|-------------------|-----------|
| Espec. superior | 320 |
| Espec. Inferior | 280 |

Caracterización del proceso Media 291.49 Desviación estándar 8.4018 Capacidad real (general) % fuera de espec. 8.61 Prueba de normalidad (Anderson-Darling) Resultados No pasa


Valor p

< 0.005



Análisis de capacidad para 11/06/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad




| Caracterización del proceso | |
|-----------------------------|--------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 291.49 |
| Desv.Est. (general) | 8.4018 |


| Estadísticas d | e capacidad |
|----------------|-------------|
| Ср | 0.78 |
| Cpk | 0.45 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.

La capaddad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 11/06/2012 Informe de resumen






Caracterización del proceso

Gráf. normalidad

| Media | | 291.49 |
|--|---------|--------|
| Desviación estándar | | 8.4018 |
| Capaddad real (general) % fuera de espec. | | 8.61 |
| Prueba de non (Anderson-Da | | |
| Resultados | No pasa | |
| Valor p | < 0.005 | |

Análisis de capacidad para 13/06/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad




| Caracterización dei proceso | |
|-----------------------------|--------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 296.32 |
| Desv.Est. (general) | 11.376 |
| | |

| Estadísticas de capacidad | |
|---------------------------|------|
| Ср | 0.58 |
| Cpk | 0.47 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.


 La capacidad potencial (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 13/06/2012 Informe de resumen



| Requerimientos del cliente | |
|----------------------------|-----|
| Espec. superior | 320 |
| Espec, inferior | 280 |


Caracterización del proceso



| | 296.32 | | | |
|--|-------------------|---------|-------------|--|
| Desvladón estándar | | | ndar 11.376 | |
| Capaddad real (general) % fuera de espec. Prueba de normalidad | | | | |
| | | rling) | | |
| | | No pasa | | |
| < 0.005 | | | | |
| | rling) No pasa | | | |

Análisis de capacidad para 14/06/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| Caracterización del proceso | |
|-----------------------------|--------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 298.02 |
| Desv.Est. (general) | 12.107 |

| Estadísticas de capacidad | |
|---------------------------|------|
| Ср | 0.54 |
| Cpk | 0.49 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.

 La capacidad potencial (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 14/06/2012 Informe de resumen



| Espec. superior | 320 |
|-----------------|-----|
| Espec. inferior | 280 |


Nivel Z = 1.26 Caracterización del proceso Media 298.02 Desviadón estándar 12.107 Capaddad real (general) % fuera de espec 10.30 Prueba de normalidad



| (Anderson-Darling) | |
|--------------------|---------|
| Resultados | No pasa |
| Valor p | < 0.005 |

Análisis de capacidad para 15/06/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| Caracterización dei proceso | |
|-----------------------------|--------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 294.38 |
| Desv.Est. (general) | 9.5654 |

| Estadísticas de capacidad | |
|---------------------------|------|
| Ср | 0.68 |
| Cpk | 0.49 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.

 La capaddad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 15/06/2012 Informe de resumen



| Requerimientos del cliente | |
|----------------------------|-----|
| Espec. superior | 320 |
| Espec. inferior | 280 |

Caracterización del proceso Media 294.38 Desviación estándar 9.5654 Capaddad real (general) % fuera de espec 7.00 Prueba de normalidad (Anderson-Darling)

No pasa

< 0.005


Resultados

Valor p

| | Gráf. norn | nalidad |
|---|--|-------------|
| | | Jr. |
| | | Maria Maria |
| | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| / | 1 | |

Análisis de capacidad para 02/07/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| Caracterización del proceso | |
|-----------------------------|--------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 295.46 |
| Desv.Est. (general) | 11.284 |

| Estadísticas de capacidad | |
|---------------------------|------|
| Ср | 0.57 |
| Cpk | 0.44 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.

 La capacidad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 02/07/2012 Informe de resumen



| Requerimientos dei cilente | | |
|----------------------------|-----|--|
| Espec. superior | 320 | |
| Espec. inferior | 280 | |

Nivel Z = 1.28 Media Desviación Capaddat % fuer


| Media | | 295,46 |
|--|---------|--------|
| Desvladón estándar | | 11.284 |
| Capaddad real (general) % fuera de espec. | | 10.02 |
| Prueba de norma (Anderson-Darlin | S-31-10 | |
| Resultados | No pasa | |

< 0.005

Valor p

Análisis de capacidad para 12/07/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| Caractenzación dei proceso | |
|----------------------------|--------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 295.53 |
| Desv.Est. (general) | 11.419 |
| | |

| Estadísticas d | le capacidad |
|----------------|--------------|
| Ср | 0.57 |
| Cpk | 0.44 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.


 La capaddad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 12/07/2012 Informe de resumen



| Requerimientos del cliente | | |
|-----------------------------|--------|--|
| Espec. superior | 320 | |
| Espec. Inferior | 280 | |
| Caracterización del proceso | | |
| Media | 295.53 | |


| rieula | 293.33 |
|-------------------------|--------|
| Desviadón estándar | 11.419 |
| Capaddad real (general) | |
| % fuera de espec. | 10.30 |
| Drugha de normalid | ad |



| (Anderson- | Darling) |
|------------|----------|
| Resultados | No pasa |
| Valor p | < 0.005 |

Análisis de capacidad para 04/08/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| Caracterización del proceso | |
|-----------------------------|--------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 295.35 |
| Desv.Est. (general) | 10.600 |

| Estadísticas de | capacidad |
|-----------------|-----------|
| Ср | 0.61 |
| Cpk | 0.47 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.

 La capaddad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 04/08/2012 Informe de resumen



| Requerimientos de | l cliente |
|---------------------|-----------|
| Espec. superior | 320 |
| Espec inferior | 280 |
| Caracterización del | proceso |
| Media | 205.25 |

Desviación estándar


| | Gráf, norm | alidad | |
|---|------------|------------|------------------|
| | | | ; |
| | | | * |
| | | | |
| | | 100 | |
| | | | |
| 1 | | | |
| | | | |
| | / | Gráf. norm | Gráf. normalidad |

| Capaddad real (general) % fuera de espec. | | 8.38 |
|--|---------|------|
| Prueba de ne (Anderson- | | |
| Resultados | No pasa | |
| Valor p | < 0.005 | |

10.600

Análisis de capacidad para 11/08/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| Caracterización del | proceso |
|---------------------|---------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 295.75 |
| Desv.Est. (general) | 11.592 |
| | |

| Estadísticas d | le capacidad |
|----------------|--------------|
| Ср | 0.57 |
| Cpk | 0.45 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.


 La capaddad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 11/08/2012 Informe de resumen



| Requerimientos de | a cliente |
|-------------------|-----------|
| Espec superior | 320 |
| Espec. inferior | 280 |


| Media | 295.75 |
|-------------------------|--------|
| Desviación estándar | 11.592 |
| Capaddad real (general) | |
| % fuera de espec. | 10.54 |



| (Anderson | -Darling) |
|------------|-----------|
| Resultados | No pasa |
| Valor p | < 0.005 |

Análisis de capacidad para 12/08/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| Caracterización del | proceso |
|---------------------|---------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 294.25 |
| Desv.Est. (general) | 10.936 |

| Estadísticas de capacidad | |
|---------------------------|------|
| Ср | 0.59 |
| Cpk | 0.42 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.

La capaddad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 12/08/2012 Informe de resumen

Valor p



| Requerimientos del | diente |
|--------------------|--------|
| Espec superior | 320 |
| Espec. Inferior | 280 |

Caracterización del proceso Media 294.25 Desviación estándar 10.936 Capaddad real (general) % fuera de espec. 10.56 Prueba de normalidad (Anderson-Darling) Resultados


No pasa

< 0.005

| | Gráf. normalidad |
|---|------------------|
| | •/ |
| | 1 |
| | and tolerand |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 8 | |
| / | |

Análisis de capacidad para 15/08/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| Caracterización del | proceso |
|---------------------|---------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 298.04 |
| Desv.Est. (general) | 11.919 |
| | |

| Estadísticas d | e capacidad |
|----------------|-------------|
| Ср | 0.54 |
| Cpk | 0.49 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.


Gráf. normalidad

La capaddad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.


Análisis de capacidad para 15/08/2012 Informe de resumen



| Espec. superior | 320 |
|-----------------|-----|
| Espec. inferior | 280 |




No pasa < 0.005



Análisis de capacidad para 16/08/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| Caracterización del proceso | |
|-----------------------------|--------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 297.05 |
| Desv.Est. (general) | 12.016 |

stantandén dal nuncasa


| Estadísticas de capacidad | |
|---------------------------|------|
| Ср | 0.54 |
| Cpk | 0.46 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.

 La capacidad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 16/08/2012 Informe de resumen

Valor p



| Requerimientos del cliente | |
|----------------------------|-----|
| Espec. superior | 320 |
| Espec. Inferior | 280 |


Caracterización del proceso Media 297.05 Desviadón estándar 12.016 Capaddad real (general) % fuera de espec. 10.60 Prueba de normalidad (Anderson-Darling) Resultados No pasa

< 0.005

| Graf. | normalidad |
|-------|------------|
| | |
| 1 | |
| | |

Análisis de capacidad para 17/08/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| 900 | Caracterización del | proceso |
|-------|---------------------|---------|
| N To | tal | 190 |
| Tama | año del subgrupo | 10 |
| Media | 3 | 297.6 |
| Desv | :Est. (general) | 11.518 |

| Estadísticas d | le capacidad |
|----------------|--------------|
| Ср | 0.56 |
| Cpk | 0.49 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.


 La capaddad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 17/08/2012 Informe de resumen



| Requerimientos d | el diente |
|------------------|-----------|
| Espec superior | 320 |
| Espec inferior | 280 |

Caracterización del proceso




| Media | 297.6 |
|-------------------------|---------|
| Desviación estándar | 11.518 |
| Capaddad real (general) | |
| % fuera de espec. | 8.92 |
| Prueba de norr | nalidad |
| (Anderson-Da | rling) |
| Resultados | No pasa |

Valor p

< 0.005

Análisis de capacidad para 20/09/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad



| Caracterización dei proceso | |
|-----------------------------|--------|
| N Total | 190 |
| Tamaño del subgrupo | 10 |
| Media | 294.59 |
| Desv.Est. (general) | 10.699 |
| | |

etadaselán dal proceso

| Estadísticas | de c <mark>a</mark> pacidad |
|--------------|-----------------------------|
| Ср | 0.60 |
| Cpk | 0.44 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.

 La capaddad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 20/09/2012 Informe de resumen




| Espec. superior | | 320 |
|--|---------------|--------|
| Espec. inferior | | 280 |
| Caracterizació | n del proceso | |
| Media | | 294.59 |
| Desviadón estándar | | 10.699 |
| Capaddad real (general) % fuera de espec. | | 9.51 |
| Prueba de norm (Anderson-Dari | | |
| Resultados | No pasa | |
| Valor p | < 0.005 | |

Requerimientos del cliente

| | GI | ráf. normalidad |
|---|-----|-----------------|
| | | |
| | | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| / | 1 🔅 | |

Análisis de capacidad para 21/09/2012 Informe de desempeño del proceso

Histograma de capacidad




| Caracterización del proceso | | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|--|
| N Total | 190 | | | |
| Tamaño del subgrupo | 10 | | | |
| Media | 294.29 | | | |
| Desv.Est. (general) | 10.626 | | | |

| Estadísticas | de capacidad |
|--------------|--------------|
| Ср | 0.61 |
| Cpk | 0.44 |

La capaddad real (general) es lo que experimenta el diente.

 La capaddad potendal (dentro de) es la que se podría alcanzar si se eliminaran los desplazamientos y desvíos del proceso.

Análisis de capacidad para 21/09/2012 Informe de resumen



| Espec. superior | 32 | | |
|-------------------------------|---------------|--|--|
| Espec. inferior | | | |
| Caracterizació | n del proceso | | |
| Media | 294.2 | | |
| Desviación estándar | 10.62 | | |
| Capaddad real (general) | | | |
| % fuera de espec. | 9.7 | | |
| Prueba de nom (Anderson-Da | | | |
| Resultados | No pasa | | |
| Valor p | < 0.005 | | |

| Gráf. normalidad |
|------------------|
| • |
| 1 |
| - |
| |
| |
| |
| |
| / |

Anexo 07. Datos y Gráficas de capacidad de proceso Conserfish S.A.

| Fecha | 04/06/2012 | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| N° | x | М | m | r | s | LSC | LIC | X | LSCr | LICr | R |
| 1 | 291.9 | 307 | 282 | 25 | 8.33 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 2 | 293.7 | 310 | 281 | 29 | 8.96 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 3 | 291.8 | 303 | 280 | 23 | 6.86 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 4 | 293.1 | 310 | 283 | 27 | 7.22 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 5 | 294.3 | 307 | 287 | 20 | 6.41 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 6 | 296.2 | 310 | 281 | 29 | 8.75 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 7 | 294 | 315 | 283 | 32 | 10.61 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 8 | 297.2 | 315 | 283 | 32 | 10.11 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 9 | 292.9 | 318 | 280 | 38 | 11.70 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 10 | 295.6 | 315 | 286 | 29 | 9.67 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 11 | 296.9 | 310 | 283 | 27 | 8.88 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 12 | 298.3 | 310 | 289 | 21 | 6.50 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 13 | 295.5 | 307 | 290 | 17 | 6.24 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 14 | 288.7 | 296 | 280 | 16 | 5.81 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 15 | 287.6 | 298 | 281 | 17 | 6.13 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 16 | 297 | 310 | 290 | 20 | 6.93 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 17 | 291.7 | 298 | 281 | 17 | 4.62 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 18 | 289.7 | 304 | 281 | 23 | 7.94 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| 19 | 290 | 305 | 280 | 25 | 7.80 | 301.05 | 285.91 | 293.48 | 43.68 | 5.48 | 24.58 |
| | 293.48 | | R | 24.58 | 7.87 | | • | • | | | |

| S = R/d2 | T= ES-EI | Cp=T/6S |
|-------------|----------|---------|
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |
| 7.99 | 40 | 0.83 |

K=|300-X|

/ (T/2)

0.33


CPk= (1-K)*T/6s


0.56

0.62

| 301.05 | |
|--------|--|
| 285.91 | |

| LSCr | 43.68 |
|------|-------|
| LICr | 5.48 |





| Fecha | 06/06/2012 | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|-----|----|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| N° | х | М | m | r | s | LSC | LIC | х | LSCr | LICr | R |
| 1 | 291.9 | 300 | 280 | 20 | 6.08 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 2 | 296.8 | 317 | 282 | 35 | 9.96 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 3 | 291.2 | 298 | 283 | 15 | 4.64 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 4 | 301.2 | 314 | 285 | 29 | 9.98 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 5 | 292.1 | 305 | 281 | 24 | 7.92 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 6 | 294.4 | 315 | 280 | 35 | 10.84 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 7 | 291.2 | 300 | 281 | 19 | 6.36 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 8 | 297.5 | 310 | 292 | 18 | 6.10 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 9 | 295.4 | 307 | 283 | 24 | 7.15 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 10 | 291.7 | 303 | 280 | 23 | 7.47 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 11 | 292.2 | 303 | 283 | 20 | 6.34 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 12 | 295 | 307 | 282 | 25 | 7.79 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 13 | 293 | 298 | 289 | 9 | 3.62 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 14 | 296.3 | 313 | 289 | 24 | 7.45 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 15 | 295 | 310 | 288 | 22 | 6.25 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 16 | 291.2 | 307 | 282 | 25 | 7.55 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 17 | 293.9 | 312 | 283 | 29 | 9.07 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |
| 18 | 289.5 | 307 | 281 | 26 | 7.76 | 300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19 | 23.26 |

| S = | | |
|------|----------|---------|
| R/d2 | T= ES-EI | Cp=T/6S |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |
| 7.56 | 40 | 0.88 |

K=|300-X|/

(T/2)

0.31

CPk= (1-K)*T/6s

0.61

0.62

| 300.94 |
|--------|
| 286.61 |

292.3

293.78

305

285

19

| LSCr | 41.34 |
|------|-------|
| LICr | 5.19 |

23.26 7.25


5.42


20

n=10 **d2 3.078**

23.26

300.94 | 286.61 | 293.78 | 41.34 | 5.19





| Fecha | 09/06/2012 | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| N° | X | М | m | r | s | LSC | LIC | х | LSCr | LICr | R |
| 1 | 290.4 | 310 | 280 | 30 | 10.80 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 2 | 288.9 | 310 | 280 | 30 | 8.48 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 3 | 293 | 300 | 280 | 20 | 7.12 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 4 | 292.8 | 315 | 284 | 31 | 9.22 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 5 | 290.5 | 310 | 282 | 28 | 8.42 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 6 | 293.2 | 307 | 280 | 27 | 8.12 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 7 | 291.2 | 313 | 283 | 30 | 8.51 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 8 | 290.2 | 297 | 281 | 16 | 5.61 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 9 | 292.2 | 310 | 281 | 29 | 8.57 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 10 | 288.9 | 298 | 280 | 18 | 5.61 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 11 | 290.1 | 306 | 280 | 26 | 9.04 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 12 | 293.1 | 316 | 283 | 33 | 9.18 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 13 | 288.3 | 293 | 281 | 12 | 4.08 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 14 | 291 | 307 | 282 | 25 | 7.51 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 15 | 290.7 | 310 | 280 | 30 | 8.04 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 16 | 297.8 | 320 | 281 | 39 | 12.72 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 17 | 293.3 | 308 | 280 | 28 | 7.72 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 18 | 290.9 | 310 | 281 | 29 | 8.88 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| 19 | 291.8 | 317 | 280 | 37 | 10.74 | 299.89 | 283.09 | 291.49 | 48.45 | 6.08 | 27.26 |
| | 291.49 | | R | 27.26 | 8.34 | | | | | | |

| S = | T= ES- | | | ſ |
|------|--------|---------|------|---|
| R/d2 | El | Cp=T/6S | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | 0.62 | l |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |
| 8.86 | 40 | 0.75 | | |

CPk= (1-

K)*T/6s

0.43

K=|300-X|/


(T/2)


0.43

| 299.89 | |
|--------|--|
| 283.09 | |

| LSCr | 48.45 |
|------|-------|
| LICr | 6.08 |

n=10 **d2 3.078**





| F | echa | 11/06 | /2012 | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| N° | х | M | m | r | S | LSC | LIC | X | LSCr | LICr | R |
| 1 | 294.1 | 313 | 280 | 33 | 11.14 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 2 | 297.7 | 314 | 283 | 31 | 9.59 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 3 | 296.8 | 316 | 281 | 35 | 10.82 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 4 | 298.6 | 315 | 280 | 35 | 12.15 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 5 | 299.5 | 317 | 287 | 30 | 9.99 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 6 | 298.8 | 317 | 288 | 29 | 9.46 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 7 | 301.5 | 318 | 287 | 31 | 11.05 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 8 | 301.3 | 320 | 286 | 34 | 12.68 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 9 | 300.4 | 320 | 285 | 35 | 11.25 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 10 | 298.8 | 321 | 284 | 37 | 10.66 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 11 | 295 | 322 | 280 | 42 | 12.99 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 12 | 294.9 | 311 | 281 | 30 | 10.35 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 13 | 292.2 | 310 | 280 | 30 | 10.85 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 14 | 291.7 | 311 | 280 | 31 | 11.21 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 15 | 299.7 | 320 | 280 | 40 | 14.66 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 16 | 297.6 | 319 | 283 | 36 | 12.93 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 17 | 297.6 | 318 | 282 | 36 | 13.13 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 18 | 296.1 | 317 | 280 | 37 | 14.10 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| 19 | 290.4 | 316 | 280 | 36 | 13.38 | 307.49 | 286.48 | 296.98 | 60.61 | 7.61 | 34.11 |
| | 296.98 | | | 34.11 | 11.70 | | | | | | |

| S = R/d2 | T= ES-EI | Cp=T/6S |
|----------|----------|---------|
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |
| 11.08 | 40 | 0.60 |

CPk= (1-K)*T/6s

0.62


0.51


K=|300-X| / (T/2)

0.15

307.49 286.48 LSCr 60.61 7.61 LICr

n=10 **d2** 3.08





| F | echa 13/06/2012 | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| N° | x | М | m | r | r s | | LIC | x | LSCr | LICr | R |
| 1 | 294.7 | 311 | 289 | 22 | 6.53 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 2 | 295.8 | 315 | 280 | 35 | 10.87 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 3 | 295.3 | 316 | 281 | 35 | 11.18 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 4 | 295.4 | 317 | 282 | 35 | 11.10 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 5 | 295.5 | 318 | 283 | 35 | 11.62 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 6 | 294.3 | 319 | 282 | 37 | 11.57 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 7 | 294.3 | 320 | 280 | 40 | 12.55 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 8 | 293.1 | 307 | 280 | 27 | 9.47 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 9 | 292.7 | 306 | 281 | 25 | 10.21 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 10 | 293.1 | 305 | 280 | 25 | 8.24 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 11 | 291.6 | 318 | 280 | 38 | 13.69 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 12 | 302.7 | 320 | 281 | 39 | 13.61 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 13 | 301.9 | 320 | 288 | 32 | 10.72 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 14 | 298.7 | 319 | 280 | 39 | 13.42 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 15 | 300.8 | 315 | 281 | 34 | 11.79 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 16 | 298.9 | 318 | 282 | 36 | 12.36 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 17 | 299 | 317 | 283 | 34 | 12.01 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 18 | 296.1 | 316 | 283 | 33 | 11.62 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| 19 | 296.2 | 315 | 282 | 33 | 13.44 | 306.60 | 286.04 | 296.32 | 59.30 | 7.44 | 33.37 |
| | 296.32 | | R | 33.37 | 11.37 | | | | | | |

| S = R/d2 | T= ES-EI | Cp=T/6S |
|-------------|----------|---------|
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |
| 10.84 | 40 | 0.61 |

K=|300-X| / (T/2)

0.18


CPk= (1-K)*T/6s


0.50

0.62

| 306.60 | |
|--------|--|
| 286.04 | |

| LSCr | 59.30 |
|------|-------|
| LICr | 7.44 |





| F | Fecha 14/06/2012 | | | | | _ | _ | | | | |
|----|------------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| N° | x | М | m | r | s | LSC | LIC | X | LSCr | LICr | R |
| 1 | 304 | 319 | 280 | 39 | 13.56 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 2 | 304.1 | 320 | 281 | 39 | 13.44 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 3 | 298.2 | 316 | 280 | 36 | 12.12 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 4 | 297.6 | 315 | 281 | 34 | 11.52 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 5 | 296.9 | 314 | 282 | 32 | 12.18 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 6 | 296.8 | 313 | 285 | 28 | 11.05 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 7 | 299.6 | 321 | 284 | 37 | 14.38 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 8 | 299.6 | 320 | 285 | 35 | 11.75 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 9 | 301.2 | 319 | 284 | 35 | 12.04 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 10 | 301 | 318 | 283 | 35 | 12.44 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 11 | 299.8 | 317 | 282 | 35 | 11.83 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 12 | 298.7 | 316 | 280 | 36 | 13.33 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 13 | 295.3 | 320 | 280 | 40 | 12.44 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 14 | 295.1 | 319 | 280 | 39 | 12.35 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 15 | 295.3 | 318 | 282 | 36 | 11.83 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 16 | 295.9 | 317 | 283 | 34 | 11.11 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 17 | 295.4 | 316 | 283 | 33 | 11.49 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 18 | 295.1 | 315 | 282 | 33 | 11.80 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| 19 | 292.8 | 314 | 280 | 34 | 12.88 | 308.88 | 287.16 | 298.02 | 62.66 | 7.86 | 35.26 |
| | 298.02 | | R | 35.26 | 12.29 | | | | | | |


| S = R/d2 | T= ES-EI | Cp=T/6S | | CPk= (1- K)*T/6s | K= 300-X /(T/2) |
|----------|----------|---------|------|---------------------|---------------------|
| 11.46 | 40 | 0.58 | 0.62 | 0.52 | 0.10 |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |
| 11.46 | 40 | 0.58 | | | |


| 308.88 |
|--------|
| 287.16 |

| LSCr | 62.66 |
|------|-------|
| LICr | 7.86 |

n=10

d2 3.08





| F | echa | 15/06 | /2012 | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| N° | х | M | m | r | S | LSC | LIC | Х | LSCr | LICr | R |
| 1 | 294.1 | 310 | 280 | 30 | 9.69 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 2 | 295.5 | 310 | 280 | 30 | 8.85 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 3 | 294.2 | 315 | 285 | 30 | 9.34 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 4 | 293.4 | 310 | 281 | 29 | 7.81 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 5 | 292 | 311 | 280 | 31 | 10.97 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 6 | 290.1 | 298 | 281 | 17 | 4.84 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 7 | 292 | 307 | 285 | 22 | 6.80 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 8 | 292.4 | 307 | 283 | 24 | 7.86 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 9 | 297.4 | 315 | 284 | 31 | 9.18 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 10 | 292.3 | 301 | 283 | 18 | 6.22 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 11 | 295.9 | 315 | 281 | 34 | 10.62 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 12 | 291.8 | 313 | 281 | 32 | 9.78 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 13 | 295.6 | 320 | 285 | 35 | 11.56 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 14 | 297.2 | 316 | 280 | 36 | 12.21 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 15 | 297.2 | 317 | 281 | 36 | 12.13 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 16 | 296.1 | 313 | 282 | 31 | 11.45 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 17 | 295 | 312 | 283 | 29 | 9.64 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 18 | 297.6 | 320 | 282 | 38 | 12.29 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 |
| 19 | 9 293.5 310 280 | | 30 | 10.62 | 303.51 | 285.26 | 294.38 | 52.66 | 6.61 | 29.63 | |
| 294.38 | | | R | 29.63 | 9.57 | | | | | | |

| | | | , |
|----------|----------|---------|------|
| 6 5/10 | | o =/co | |
| S = R/d2 | T= ES-EI | Cp=T/6S | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | 0.62 |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |
| 9.63 | 40 | 0.69 | |

CPk= (1-

K)*T/6s


0.50


K=|300-X|

/ (T/2)

0.28


303.51 285.26 LSCr 52.66 LICr 6.61






| F | echa | 02/07 | /2012 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------------|----------|---------|------|-----------------|----------------------|
| N° | х | М | m | r | s | LSC | LIC | Х | LSCr | LICr | R | S = R/d2 | T= ES-EI | Cp=T/6S | | CPk= (1-K)*T/6s | K= 300-X / (T/2) |
| 1 | 292.1 | 303 | 280 | 23 | 9.93 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | 0.62 | 0.49 | 0.23 |
| 2 | 297.6 | 320 | 280 | 40 | 14.52 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 3 | 297.5 | 318 | 281 | 37 | 13.86 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 4 | 289.7 | 306 | 280 | 26 | 9.82 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 5 | 295 | 316 | 280 | 36 | 13.22 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 6 | 296.3 | 320 | 282 | 38 | 13.73 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 7 | 296.3 | 319 | 284 | 35 | 11.34 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 8 | 296.6 | 318 | 285 | 33 | 11.77 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 9 | 296.7 | 317 | 287 | 30 | 9.86 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 10 | 296.4 | 316 | 288 | 28 | 9.69 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 11 | 296.9 | 315 | 289 | 26 | 9.15 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 12 | 296.8 | 314 | 290 | 24 | 9.10 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 13 | 291.9 | 308 | 280 | 28 | 10.18 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 14 | 296 | 320 | 281 | 39 | 12.44 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 15 | 296 | 319 | 282 | 37 | 12.17 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 16 | 296 | 318 | 283 | 35 | 12.00 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 17 | 296 | 317 | 283 | 34 | 11.92 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 18 | 296 | 316 | 282 | 34 | 11.93 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| 19 | 293.9 | 315 | 280 | 35 | 12.86 | 305.48 | 285.44 | 295.46 | 57.80 | 7.25 | 32.53 | 10.57 | 40 | 0.63 | | | |
| | 295.46 | | R | 32.53 | 11.55 | | | | | | | | | | | | |

305.48 285.44 LSCr 57.80 LICr 7.25





| F | echa | 12/07 | /2012 | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| N° | х | M m | | r | S | LSC | LIC | х | LSCr | LICr | R |
| 1 | 295 | 320 | 280 | 40 | 13.04 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 2 | 297.4 | 320 | 280 | 40 | 14.14 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 3 | 296 | 319 | 281 | 38 | 13.02 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 4 | 298.3 | 318 | 282 | 36 | 11.32 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 5 | 298.8 | 318 | 284 | 34 | 10.65 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 6 | 296.6 | 313 | 285 | 28 | 10.06 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 7 | 296 | 316 | 281 | 35 | 12.77 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 8 | 292.9 | 315 | 282 | 33 | 10.54 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 9 | 292.6 | 316 | 282 | 34 | 10.91 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 10 | 291.7 | 317 | 280 | 37 | 11.80 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 11 | 292.7 | 314 | 280 | 34 | 10.33 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 12 | 295.8 | 315 | 282 | 33 | 12.05 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 13 | 295.2 | 316 | 281 | 35 | 11.79 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 14 | 295.9 | 317 | 280 | 37 | 12.15 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 15 | 302 | 320 | 285 | 35 | 12.00 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 16 | 299.3 | 319 | 286 | 33 | 9.17 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 17 | 294.1 | 320 | 281 | 39 | 14.60 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 18 | 291.5 | 310 | 284 | 26 | 8.25 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 19 | 293.2 | 311 | 280 | 31 | 10.84 | 306.19 | 284.86 | 295.53 | 61.54 | 7.72 | 34.63 |
| 295.53 | | | R | 34.63 | 11.55 | | | | | | |

| S = | | | |
|-------|----------|---------|------|
| R/d2 | T= ES-EI | Cp=T/6S | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | 0.62 |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |
| 11.25 | 40 | 0.59 | |

CPk= (1-

K)*T/6s

0.46

K=|300-X|


/ (T/2)


0.22

306.19 284.86 LSCr 61.54 LICr 7.72

n=10

d2 3.08







| F | echa | 04/08 | /2012 | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| N° | Х | M | m | r | S | LSC | LIC | X | LSCr | LICr | R |
| 1 | 292.9 | 315 | 280 | 35 | 11.55 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 2 | 294.3 | 314 | 281 | 33 | 11.06 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 3 | 296.6 | 313 | 281 | 32 | 11.56 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 4 | 295.6 | 312 | 280 | 32 | 11.56 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 5 | 299.4 | 320 | 281 | 39 | 11.96 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 6 | 297.2 | 319 | 280 | 39 | 13.37 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 7 | 300 | 320 | 280 | 40 | 13.15 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 8 | 299.8 | 319 | 282 | 37 | 12.93 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 9 | 296.8 | 318 | 281 | 37 | 13.06 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 10 | 295.2 | 317 | 280 | 37 | 11.24 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 11 | 296 | 316 | 282 | 34 | 11.22 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 12 | 295.8 | 315 | 281 | 34 | 11.43 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 13 | 293.4 | 314 | 280 | 34 | 10.07 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 14 | 294.1 | 304 | 283 | 21 | 7.48 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 15 | 292.1 | 302 | 282 | 20 | 6.62 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 16 | 292.7 | 302 | 281 | 21 | 7.10 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 17 | 291.2 | 301 | 280 | 21 | 6.92 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 18 | 294.3 | 310 | 283 | 27 | 10.34 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| 19 | 294.3 | 307 | 283 | 24 | 9.32 | 305.03 | 285.67 | 295.35 | 55.84 | 7.01 | 31.42 |
| | 295.35 | | R | 31.42 | 10.63 | | | | | | |

| S = | T= ES- | | | CPk= (1- | K= 300-X |
|-------|--------|---------|------|----------|----------|
| R/d2 | EI | Cp=T/6S | | K)*T/6s | / (T/2) |
| 10.21 | 40 | 0.65 | 0.62 | 0.50 | 0.23 |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |
| 10.21 | 40 | 0.65 | | | |

| 305.03 |
|--------|
| 285.67 |

| LSCr | 55.84 |
|------|-------|
| LICr | 7.01 |





| F | echa | 11/08 | /2012 | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| N° | х | M | m | r | S | LSC | LIC | X | LSCr | LICr | R |
| 1 | 296.3 | 319 | 282 | 37 | 12.88 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 2 | 297.9 | 320 | 285 | 35 | 12.46 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 3 | 296.7 | 318 | 283 | 35 | 12.18 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 4 | 294.8 | 317 | 280 | 37 | 11.62 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 5 | 293 | 312 | 281 | 31 | 11.03 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 6 | 298.6 | 319 | 281 | 38 | 13.12 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 7 | 289.8 | 310 | 280 | 30 | 9.87 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 8 | 300.8 | 320 | 287 | 33 | 13.87 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 9 | 293.6 | 310 | 286 | 24 | 8.28 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 10 | 294.7 | 315 | 285 | 30 | 10.21 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 11 | 292.2 | 311 | 280 | 31 | 9.65 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 12 | 292.6 | 314 | 280 | 34 | 10.97 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 13 | 293.9 | 317 | 281 | 36 | 13.19 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 14 | 291 | 306 | 281 | 25 | 9.12 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 15 | 295.8 | 318 | 280 | 38 | 13.15 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 16 | 302.9 | 319 | 283 | 36 | 13.78 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 17 | 296.1 | 311 | 282 | 29 | 9.67 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 18 | 296.4 | 317 | 281 | 36 | 11.23 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| 19 | 302.1 | 318 | 280 | 38 | 12.39 | 306.01 | 285.49 | 295.75 | 59.20 | 7.43 | 33.32 |
| | 295.75 | | R | 33.32 | 11.51 | | | | | | |

| S = R/d2 | T= ES-EI | Cp=T/6S |
|-------------|----------|---------|
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| 10.82 | 40 | 0.62 |
| | | |

CPk= (1- K=|300-X|

/ (T/2)

0.21

K)*T/6s

0.48


0.62


306.01 285.49

LSCr 59.20 LICr 7.43

n=10

d2 3.08





| | Fecha | 12/08 | /2012 | | | | | | | | | |
|----|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|---|
| | | | | | | | | | | | | 9 |
| N | ° x | М | m | r | S | LSC | LIC | х | LSCr | LICr | R | R |
| 1 | 294.9 | 318 | 280 | 38 | 13.02 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 2 | 296.5 | 320 | 281 | 39 | 12.19 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 3 | 296.6 | 320 | 280 | 40 | 15.60 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 4 | 295.5 | 316 | 281 | 35 | 11.61 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 5 | 295.7 | 318 | 285 | 33 | 11.17 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 6 | 296.3 | 317 | 282 | 35 | 13.13 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 7 | 292.6 | 316 | 282 | 34 | 11.11 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 8 | 294.9 | 308 | 282 | 26 | 8.85 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 9 | 295.3 | 312 | 281 | 31 | 10.52 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 1 | 293.3 | 310 | 280 | 30 | 10.20 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 1 | 294.5 | 320 | 280 | 40 | 13.18 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 1 | 2 292.8 | 312 | 281 | 31 | 10.54 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 13 | 3 293.4 | 316 | 281 | 35 | 10.66 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 1 | 1 294 | 318 | 280 | 38 | 13.62 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 1 | 298.7 | 320 | 284 | 36 | 11.74 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 1 | 5 291.6 | 304 | 283 | 21 | 7.59 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 1 | 7 289.4 | 296 | 282 | 14 | 5.23 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 18 | 3 291.4 | 308 | 281 | 27 | 8.59 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| 19 | 293.3 | 316 | 280 | 36 | 11.21 | 304.28 | 284.21 | 294.25 | 57.89 | 7.27 | 32.58 | 1 |
| | 294.25 | | R | 32.58 | 11.04 | | | | | _ | | |


| S = | T= ES- | | |
|-------|--------|---------|------|
| R/d2 | EI | Cp=T/6S | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | 0.62 |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |
| 10.58 | 40 | 0.63 | |


CPk= (1- K=|300-K)*T/6s X|/(T/2)

0.29

0.45

304.28 284.21 LSCr 57.89 LICr 7.27





| F | echa | 15/08 | /2012 | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------------|----------|---------|--|
| N° | х | М | m | r | s | LSC | LIC | х | LSCr | LICr | R | S = R/d2 | T= FS-FI | Cp=T/6S | |
| 1 | 300.2 | 320 | 285 | 35 | 12.94 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 2 | 296.3 | 319 | 280 | 39 | 12.22 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 3 | 298.7 | 319 | 280 | 39 | 14.27 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 4 | 295.5 | 317 | 281 | 36 | 12.30 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 5 | 301.1 | 318 | 282 | 36 | 11.94 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 6 | 297.3 | 315 | 283 | 32 | 11.60 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 7 | 299.6 | 317 | 283 | 34 | 11.17 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 8 | 299 | 316 | 284 | 32 | 10.71 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 9 | 294.9 | 315 | 282 | 33 | 9.99 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 10 | 296.9 | 314 | 281 | 33 | 12.43 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 11 | 296.5 | 313 | 280 | 33 | 11.80 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 12 | 298.5 | 319 | 281 | 38 | 13.28 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 13 | 298.8 | 320 | 286 | 34 | 11.45 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 14 | 299.5 | 319 | 280 | 39 | 12.77 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 15 | 299.7 | 320 | 284 | 36 | 13.12 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 16 | 299.7 | 319 | 283 | 36 | 12.12 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 17 | 297.3 | 318 | 281 | 37 | 13.17 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 18 | 298.9 | 319 | 281 | 38 | 14.74 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| 19 | 294.3 | 315 | 280 | 35 | 12.21 | 308.98 | 287.09 | 298.04 | 63.13 | 7.92 | 35.53 | 11.54 | 40 | 0.58 | |
| | 298.04 | | R | 35.53 | 12.33 | | | | | | | | | | |


308.98 287.09 LSCr 63.13 LICr 7.92 n=10


d2 3.08

CPk= (1- K=|300-K)*T/6s X| / (T/2)

0.10

0.52





| F | echa | 16/08 | /2012 | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| N° | х | M | m | r | S | LSC | LIC | X | LSCr | LICr | R |
| 1 | 294.6 | 318 | 282 | 36 | 12.70 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 2 | 296 | 319 | 283 | 36 | 12.52 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 3 | 299.9 | 320 | 284 | 36 | 13.44 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 4 | 295 | 316 | 280 | 36 | 13.17 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 5 | 295.7 | 315 | 280 | 35 | 11.22 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 6 | 295.6 | 314 | 281 | 33 | 10.79 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 7 | 297 | 315 | 280 | 35 | 12.21 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 8 | 299.2 | 320 | 283 | 37 | 13.73 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 9 | 298.9 | 319 | 283 | 36 | 11.50 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 10 | 298.5 | 318 | 282 | 36 | 12.81 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 11 | 295.9 | 317 | 280 | 37 | 13.24 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 12 | 300.2 | 318 | 282 | 36 | 12.38 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 13 | 298.2 | 319 | 281 | 38 | 13.74 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 14 | 296.6 | 314 | 280 | 34 | 11.67 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 15 | 302.8 | 320 | 287 | 33 | 10.62 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 16 | 295.4 | 312 | 281 | 31 | 11.22 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 17 | 290.9 | 304 | 280 | 24 | 8.46 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 18 | 297.4 | 318 | 281 | 37 | 12.29 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| 19 | 296.1 | 320 | 280 | 40 | 15.31 | 307.84 | 286.25 | 297.05 | 62.29 | 7.82 | 35.05 |
| | 297.05 | | R | 35.05 | 12.26 | | | | | | |

| S = | | | |
|-------|----------|---------|------|
| R/d2 | T= ES-EI | Cp=T/6S | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | 0.62 |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |
| 11.39 | 40 | 0.59 | |

CPk= (1- K=|300-X| K)*T/6s / (T/2)

0.15


0.50


307.84 286.25

LSCr 62.29 LICr 7.82

n=10

d2 3.08





| echa | 17/08 | /2012 | | , | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 9 |
| X | M | m | r | S | LSC | LIC | X | LSCr | LICr | R | j | R, |
| 296.8 | 317 | 283 | 34 | 10.53 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 295.2 | 316 | 282 | 34 | 10.41 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 297.3 | 315 | 281 | 34 | 11.63 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 293.6 | 314 | 280 | 34 | 10.66 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 299.2 | 320 | 283 | 37 | 11.61 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 298 | 314 | 287 | 27 | 10.13 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 298.6 | 319 | 288 | 31 | 12.00 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 302.1 | 318 | 287 | 31 | 11.04 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 296.4 | 317 | 282 | 35 | 11.25 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 294.3 | 316 | 281 | 35 | 11.80 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 299.7 | 317 | 284 | 33 | 11.56 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 299.1 | 318 | 283 | 35 | 11.92 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 293.8 | 313 | 280 | 33 | 11.24 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 297.8 | 320 | 281 | 39 | 12.73 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 297.9 | 319 | 283 | 36 | 11.10 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 297.8 | 320 | 280 | 40 | 13.97 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 299.1 | 320 | 280 | 40 | 13.85 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 300.6 | 319 | 281 | 38 | 13.30 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 297.1 | 318 | 280 | 38 | 13.98 | 308.36 | 286.84 | 297.60 | 62.10 | 7.79 | 34.95 | | 1: |
| 297.60 | | R | 34.95 | 11.83 | | | | | | | | |
| | x 296.8 295.2 297.3 293.6 299.2 298 298.6 302.1 296.4 294.3 299.7 299.1 293.8 297.8 297.8 297.8 297.8 297.9 | x M 296.8 317 295.2 316 297.3 315 293.6 314 299.2 320 298 314 298.6 319 302.1 318 296.4 317 294.3 316 299.7 317 299.1 318 293.8 313 297.8 320 297.9 319 297.8 320 297.9 319 297.8 320 300.6 319 297.1 318 | x M m 296.8 317 283 295.2 316 282 297.3 315 281 293.6 314 280 299.2 320 283 298 314 287 298.6 319 288 302.1 318 287 296.4 317 282 294.3 316 281 299.7 317 284 299.1 318 280 297.8 320 281 297.9 319 283 297.8 320 280 300.6 319 281 297.1 318 280 | x M m r 296.8 317 283 34 295.2 316 282 34 297.3 315 281 34 293.6 314 280 34 299.2 320 283 37 298 314 287 27 298.6 319 288 31 302.1 318 287 31 296.4 317 282 35 294.3 316 281 35 299.7 317 284 33 299.1 318 283 35 293.8 313 280 33 297.8 320 281 39 297.9 319 283 36 297.8 320 280 40 299.1 320 280 40 300.6 319 281 38 297.1 318 280 | x M m r s 296.8 317 283 34 10.53 295.2 316 282 34 10.41 297.3 315 281 34 11.63 293.6 314 280 34 10.66 299.2 320 283 37 11.61 298 314 287 27 10.13 298.6 319 288 31 12.00 302.1 318 287 31 11.04 296.4 317 282 35 11.25 294.3 316 281 35 11.80 299.7 317 284 33 11.56 299.1 318 283 35 11.92 293.8 313 280 33 11.24 297.8 320 281 39 12.73 297.9 319 283 36 11.10 297.8< | x M m r s LSC 296.8 317 283 34 10.53 308.36 295.2 316 282 34 10.41 308.36 297.3 315 281 34 11.63 308.36 293.6 314 280 34 10.66 308.36 299.2 320 283 37 11.61 308.36 298.6 319 288 31 12.00 308.36 298.6 319 288 31 12.00 308.36 298.4 317 282 35 11.25 308.36 296.4 317 282 35 11.25 308.36 299.7 317 284 33 11.56 308.36 299.7 317 284 33 11.25 308.36 299.1 318 283 35 11.24 308.36 297.8 320 281 39 | x M m r s LSC LIC 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 295.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 298.4 317 282 35 11.25 308.36 286.84 294.3 316 281 35 11.80 308.36 286.84 299.7 317 284 33 11.56 308.36 286.84 299.1 318 283 35 11.92 308.36 <td>x M m r s LSC LIC X 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 295.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 298 314 287 27 10.13 308.36 286.84 297.60 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 298.6 319 288 31 11.04 308.36 286.84 297.60 296.4 317 282 35 11.25 308.36 286.84 297.60 299.7 317 284</td> <td>x M m r s LSC LIC X LSCr 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 62.10 295.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 62.10 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 62.10 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 62.10 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 62.10 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 62.10 298.6 319 288 31 11.04 308.36 286.84 297.60 62.10 296.4 317 282 35 11.25 308.36 286.84 297.60 62.10 299.7 317 284<td>x M m r s LSC LIC X LSCr LICr 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 295.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 298.6 319 288 31 11.04 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 296.4 317 282 35 11.25</td><td>x M m r s LSC LIC X LSCr LIC R 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 297.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 298. 314 287 27 10.13 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 62.10</td><td>x M m r s LSC LIC X LSCr LICr R 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 295.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 298. 314 287 27 10.13 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 62.1</td></td> | x M m r s LSC LIC X 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 295.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 298 314 287 27 10.13 308.36 286.84 297.60 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 298.6 319 288 31 11.04 308.36 286.84 297.60 296.4 317 282 35 11.25 308.36 286.84 297.60 299.7 317 284 | x M m r s LSC LIC X LSCr 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 62.10 295.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 62.10 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 62.10 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 62.10 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 62.10 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 62.10 298.6 319 288 31 11.04 308.36 286.84 297.60 62.10 296.4 317 282 35 11.25 308.36 286.84 297.60 62.10 299.7 317 284 <td>x M m r s LSC LIC X LSCr LICr 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 295.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 298.6 319 288 31 11.04 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 296.4 317 282 35 11.25</td> <td>x M m r s LSC LIC X LSCr LIC R 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 297.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 298. 314 287 27 10.13 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 62.10</td> <td>x M m r s LSC LIC X LSCr LICr R 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 295.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 298. 314 287 27 10.13 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 62.1</td> | x M m r s LSC LIC X LSCr LICr 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 295.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 298.6 319 288 31 11.04 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 296.4 317 282 35 11.25 | x M m r s LSC LIC X LSCr LIC R 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 297.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 298. 314 287 27 10.13 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 62.10 | x M m r s LSC LIC X LSCr LICr R 296.8 317 283 34 10.53 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 295.2 316 282 34 10.41 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 297.3 315 281 34 11.63 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 293.6 314 280 34 10.66 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 299.2 320 283 37 11.61 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 298. 314 287 27 10.13 308.36 286.84 297.60 62.10 7.79 34.95 298.6 319 288 31 12.00 308.36 286.84 297.60 62.1 |

| S = | T= ES- | | |
|-------|-----------|---------|------|
| R/d2 | EI | Cp=T/6S | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | 0.62 |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |
| 11.35 | 40 | 0.59 | |

K=|300-X| / (T/2)

0.12


CPk= (1-K)*T/6s


0.52

308.36 286.84 LSCr 62.10 LICr 7.79

n=10

10 **d2 3.1**





| F | echa | 20/09 | /2012 | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|----------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | S = | | | |
| N° | x | M | m | r | s | LSC | LIC | Х | LSCr | LICr | R | R/d2 | T= ES-EI | Cp=T/6S | |
| 1 | 294.7 | 320 | 282 | 38 | 10.19 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | 0.62 |
| 2 | 294.1 | 306 | 284 | 22 | 6.87 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | |
| 3 | 293.6 | 312 | 281 | 31 | 9.96 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | ļ |
| 4 | 295.4 | 319 | 280 | 39 | 13.04 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | [|
| 5 | 294.1 | 318 | 284 | 34 | 11.09 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | [|
| 6 | 293.6 | 316 | 281 | 35 | 10.72 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | Į |
| 7 | 294.7 | 314 | 280 | 34 | 11.62 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | Į |
| 8 | 292.9 | 308 | 283 | 25 | 8.75 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | Į |
| 9 | 296 | 317 | 282 | 35 | 11.24 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | Į |
| 10 | 294.2 | 315 | 283 | 32 | 11.06 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | Į |
| 11 | 291.7 | 313 | 280 | 33 | 10.89 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | |
| 12 | 296.4 | 319 | 281 | 38 | 12.32 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | |
| 13 | 288.5 | 308 | 280 | 28 | 8.78 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | Į |
| 14 | 296.1 | 320 | 280 | 40 | 14.06 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | |
| 15 | 297.2 | 315 | 284 | 31 | 11.77 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | Į |
| 16 | 296.1 | 316 | 281 | 35 | 12.50 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | Į |
| 17 | 294.8 | 320 | 280 | 40 | 12.51 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | |
| 18 | 294.3 | 310 | 282 | 28 | 8.12 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | ļ |
| 19 | 298.8 | 316 | 281 | 35 | 11.26 | 304.85 | 284.33 | 294.59 | 59.20 | 7.43 | 33.32 | 10.82 | 40 | 0.62 | J |
| | 294.59 | | R | 33.32 | 10.88 |] | | | | | | | | | |


K=|300-X| / (T/2)


0.27

CPk= (1-K)*T/6s

0.45

304.85 284.33 LSCr 59.20 LICr 7.43





| F | echa | 21/09 | /2012 | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------------|--------------|
| N° | x | M | m | r | s | LSC | LIC | x | LSCr | LICr | R | S = R/d2 | T= ES- EI |
| 1 | 288.9 | 315 | 280 | 35 | 11.23 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 2 | 295.6 | 310 | 281 | 29 | 9.31 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 3 | 294.2 | 319 | 283 | 36 | 10.85 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 4 | 293.1 | 313 | 281 | 32 | 9.65 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 5 | 293.7 | 306 | 283 | 23 | 7.69 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 6 | 296.8 | 312 | 287 | 25 | 6.89 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 7 | 293.3 | 311 | 282 | 29 | 9.59 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 8 | 292.3 | 310 | 280 | 30 | 10.37 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 9 | 296.7 | 320 | 282 | 38 | 12.70 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 10 | 298.1 | 316 | 282 | 34 | 10.62 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 11 | 292.1 | 311 | 281 | 30 | 10.54 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 12 | 297.6 | 318 | 283 | 35 | 11.68 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 13 | 296.6 | 317 | 280 | 37 | 12.33 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 14 | 294.6 | 314 | 282 | 32 | 9.52 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 15 | 293.5 | 315 | 280 | 35 | 10.34 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 16 | 293.2 | 316 | 281 | 35 | 10.99 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 17 | 295.9 | 319 | 280 | 39 | 13.92 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 18 | 291.3 | 318 | 280 | 38 | 11.70 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| 19 | 294 | 320 | 281 | 39 | 14.44 | 304.52 | 284.06 | 294.29 | 59.02 | 7.41 | 33.21 | 10.79 | 40 |
| | 294.29 | | R | 33.21 | 10.76 | | | | | | | | |

| L | 10.79 | |
|---|-------|--|
| L | 10.79 | |
| | 10.79 | |
| L | 10.79 | |
| | | |
| | | |
| | | |

K=|300-X|/

(T/2)

0.29

CPk= (1-

K)*T/6s

0.44

Cp=T/6S

0.62

0.62 0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

304.52 284.06

| LSCr | 59.02 |
|------|-------|
| LICr | 7.41 |

n=10

d2 3.08

