

RESUMEN

Autor [Breña Aliaga, J.C.](#)
Autor corporativo [Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima \(Peru\). Facultad de Ingeniería Agrícola](#)
Título **Levantamiento topográfico del río Saposoa y quebrada Serrano con fines de prevención de derrumbes**
Impreso Lima : UNALM, 2017

Copias

Ubicación	Código	Estado
Sala Tesis	P31. B7 - T	USO EN SALA
Descripción	48 p. : 15 gráficos, 3 ref. Incluye CD ROM	
Tesis	Trabajo Monográfico (Ing Agrícola)	
Bibliografía	Facultad : Ingeniería Agrícola	
Sumario	Sumario (Es)	
Materia	CURSOS DE AGUAS TOPOGRAFIA ASPECTOS FISIOGRAFICOS GEODESIA INUNDACION CONTROL DE INUNDACIONES SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EVALUACION PERU LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO RIO SAPOSOA QUEBRADA SERRANO SAPOSOA (DIST) HUALLAGA (PROV) SAN MARTIN (DPTO)	
Nº estándar	PE2018000778 B / M EUV P31	

Se realizó el levantamiento topográfico “Del Rio Saposoa y la Quebrada Serrano”, se encuentra en el distrito de Saposoa, Provincia de Huallaga, Departamento de San Martin, el cual tendrá como finalidad servir de insumo básico para la elaboración del estudio de Pre Inversión a nivel de perfil del proyecto “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO SAPOSOA-SERRANO”, se realizo el levantamiento topográfico y batimétrico de 8.3 km del rio Saposoa. También se realizo la georeferenciacion estableciendo la puesta de 24 puntos geodésicos enlazados a la red geodésica nacional, ubicándose de esta manera 23 zonas vulnerables y 32 infraestructuras en mal estado .